

GEBRAUCHTFAHRZEUGBEWERTUNG

FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Porsche	Anzahl Halter	3
Modell	Macan (Typ 95BA)(11.2013->), S, 2014 - 2018	Farbe	Pure White
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	DAT Europa-Code®	01 710 055 005 0001 DE001 5309
Vorgangsname	Staatsanwaltschaft Koblenz	KBA-Schlüssel	0583/AHA
Erstzulassung / HU	23.05.2014 /	Aufbau	Sport-Utility-Vehicle
Laufleistung	119.001 km	Sitzplätze / Türen	5 / 5
VIN	WP1ZZZ95ZEL850533	Unfallschaden	unbekannt
Leistung	250 kW / 340 PS	Schadstoffklasse EU	EUG
Hulbraum	2997 ccm		
Motorart	Benzin		
Getriebe	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK)		

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Brutto; Besteuerungsart: Differenz
(1) Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

EHEMALIGER LISTENNEUPREIS

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen	57.930,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen	17.225,00 EUR
Listenneupreis gesamt (inklusive 19,00 % MwSt.)	75.155,00 EUR

BEWERTUNG

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der vorhandenen Ausstattungselemente sowie bekannter wertbeeinflussender Faktoren ermittelt sich folgender

Händlerverkaufswert

24.923,00 EUR

(Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG)

Wertfeststellung am **07.03.2023**

Datenstand **03/2023**

AUSSTATTUNGEN

Serieausstattung

3. Bremsleuchte

Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anhängerstabilisierungs-Programm
Anhängerkupplung Vorbereitung
Anti-Blockier-System (ABS)
Antischlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Allradantrieb
Automatisches Bremsen Differential (ABD)
Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchten LED
Bordcomputer
Bremsattel Silber eloxiert
Dachspoiler schwarz hochglänzend
Einschaltautomatik für Fahrlicht
Einstiegsblenden (Aluminium)
Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fensterheber elektrisch
Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fensterzierleisten Aluminium
Frontscheibe mit Bandfilter oben
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK)
Getränkehalter
Heckdiffusor lackiert
Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
Heckleuchten LED
Heckscheibe heizbar
Innenausstattung: Serienausstattung Kunstleder / Alcantara
Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)
Interieur-Paket: schwarz (Hochglanz)
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 4-türig
Klimaautomatik
Komfort-Kopfstützen
Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
Lenkrad mit Multifunktion
Luftleitelement seitlich Sideblade schwarz
Motor 3,0 Ltr. - 250 kW KAT
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
Nebelscheinwerfer
Parkbremse elektrisch
Porsche Stability Management (PSM)
Porsche Traction Management (PTM)
Radstand 2807 mm
Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzlehne geteilt
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Scheibenwischer mit Regensensor

Seitenairbag vorn

Sicherheitsgurte schwarz
Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder
Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht LED
Universal-Schnittstelle Audio
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Adaptive Sportsitze inkl. Sitzverstellung 18-Wege
BI-Xenon-Scheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System (PDL S)
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Diebstahl-Warnanlage
Fahrassistenten-System: Park-Assistent mit Rückfahrkamera
Fahrassistenten-System: Tempolimit-Anzeige Fußmatten
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Koffer-/Laderaummanagement-System
Kraftstofftank: 75 Ltr.
LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 9x19 (Macan Turbo Rad)
Multimedia Smartphone Applications (Onlinedienste / Apps)
Panorama-Schiebedach zweitellig vorn elektrisch
Porsche Active Suspension Management (PASM)
Porsche Car Connect
Porsche Communications Management (PCM) mit Off-Road - Navigation
Radnaben - Abdeckungen Porschewappen farbig
Raucher-Paket
Sitzheizung vorn
Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben im Fond
Sound-System BOSE
Sport-Chrono-Paket
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

BEMERKUNGEN

- Kratzer / Lackschaden Stoßfänger vorn links
- Kratzer / Lackschaden Stoßfänger hinten mittig
- Aufbereitung rundum notwendig
- Fahrzeug innen vermüllt und stark verschmutzt
- Reifenkombination abweichend der Serienbereifung vorn 235/55-19 105 W, Medallion GST M+S
- Reifenkombination abweichend der Serienbereifung hinten 255/50-19 107 W Medallion GTS M+S
- Letzt Wartung 14.03.2018 bei 54704 km - also fällig
- HU und AU § 29 STVZO fällig

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Medallion	235/60R18	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,0 /	-- /	-- /	6,0 mm /--
Reifen Achse 2	Medallion	255/55R18	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,0 /	-- /	-- /	6,0 mm /--

Unmontierte Reifen

Reifen 1	unbekannt	Zust. Reifen 1/Sich.-Kz.	-- /	-- /	-- /	--	mm /--
----------	-----------	--------------------------	------	------	------	----	--------