

Frau
GVin Meißner
Gerichtsvollzieherin
Tittmoninger Str. 32

D-83410 Laufen

19.01.2024

Rechnungsnummer

67/A724

Fahrzeug ./ Bewertung

19.01.2024

Amtl. Kennzeichen



Fahrzeug / Typ

:BMW / 3er

Fahrzeug-Ident-Nummer

:WBABW31030PL21882

Auftrag vom / durch

:19.01.2024 / GVin J. Meißner

Besichtigt am / in

:18.01.2024 / Mitterfelden

Zusammenfassung der Einzelergebnisse:

Reparaturkosten ohne MwSt.

EUR 1.166,42

MwSt. aus Reparaturkosten

EUR 221,62

Gesamtsumme Reparaturkosten inkl. MwSt.

EUR 1.388,04

Verkaufswert inkl. MwSt.

EUR 8.300,00

Technische Daten

Fahrzeughalter :
: D-83404 Ainring ,

Amtl.Kennzeichen :

Fahrzeugart : PKW
Aufbau : Cabrio

Hersteller : BMW
Fahrzeugtyp : 3er 325 Ci Aut.
Fahrzeug-Ident-Nummer : WBABW31030PL21882
Farbe : Monacoblau Metallic

Motorart : Otto G-KAT
Leistung : 141 kW
Hubraum : 2494 ccm

Reifengrösse vorn / hinten : 225/45 R 17 M/S / 225/45 R 17 M/S
←

Profiltiefe in (mm) : 

Erste / Letzte Zulassung : 03.05.2005 / 19.07.2018
Nächste HU : 07/2024

Laufleistung abgelesen : 249422 km

Allgemeinzustand : gut
Lackzustand : gut
Karosseriezustand : gut

Ausstattung : siehe Reparaturkalkulation

Vorschäden : keine Vorschäden erkennbar.

Auftrag

Gemäß Auftrag vom **19.01.2024** wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenhöhe in **Mitterfelden** besichtigt und ein Fahrzeug-Bewertung zu erstellt.

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung vor. Die abgelesene Fz.-Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.
Vom Fahrzeug wurde digitale Fotos gefertigt.

Schadensbeschreibung

Die Beschädigungen können im Detail der beigefügten Computerkalkulation entnommen werden und sind auf der Lichtbilddokumentation gut erkennbar.

Die linke Türinnenverkleidung ist beschädigt.

Gemäß beiliegender Schadenkalkulation und dem Gutachtenblatt 1 werden folgende Beiträge ausgewiesen:

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	1.166,42
MwSt. aus Reparaturkosten	EUR	221,62

Gesamtsumme Reparaturkosten inkl. MwSt.	EUR	1.388,04
		=====

Verkaufswert Inkl. MwSt.
EUR 8.300,00

FZ-HALTER HERRN

83404 AINRING

FABRIKAT	BMW	3-ER REIHE (E46)	325 CI CABRIO
FZ-IDENT-NR	WBABW31030PL21882	AMTL KZ	TYP-CODE 01 33 24
ERSTE ZUL	03.05.2005	NAECH HU 07.2024	LAUFLEIST 249422

FZ-ZUST UNZERLEGT

AUSFUEHR-VARIANTEN	HARDTOP VORBEREITUNG	VERDECK ELEKT/HYDR	AB 03.2005
	KLIMAAUTOMATIK	FRONTSCH REGENSENSOR	RADIO BUSINESS
	A-SPIEGEL BEHEIZT	HIFI LAUTSPR-SYSTEM	CD-LAUFWERK
	BLINKLEUCHT H WEISS	XENON-LICHT	NEBELSCHEINWERFER
	BLINKLEUCHTEN WEISS	ADAPTIV KURVENLICHT	SCHEINW-WASCHANLAGE
	BLINKLEUCHT V WEISS	LEDER MONTANA	SPORTSITZE
	SITZHEIZUNG V	SITZVERST ELEKTR MEM	NAVIGATIONSSYSTEM
	SKISACK	WINDSCHUTZ	EDELHOLZ BIRKE
	DIEBSTAHLWARNANLAGE	I-SPIEGEL ABBLENDBAR	MITTELARMLEHNE V
	AUTOM UMLUFTCONTROL	2495CCM 141KW	MULTIFUNKTION SPORT
	SCHADSTOFFARM EU4	5-GANG AUTOMATIK	DYN STABI CONTROL
	REIFEN 225/45 R17..W	FELGE 8 J X 17 ALU	SPORTFAHRWERK
	REIFENPANNENANZEIGE	PARK-DISTANCE-CONTR	

ARBEITSLÖHN ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 16.99 EUR/AW
 PREIS/KL 2 = 16.99 EUR/AW
 PREIS/KL 3 = 16.99 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDESETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	2	33.98
51 41 503	TUERVERKLDG V L AUS-/EINBAUEN	3	5	84.95
51 41 504	TUERVERKLDG V L ERSETZEN (AUSGEBAUT)	3	3	50.97

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.01.2024 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1711	TUERVERKLEIDUNG V L	+51 41 8 224 077	936.05
1713	ISOLIERUNG TUER V L	51 48 8 204 283	40.93
	SYSTEM AUDATEX		

S C H L U S S K A L K U L A T I O N

EUR

EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS 12 AW = 1 STD		
GESAMT KL 3	10 AW X 16.99 EUR/AW	169.90	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		169.90
E R S A T Z T E I L E		976.98	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)		19.54	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		996.52
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....		1 166.42
-----			-----
MWST 19.00 %			221.62
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....		1 388.04

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

+ = FARB-NR BESTIMMEN

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

LIZENZ = MOSEKIRC

* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

SYSTEM AUDATEX

Anmerkung

Die Reparaturkosten-Kalkulation wurde mittels Datenfernübertragung auf einer EDV-Anlage nach dem **AUDATEX - SYSTEM** erstellt.

Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) für die zu ersetzenden Teile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers, bzw. Importeurs. Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, sodass gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind.

Hinweis

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeuges waren ohne Demontage und Vermessung ausser den aufgeführten Beschädigungen weitere Schäden nicht erkennbar. Sollten nach der Demontage und / oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren.

Die ausgewechselten Ersatzteile sind bis zur Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen erstellt und dient nur zum Zwecke der zivilrechtlichen Schadenregulierung unter Beachtung von Par. 410 ZPO und 29 STVO.

Kirchanschöring, den 19.01.2024

**gez. Der Sachverständige
Norbert Moser**

