

Joachim F. Dietzmann · Situlistraße 38/UG · 80939 München

Frau Gerichtsvollzieherin
C. Herre
Knorrstraße 8

80807 München

Joachim F. Dietzmann
Dipl.-Ing.

Unabhängiger
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertung

Mitglied im BVS
Mitglied im LVS-Bayern e.V.



Situlistraße 38/UG
80939 München
Tel.: (089) 3 24 4177
Fax: (089) 3 24 4162
Mob.: (0171) 520 59 79
E-Mail: J.F.Dietzmann@gmx.de
www.kfzgutachter-089.de
Privat:
Fritz-Berne-Straße 27
81241 München
Tel.: (089) 83 27 94

20. Dezember 2023

KRAFTFAHRZEUG-BEWERTUNGSURKUNDE

u.Z.: [REDACTED]

Ihr Zeichen: [REDACTED]

AUFTRAG

am 13.12.2023 durch Frau Gerichtsvollzieherin Herre.
zur Erstellung einer Kraftfahrzeug-Bewertungsurkunde für nachstehend
näher bezeichneten PKW Range Rover Evoque.

BESICHTIGUNG

am 14.12.2023 [REDACTED]

[REDACTED] in 80992 München.

**DATEN DES FAHRZEUGS**

nachstehende Daten wurden der KFZ-Zulassungsbescheinigung Teil II
und am Fahrzeug entnommen

amtl. Kennzeichen**Art**

PKW Kombi 5-türig

HerstellerJaguar Landrover
(GB)**Typ**

Leistung/Hubraum

Range Rover Evoque
177 kW / 1999 cm³**Datum der Erstzulassung:**

23.09.2019

Datum der letzten Zulassung :

17.08.2022

Anzahl der Fahrzeughalter

2

Fahrzeug-Ident. Nr.

SALZA2BN7LH005753

Tachometerstand abgelesen

33.131 km

Gesamtbetriebsleistung geschätzt:

33.131 km

Nächste Fälligkeit zur technischen Überprüfung

gem. §29 StVZO und AU:

September 2023 (fällig)

Feinstaubplakette

4 grün

Bereifung:

235/50 R20 – 104 W M+S

Bereifung Fabrikat:

Pirelli Scorpion

Profil:

vorn: 6,0/7,0 mm.
hinten: 7,0/7,0 mm.**Lackierung**

Narvik Black metallic



Sonderzubehör

Radio-CD Player
weiteres Zubehör und
Ausstattung ist der DAT-
Gebrauchtfahrzeug-Bewertung
zu entnehmen.

ERHALTUNGSZUSTAND

Das Fahrzeug entspricht dem Alter und der Betriebsleistung bei gutem Erhaltungs- und Pflegezustand.

Der Aufbau zeigt partiell leichte Gebrauchsschäden.

Stoßstange vorne rechts stärker verkratzt.

Fondstüre links in der Mitte leicht verbeult.

Beide rechte Felgen leicht verkratzt.

Außenspiegel rechts im Gehäuse leicht verkratzt.

Reifen vorne links in der Seitenwand beschädigt.

Laut Bordcomputer ist eine Inspektion fällig.

Der letzte Ölwechsel erfolgte am 31.05.2021 bei einem Kilometerstand von 10.627 km.

TÜV und AU sind fällig seit September 2023.

Am Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht.

Die beiliegende, vom Unterzeichneten nach System-Audatex erstellte Kalkulation gibt Aufschluss über die detaillierte Zusammensetzung der erforderlichen Reparaturkosten und ist Gegenstand der Schätzung.


WERT DES SCHÄTZOBJEKTES

Der Wert (Händlereinkaufswert) des vorstehend näher bezeichneten Fahrzeugs wird geschätzt unter der Berücksichtigung seines Erhaltungszustandes, geschätzter Instandsetzungsarbeiten, dem Alter und der Betriebsleistung, sowie der Preisverhältnisse am Markt gebrauchter Kraftfahrzeuge mit

€ 36.700 (MwSt. nicht ausweisbar)

(in Worten: sechsendreißigtausendsiebenhundert Euro)

Dieser Schätzung wurde zugrunde gelegt eine Bewertung nach DAT-System unter der Berücksichtigung örtlicher Marktgegebenheiten.
Eine Kopie dieser Auswertung ist der Schätzung beigelegt


.....
Dipl. Ing. (FH) Joachim F. Dietzmann
neutraler und unabhängiger
Sachverständiger für Kraftfahrzeug-
schäden und -bewertungen



Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Land Rover		
Modell	Range Rover Evoque (2018->), 2.0 D150 Mild-Hybrid, R-Dynamic SE AWD Start/Stopp, 2019 - 2021		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	18.12.2023
Vorgangsname	SCHA 07S 2023	Farbe	Narvik Black
Anzahl Halter	2	DAT Europa-Code®	01 730 077 018 0001 DE001 5950
Erstzulassung / HU	23.09.2019 / 09.2023	KBA-Schlüssel	1590/AEG
Laufleistung (abgelesen)	33.131 km	Aufbau	Sport-Utility-Vehicle
VIN	SALZA2BN7LH005753	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	110 kW / 150 PS	Schadstoffklasse EU	EU6dT
Hubraum	1999 ccm	Zustand	normal
Motorart	Diesel	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Getriebe Automatik - (9-Stufen)		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen				
Reifen Achse 1	Pirelli	235/50R20	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,0 / 7,0 mm /--
Reifen Achse 2	Pirelli	235/50R20	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	7,0 / 7,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Händlerereinkaufswert 36.700,00 EUR

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung
Wertfeststellung am 18.12.2023 zum 18.12.2023 Datenstand 12/2023



KFZ-Sachverständigenbüro
Dipl. Ing. Joachim F. Dietzmann

Situlistraße 38 / UG / · D-80939 München

Tel.: +49 89 324 41 77 · Fax: +49 89 324 41 62 · Handy: +49 171 520 59 79

E-Mail: j.f.dietzmann@gmx.de · Internet: <http://www.kfzgutachter-089.de>

Auftrags-Nr.: GVIN Herre

Schlüssel-Nr.: 40350134

FAHRZEUGHALTER

: [REDACTED]

FAHRZEUGDATEN

FABRIKAT

: LAND ROVER

HAUPTTYP/UNTERTYP

: RANGE ROVER EVOQUE / R-DYNAMIC SE

MOTORART/HUBRAUM/LEISTUNG

: Diesel Kat / 1999 CCM / 177 kW

AMTL KENNZEICHEN

: [REDACTED]

FAHRZEUG-IDENT-NR

: SALZA2BN7LH005753

ERSTE ZULASSUNG

: 23.12.2023

REPARATURKOSTEN	OHNE MWST	EUR	3 115.70
MWST 19.00 %		EUR	591.98
REPARATURKOSTEN	MIT MWST	EUR	3 707.68

MUENCHEN, 17.12.2023

SYSTEM AUDATEX

KFZ-Sachverständigenbüro
Dipl. Ing. Joachim F. Dietzmann

Situlistraße 38 / UG / · D-80939 München

Tel.: +49 89 324 41 77 · Fax: +49 89 324 41 62 · Handy: +49 171 520 59 79

E-Mail: j.f.dietzmann@gmx.de · Internet: http://www.kfzgutachter-089.de

Auftrags-Nr.: GVIN Herre

Schlüssel-Nr.: 40350134

FZ-HALTER

FABRIKAT LAND ROVER
FZ-IDENT-NR SALZA2BN7LH005753

RANGE ROVER EVOQUE
AMTL KZ

R-DYNAMIC SE
TYP-CODE 33 24 07

AUSFUEHR- AB FG-NR ...LH004349
VARIANTEN KEYLESS ENTRY/START
I-SPIEG INTELLIGENT
AUDIOSYS "HI LINE"
NAVIGATIONSSYSTEM
SCHEINW LED PREMIUM
LEDERLENKRAD
WASCHDUESE HEIZBAR
NOTRUFASSISTENTSYST
EINPARKSYS 360
ALLRADANTRIEB
REIFENDRUCKKONTROLLE
TERRAIN RESPONSE 2
PANORAMADACH
KNAUF SCHALTH LEDER
SCHWELLERBL CHROM

STANDHEIZUNG
A-SP EL/HZB/KLP/MEM
KOMBIINSTR TFT
TELEFON / FREISPRECH
AUDIOSYSTEM DIGITAL
LEUCHTW-REG AUTOMAT
SITZE VORN ELEKTR
K-GRILL SCHWA GLANZ
HECKTUEROEFFNUNG ELE
TOTWINKELASSISTENT
SCHALTBET AM LENKRAD
BREMSANL V 18"/H 17"
BATTERIE 80AH
MITTELARMLEHNE H
DIEBSTAHLALARMANLAGE

FRONTSCHIEBE HZB
INNENSPIEGEL ABLENDB
HEAD-UP DISPLAY
SYST MULT TOUCH PRO
NEBELSCHEINWERFER
HEIZBARES LENKRAD
SITZ MIT MEMORY
BL KOTFL HOCHGL SCHW
SURROUND VIEW
1999CCM 177KW
9-GANG GETRIEBE AUT
GEH A-SPIEGEL SCHWARZ
ALU PEDALE
BELEUCHTUNG AMBIENTE
LUFT QUAL SENSOR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS =148.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
02.02.02	KONSTANTER ZUSCHLAG FUER SEPARATE WERKSTATTVORFUEHRUNG DES FAHRZEUGS	2.0	29.60
76.22.72.99)	STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	7.0	103.60
76.10.88)	RADHAUSSCHALE V L V AUS-/EINBAUEN	3.0	44.40
76.10.88)	RADHAUSSCHALE V R V AUS-/EINBAUEN	3.0	44.40
KN	KENNZEICHENVERSTAERKUNG V AB-/ANBAUEN	1.0	14.80
KN	GITTER U STOSSF V AUS-/EINBAUEN	2.0	29.60
KN	AUSSENGRIFF TUER H L A-E	3.0	44.40
KN	FENSTERSCHACHTLEISTE H L A AB-/ANBAUEN	1.0	14.80
86.25.05	FENSTERKURBELAPPARAT H L A-E	5.0	74.00
KN	BLENDE TUEGRRIFF H L M AUS-/EINBAUEN	5.0	74.00
74.10.02)	REIFEN/FELGE V L MONT/WUCHTEN (ABGEB)	2.0	29.60
0281	STOSSFAENGER V INSTANDSETZEN	10.0*	148.00
1781	TUER H L INSTANDSETZEN	20.0*	296.00
7202	SCHEIBENRAD V R PRUEFEN	2.0*	29.60
9552	SCHEIBENRAD H R PRUEFEN	2.0*	29.60

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 198.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC 2-FARBEN-LACKIERUNG	AW	ARB.- PREIS
1010	STOSSFAENGER V	REPARATURLACK ST K3	16.0	316.80
2160	TUER H L	REPARATURLACK ST III SYSTEM AUDATEX	17.0	336.60

KFZ-Sachverständigenbüro
Dipl. Ing. Joachim F. Dietzmann

Situlistraße 38 / UG / · D-80939 München

Tel.: +49 89 324 41 77 · Fax: +49 89 324 41 62 · Handy: +49 171 520 59 79

E-Mail: j.f.dietzmann@gmx.de · Internet: <http://www.kfzgutachter-089.de>

Auftrags-Nr.: GVIN Herre

Schlüssel-Nr.: 40350134

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 10 AW=1 STD

PREIS = 198.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ ARBEITSGANG
LEIT-NR

2-SCHICHT-METALLIC
2-FARBEN-LACKIERUNG

AW

ARB.-
PREIS

KN VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG

17.0 336.60

KN VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG VON KUNST-
STOFFTEILEN

8.0 158.40

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND

: 01.12.2023 / 01

LEIT-NR

BEZEICHNUNG

TEILE-NR

PREIS

2025

FOLIE TUERVERKL H L

LR114596

85.90

7227

REIFEN V L

235/65 R 17 .. H

246.00

SYSTEM AUDATEX

KFZ-Sachverständigenbüro
Dipl. Ing. Joachim F. Dietzmann

Situlistraße 38 / UG / · D-80939 München

Tel.: +49 89 324 41 77 · Fax: +49 89 324 41 62 · Handy: +49 171 520 59 79

E-Mail: j.f.dietzmann@gmx.de · Internet: <http://www.kfzgutachter-089.de>

Auftrags-Nr.: GVIN Herre

Schlüssel-Nr.: 40350134

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD			
GESAMT	68.0 AW	X 148.00 EUR/STD	1 006.40		
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN				1 006.40	
N E B E N K O S T E N					
HOHLRAUMKONSERVIERUNG			15.00		
VERMESSEN			148.00		
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN				163.00	
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD			
ARBEITSLOHN	58.0 AW	X 198.00 EUR/STD	1 148.40		
LACKIERMATERIAL	40.00 %		459.36		
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL				1 607.76	
E R S A T Z T E I L E			331.90		
KLEINERSATZTEILE (2.0%)			6.64		
GESAMTSUMME ERSATZTEILE				338.54	
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....			3 115.70	
-----				-----	
MWST 19.00 %				591.98	
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....			3 707.68	

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = DIETZMU1

* = ANWENDERANGABEN

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX



D. 12. 11. 2023
und unabhängiger
Sachverständiger
für Kraftfahrzeugschäden
und -bewertung
Mitglied im BVS u. LV 5



14.12.2023




14.12.2023





14.12.2023



14.12.2023



14.12.2023
Dipl.-Ing. F. FETZMANN
Neutralisierender und unabhängiger Sachverständiger für Verkehrsschäden
SVT
München im BVSK

