



# Ingenieur- & Sachverständigenbüro

KFZ-Techniker-Meister

**Mst. Czermak Martin**

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter KFZ-Sachverständiger  
6413 Wildermieming, Griefßlehnweg 7  
Tel: 0664/2217442 Fax: 05264/5144 E-Mail: office@sachverstaendiger-tirol.at



Herr  
FI Erich Jäger  
Gerichtsvollzieher  
Rathausstr. 14  
6460 Imst

Wildermieming, 3.7.2024

## FAHRZEUGBEWERTUNG

<b>Art des Fahrzeuges:</b>	Motorrad
<b>Marke/Type:</b>	Honda PC35
<b>Fahrgestell-Nr:</b>	JH2PC35A8XM013324
<b>Erstzulassung/Letzzulassung:</b>	20.08.1999
<b>Datum der Bewertung:</b>	03.07.2024
<b>Km-Stand 2.10.2017:</b>	69850 km
<b>Lackart/Farbe/Zustand:</b>	einsch. / silber / schlecht
<b>Vorliegende Fahrzeugpapiere:</b>	keine (Daten durch Amtshilfe)
<b>Fahrzeugschlüssel:</b>	keine

Anlagen:

Bankverbindung  
Raiffeisenbank Telfs-Mieming  
UID: ATU63908267

Bankleitzahl  
36336  
BIC: RZTIAT22336

Kontonummer  
22506  
IBAN: AT60 3633 6000 0252 2506

# Ingenieur-& Sachverständigenbüro

KFZ-Techniker-Meister

**Mst. Czermak Martin**

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter KFZ-Sachverständiger

6413 Wildermieming, Grieslehnweg 7

Tel: 0664/2217442 Fax: 05264/5144 E-Mail: office@sachverstaendiger-tirol.at



MITGLIED  
DES FACHVERBANDES



## FAHRZEUGBEWERTUNG

### Auftrag:

Lt. Auftrag soll der Verkehrswert des gegenständlichen Fahrzeugs zum Stichtag 03.07.2024 eruiert werden.

Die Fahrzeugdaten werden lt. Angaben vom Hersteller verwendet. Fahrzeugpapiere sind keine vorhanden. Das Fahrzeug ist für den Straßenverkehr nicht zugelassen. Die § 57a Überprüfung ist abgelaufen (gelocht mit 08/18).

Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung, dass im Zuge der Veräußerung keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben sind. Die Bewertung des Fahrzeuges erfolgt zum Stichtag 03.07.2024

### Sachverhalt:

Das Fahrzeug ist zum Straßenverkehr nicht zugelassen.

Die übliche Händlerspanne mit 8 % ist beim Einstandspreis bereits berücksichtigt.

In der gerichtlich anerkannten Bewertungsmethode vom Autopreisspiegel wird die Händlerspanne zuerst abgezogen, und dann als Zuschlag wieder addiert (programmtechnisch nicht anders möglich).

### Technische Mängel:

Das Fahrzeug wurde vom Sachverständigen optisch begutachtet.

Gebrauchsspuren und Verschleisspuren rundum, Blinkleuchten defekt, Abschürfungen rundum, Reifen porös, Auspuff Schalldämpfer nicht typengenehmigt, kein Schlüssel vorhanden, Batterie entleert, Service überfällig, Antriebskette verschlissen

### Bewertungsergebnis:

Die Schätzung des Fahrzeuges wird mit Hilfe Recherchen im www durchgeführt

Das gerichtlich anerkannten Bewertungsprogramm Autopreisspiegel kann nicht angewendet werden, da das Fahrzeug nicht mehr in der Datenbank auffindbar ist.

**Verkaufswert zum Zeitpunkt 07/2024 (inkl. Mwst):** € 2100,00

**abzüglich Reparaturkosten geschätzt (inkl. Mwst):** € 1600,00

**Rest-Fahrzeugwert (inkl. Mwst)** € 500,00

Die Gültigkeit der Bewertung beträgt 3 Monate.

Für die Richtigkeit der Feststellung und die Objektivität der Auswertung

Mst. Martin Czermak SV  
Grieslehnweg 7, 6413 Wildermieming



Bankverbindung  
Raiffeisenbank Telfs-Mieming  
UID: ATU63908267

Bankleitzahl  
36336  
BIC: RZTIAT22336

Kontonummer  
22506  
IBAN: AT60 3633 6000 0252 2506



13 06 2024



ERSTE HILFE



13 06 2024



TOY  
20 mm  
Skupina 2.0 mm  
Materiál: ocel  
Značka: TOY

13 06 2024



13 06 2024



13 06 2024



13 06 2024



13 06 2024



180/65 ZR 12 (M/C)

13 06 2024



9876579

P. V. A. (9876579)

ONTST. PER 2 0MMW.

MSW - 6 0 0 0

2

2


MSW E1

MSW E1

13 08 2024



13 06 2024



13 06 2024

West

AVON  
OPEN

13 06 2024

JH2PC35A8XM013324

13 06 2024

13 06 2024



13 06 2024