

Werteinschätzung Breitling Herrenuhr Chronograph
Referenz B13050.1, Kaliber Valjoux 7750

Die uns vorgelegte Herrenuhr der Marke Breitling mit dem Kaliber Valjoux 7750 ist in einem guten äußeren Zustand. Das Werk ist funktionsfähig, sollte aber, wenn die Uhr in Dauergebrauch geht, eine Revision bekommen (Schwingungsweite der Unruh bei Vollaufzug 230 Grad, optimal wäre 270 Grad).

Die geschätzten Kosten für eine Überholung bei einer freien Werkstatt liegen zwischen 550,- und 700,-€. Breitling wird die Uhr nicht bearbeiten, weil Sie sich nicht mehr im Originalzustand befindet.

Der optische Zustand des Werkes ist gut. Das Gehäuse wurde nachträglich fachmännisch mit einem Brillantbesatz versehen (ca.192 Steine unterschiedlicher Größe und nicht definierter Güte).

Gehäuse und Band weisen leichte Tragespuren auf, das Band ist nicht durch das Tragen gelängt. Es liegen vier originale Verlängerungsglieder bei.

Bei der beiliegenden Box (Servicebox von Breitling) löst sich innen die Kaschierung auf. Da im Internet keine Uhr mit Steinbesatz gehandelt wird, ist der Wert schlecht einzugrenzen. Negativ betrachtet ist die Uhr so nicht mehr original, positiv betrachtet ist die Uhr durch die aufwändige Fassarbeit und den Wert der Steine (?) deutlich aufgewertet. Vergleichbare Uhren ohne Steinbesatz werden für 4000,- - 5000,- angeboten, der reelle Verkaufswert wird bei diesen Uhren (ohne Steinbesatz) etwa 30% darunter liegen.

Ich empfehle, den Startpreis bei 1000,-€ anzusetzen. Sollte es Käufer geben, denen das Design gefällt, wird der Preis automatisch hoch gehen. Sollte sich kein Käufer finden, der die Uhr wegen der Steine haben möchte, besteht dann immer noch die Chance, dass die Uhr für 1000,-€ zum Umrüsten erworben wird.

Nach bestem Wissen und Gewissen erstellt von

Uhrmachermeister