



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten




Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument




Bild 7 : Serviceanzeige




Bild 8 : Motorraum



Bild 9 : Mittelkonsole - Blende zerkratzt



Bild 10 : Felge hinten rechts zerkratzt



Bild 11 : Kofferraum Abdeckung fehlt




Bild 12 : Hinweise auf Kleintierverbiss



Bild 13 : Hinweise auf Kleintierverbiss