



DEKRA Automobil GmbH  
Sven Neth  
Schillerstraße 9  
27570 BremerhavenDEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Bremerhaven

## Vielen Dank für Ihren Auftrag

### Alles für eine sichere Fahrt

Dann am besten gleich zu DEKRA – Ihrem Partner für Sicherheit rund um Ihr Fahrzeug. Auch bei Fahrzeugbewertungen, Schadengutachten, Änderungsabnahmen, Classic Services und Motorrad Services, unsere Experten sind gerne für Sie da.

Wunschtermin online buchen oder ohne Termin direkt zu uns: [dekra.de/onlinetermin](https://dekra.de/onlinetermin)

Den nächstgelegenen DEKRA Standort finden Sie unter: [dekra.de/standorte](https://dekra.de/standorte) oder unter der Service-Hotline: 0800 333 333 3



## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.11.2023 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Neth. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.11.2023.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.11.2023 um 09:30 Uhr durch [REDACTED] bei POLIZEI Bremerhaven, [REDACTED], 27570 Bremerhaven, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	24.10.2017

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2024
---------------	-----------

### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	AU / Golf R 4Motion (BlueMotion Technology) DSG
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / CBM
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAUZJW101993
Türen	5
Sitzplätze	5

Farbe	oryxweiss perlmutteffekt (0K1)
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	228 kW / 1984 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	122.792

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 35 R 19 91 Y	Sportiva / performance	S/O	5 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Sportiva / performance	S/O	5 mm
2 links	235 / 35 R 19 91 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) AO1 FSL	S/O	3 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) AO1 FSL	S/O	3 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Ablagen Golf, Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ausführung mit 4 Türen, Außenspiegel rechts und links mit Memoryfunktion, elektrisch einstell- und separat beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Chrom matt, Bremsleuchte, dritte, Chromeinfassung am Lichtdrehschalter, Dachhimmel schwarz, Dekoreinlagen "Piano Black", Diebstahlwarnanlage, Doppelton-Signalhorn, Einparkhilfe, Einstiegsleisten vorn in Edelstahl, beleuchtet, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fensterheber hinten elektrisch, Fensterheber vorn elektrisch, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Kühlergrill schwarz lackiert mit Chromleiste auf der unteren Lamelle, mit "R"-Logo, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Leuchten im Fußraum vorn (2), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Sonderfarbe Pure White, Lenkrad: Multifunktions-Sportlederlenkrad mit Alu-Dekor für DSG, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox und 2 Luftausströmern hinten, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Müdigkeitserkennung, Paket: Licht und Sicht inkl. Light Assist, Paket: Winter, Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet, Progressivlenkung, Radio "Composition Colour", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetall (4) "Cadiz" 7,5 J x 18, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten, dunkelrot und Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Schalthebelknopf in Alu-Optik, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Race", Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Top-Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger: R Stoßfänger und Schwellerverbreiterung im "R"-Styling, Textilfußmatten vorn und hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht, Warnsummer und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Frontscheibe in Wärmeschutzglas, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

## Sonderausstattung

Active Info Display, mehrfarbig, App-Connect und Volkswagen Media Control in verb. mit Navigationsfunktion für Discover Media, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Bremse: R -"Performance"-Scheibenbremsen in Verbundtechnik vorn, Car-Net "Guide & Inform" Laufzeit 3 Jahre, Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl, Lackierung: Oryxweiß Perlmutteffekt, Lederausstattung "Nappa Carbon" mit Top-Sportsitzen vorn Volkswagen R, Paket: Business Premium-Paket inkl. NavigationI (DSG) (GTD,GTI,R), Paket: Top-Paket, Performance-Abgasanlage, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Soundsystem "DYNAUDIO Excite", Raucherausführung, Räder: Leichtmetall (4) "Pretoria" in Schwarz,

Volkswagen R, Rückfahrkamera "Rear View", Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 90% lichtabsorbierend, Sprachbedienung, Telefonschnittstelle "Business", Verkehrszeichenerkennung iVm. Fahrerassistenz-Paket Plus

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Inspektion nicht nachgewiesen, erneuern; Batterie tiefentladen, erneuern; Motorhaube verschrammt, smart repair (Bild 7); Kotflügel vo li eingedrückt, erneuern; Stossfänger hinten beschädigt, instandsetzen (Bild 9);

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

HINWEIS : Das Fahrzeug weist gegebenenfalls Beschädigungen aufgrund der Standzeit auf.

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

## Anlagen

Fotoanlage  
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : angezeigte Laufleistung



Bild 6 : Motorraum



Bild 7 : Motorhaube verschrammt




Bild 8 : Kotflügel eingedrückt



Bild 9 : Stossfänger hinten beschädigt