

Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen Sachverständiger
MB23-09101

Vom
13.09.2023

Hersteller
BMW 

Modell
Baureihe X3 (G01)(12.2017->)

Auftraggeber
Staatsanwaltschaft Hanau

Wiederbeschaffungswert
20.050,00 €
differenzbesteuert

Stichtag
09.09.2023

Sachverständiger
Michael Büche
IfS zertifizierter KFZ-Sachverständiger
Kraftfahrzeugtechnikermeister

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis2

Fahrzeugdaten4

 Fahrzeug4

 Ausstattung4

 Zustand5

 Bereifung6

 Reparierte Vorschäden6

 Nicht reparierte Vorschäden7

 Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung7

Gutachtenfertigstellung8

Fotoanlage11

Sachverständigenbüro Büche - Wilhelm-Leuschner-Str. 6 - 63179
Obertshausen

Staatsanwaltschaft Hanau
Postfach 2165
63411 Hanau

Obertshausen, 13.09.2023

OHNE

Aktenzeichen
MB23-09101

Auftraggeber	Name	Staatsanwaltschaft Hanau
	Aktenzeichen	4422 Js 2463/23 WI
	Straße	Postfach 2165
	PLZ Ort	63411 Hanau
	Telefon	[REDACTED]
	E-Mail	[REDACTED]
		[REDACTED]
		[REDACTED]
Fahrzeughalter	Name	[REDACTED]
	Straße	[REDACTED]
	PLZ Ort	[REDACTED]
Besichtigung	Besichtigung bei	[REDACTED]
	Datum	30.08.2023 - 16:00 Uhr
	Ort	[REDACTED] Obertshausen-
		Hausen
	Sachverständiger	Michael Büche
	Anwesende	Sachverständiger, Fr. Wietis
	Bedingungen	ausreichend
Auftrag	Datum	28.08.2023
	Erteilt durch	Auftraggeber
	Beauftragung	telefonisch

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	OHNE
Hersteller	BMW
Modell/Haupttyp	Baureihe X3 (G01)(12.2017->)
Untertyp	xDrive 20 d xLine
Baujahr	2018
Erstzulassung	28.12.2018
Letzte Zulassung	28.12.2018
Fahrzeugart	SUV
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WBATX35080NC07984
Schlüssel-Nr.	0005/CQN,0005/CRW,0005/CZT
Antriebsart	Diesel / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	8-Gang automatisch
Leistung/Hubraum	140 KW / 1.995 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (2)
Sitzplätze	5
Besonderheiten	Fahrzeug mit Spanischer Zulassung und Papieren. Batterie entladen/defekt. Dem Fahrzeug liegen spanische Papiere und zwei Schlüssel bei.
Abgasnorm	EU6

Ausstattung

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ Ablage-Paket | ✓ Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion |
| ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar | ✓ Licht- und Regensensor |
| ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | ✓ LM-Felgen |
| ✓ Ambiente-Beleuchtung | ✓ Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB) |
| ✓ Anti-Blockier-System (ABS) | ✓ Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel |
| ✓ Antriebsart: Allradantrieb | ✓ Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel KAT (B47) |
| ✓ Antriebsart: xDrive (Allrad) | ✓ Nebelscheinwerfer LED |
| ✓ Armauflage vorn | ✓ Nebelschlussleuchte |
| ✓ Audiosystem: Radio (BMW) | ✓ Nichtraucher-Paket |
| ✓ Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden | ✓ NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) |
| ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | ✓ Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| ✓ Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services | ✓ Parkbremse elektrisch |
| ✓ Bordcomputer | ✓ Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| ✓ Bremsassistent | ✓ Radstand 2864 mm |
| ✓ Check-Control-System | ✓ Reifen 245/50 R19 ...W |

- ✓ Dachreling Aluminium satiniert
- ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- ✓ Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- ✓ Dynamische Bremsleuchte
- ✓ Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- ✓ Dynamische Traction Control (DTC)
- ✓ Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- ✓ Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- ✓ Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- ✓ Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- ✓ Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- ✓ Getränkehalter vorn und hinten
- ✓ Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- ✓ Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.
- ✓ Heckklappenbetätigung automatisch
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- ✓ Kopf-Airbag-System hinten
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- ✓ SCR-System (AdBlue-Technologie)
- ✓ Seitenairbag hinten
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Serien-Fahrwerk
- ✓ Service-System: ConnectedDrive Services
- ✓ Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- ✓ Service-System: Remote Services
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Vivus
- ✓ Sitze vorn mechanisch verstellbar
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Start-Stop-Knopf
- ✓ Start/Stop-Anlage (Funktion)
- ✓ Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Uni-Lackierung
- ✓ Wärmeschutzverglasung getönt
- ✓ Wegfahrsperre
- ✓ X-Line

Sonderausstattung

- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Alarmanlage
- ✓ Audio-Navigationssystem Professional
- ✓ Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Außenspiegel heizbar
- ✓ Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- ✓ CD-Laufwerk
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Panoramadach (Glas)
- ✓ Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- ✓ Rücksitz(e) elektr. verstellbar
- ✓ Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Zustand

Allgemeinzustand	dem Alter entsprechend
Karosseriezustand	dem Alter entsprechend
Innenraumzustand	gepflegt
Lackzustand	mit Gebrauchsspuren versehen
Lack	GLACIERSILBER METALLIC Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	227.452 km


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	245/50 R 19
Profiltiefe	4.5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	245/50 R 19
Profiltiefe	4.5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	245/50 R 19
Profiltiefe	4.5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	245/50 R 19
Profiltiefe	4.5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Winter

Reparierte Vorschäden

Augenscheinlich waren KEINE Vorschäden offensichtlich erkennbar gewesen. Eine Lackschichtenmessung wurde nicht durchgeführt.

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Um die Frage über Vorschäden an dem Fahrzeug genauer beurteilen zu können, muss eine Abfrage im Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft (HIS) durchgeführt werden. Eine Abfrage im HIS können allerdings nur Versicherer und Fahrzeugeigentümer tätigen. Sollten zu dem Fahrzeug relevante Einträge in dem HIS enthalten sein, so ist der Sachverständige hierüber zu informieren.

Sofern Einträge zu dem Fahrzeug im HIS hinterlegt sind und diese dem Sachverständigen mitgeteilt werden, berücksichtigt dieser diese wertbeeinflussenden Faktoren nachträglich und passt das vorliegenden Gutachten dahingehend entsprechend an.

Nicht reparierte Vorschäden

Steinschläge auf der Windschutzscheibe und der Dachvorderkante. Leisten links und rechts neben der Windschutzscheibe verkratzt. Kratzer Radbogen vorne links. Kratzer am Kotflügel vorne links. Lack am Kotflügel vorne links leicht abgeschliffen. Delle in der Tür hinten links. Kratzer und Lackabplatzer am Stoßfänger hinten. Kratzer am Spoiler hinten rechts. Rückleuchte hinten rechts innen milchig. Kratzer am Kotflügel vorne rechts. Kratzer in der Tür hinten rechts. Lackabtrag am Kotflügel vorne rechts im Kantenbereich zum Stoßfänger. Leichte Kratzer am Radbogen vorne rechts. Kratzer und Lackabplatzer am Stoßfänger vorne.

Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Besichtigungsort: Abschleppdienst Noe-Stang, Jakob-Wolf-Straße 6, 63179 Obertshausen-Hausen

Während der Besichtigung am 30.08.2023 war das Fahrzeug unzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Profiltiefe-Messgerät

Gutachtenfertigungstellung

Das vorliegende Gutachten ist nicht präjudizierend und wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen von einem IfS GmbH zertifizierten Sachverständigen (IfS-Zert) für KFZ- Schäden und - Bewertung erstellt und dient nur zum Zwecke der zivilrechtlichen Schadenregulierung unter Beachtung von Par. 410 ZPO und 29 STVO.

Dieses Gutachten inklusive der enthaltenen Anlagen (Bilder etc.) ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung sind vorbehalten, eine nicht vereinbarungsgemäße Nutzung - auch in Auszügen - bedarf einer schriftlichen Genehmigung durch den Urheber.

Das Gutachten wurde elektronisch erstellt und hat auch ohne Stempel und Unterschrift Gültigkeit.

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 49 Seiten
- 77 Fotos

Obertshausen, den 13.09.2023

Der Sachverständige



Michael Büche

IfS zertifizierter KFZ-Sachverständiger

Kraftfahrzeugtechnikermeister

Hersteller	BMW		
Modell	Baureihe X3 (G01)(12.2017->), xDrive20d, xLine, 2017 - 2019		
Amtl. Kennzeichen	OHNE	Besichtigungsdatum	09.09.2023
Vorgangsname	MB23-09101 - 33601	Farbe	GLACIERSILBER METALLIC
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 130 106 140 0001 DE001
Erstzulassung / HU	28.12.2018 /	KBA-Schlüssel	0005/CQN
Laufleistung (geschätzt)	227.452 km	Aufbau	Sport-Utility-Vehicle
VIN	WBATX35080NC07984	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	140 kW / 190 PS	Schadstoffklasse EU	EU6
Hubraum	1995 ccm	Zustand	normal
Motorart	Diesel	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen				
Reifen Achse 1	unbekannt	245/50R19	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,0 / 5,0 mm /--
Reifen Achse 2	unbekannt	245/50R19	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,0 / 5,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Wiederbeschaffungswert

20.050,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.
(Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG)

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 13.09.2023 zum 08.09.2023

Datenstand

09/2023

Bezeichnung	MB23-09101 - 33601	Besichtigungsdatum	09.09.2023
Amtl. Kennzeichen	OHNE	DAT Europa-Code®	01 130 106 140 0001 DE001 5842
Fahrzeug-Ident.Nr	WBATX35080NC07984	KBA-Schlüssel	0005/CQN

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Ablage-Paket
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Ambiente-Beleuchtung
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Allradantrieb
 - Antriebsart: xDrive (Allrad)
- > Antriebsart: xDrive (Allrad)
- > Armauflage vorn
- > Audiosystem: Radio (BMW)
- > Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- > Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
 - Service-System: ConnectedDrive Services
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Bordcomputer
- > Bremsassistent
- > Check-Control-System
- > Dachreling Aluminium satiniert
- > Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- > Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- > Dynamische Bremsleuchte
- > Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- > Dynamische Traction Control (DTC)
- > Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- > Fahrassistent-System: Active Guard (Bremsassistent)
- > Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- > Fahrassistent-System: Fahrerlebnisschalter
- > Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- > Fußmatten Velours
- > Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- > Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- > Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- > Getränkehalter vorn und hinten
- > Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.
- > Heckklappenbetätigung automatisch
- > Heckleuchten LED
- > Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- > Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- > Kopf-Airbag-System hinten
- > Kopf-Airbag-System vorn
- > Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
 - Multifunktion für Lenkrad
- > Licht- und Regensensor
- > LM-Felgen 7,5x19 (Y-Speiche 694)
- > Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- > Nebelscheinwerfer LED

- > Nebelschlussleuchte
- > Nichtraucher-Paket
- > NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- > Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- > Parkbremse elektrisch
- > Personalisierungssystem (Personal Profile)
- > Radstand 2864 mm
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- > SCR-System (AdBlue-Technologie)
- > Seitenairbag hinten
- > Seitenairbag vorn
- > Serien-Fahrwerk
- > Service-System: ConnectedDrive Services
- > Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- > Service-System: Remote Services
- > Servolenkung
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Vivus
- > Sitze vorn mechanisch verstellbar
- > Sportsitze vorn
- > Start-Stop-Knopf
- > Start/Stop-Anlage (Funktion)
- > Tagfahrlicht LED
- > Wegfahrsperr
- > Wärmeschutzverglasung getönt
- > X-Line

Sonderausstattung

- > Alarmanlage
- > Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
 - Außenspiegel heizbar, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts, Scheibenwaschdüsen heizbar
- > CD-Laufwerk
- > Metallic-Lackierung
- > Panoramadach (Glas)
- > Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- > Rücksitz(e) elektr. verstellbar
- > Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6




Foto 7




Foto 8




Foto 9




Foto 10




Foto 11




Foto 12




Foto 13




Foto 14




Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20




Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72




Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77

