Fotoanlage

Legende:

Beteiligter 1: Fahrzeug Porsche Kennzeichen: ohne

Auftraggeber: Staatsanwaltschaft Stade
Auftragsdatum: 06.06.2023

Besichtigungsdatum: 06.06.2023
Besichtigungsort: ZPD Niedersachsen, Hannover

Bild 1: Übersicht Fahrzeug

Bild 2: Übersicht Fahrzeug

Bild 3: Übersicht Innenraum

Bild 4: Kombiinstrument

Bild 5: leichte Kratzer Heckverkleidung Stoßfängerverkleidung hinten links, polieren

Bild 6: Beschädigungen Felgenhorn hinten rechts, erneuern