

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH  
Nartenstr. 21, 21079 HamburgStaatsanwaltschaft Stade  
Archivstraße 7  
21682 StadeDEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Hamburg-Süd  
Nartenstr. 21  
21079 Hamburg  
Telefon 040 / 756096-0  
Fax 040 / 756096-96  
E-Mail  
hamburg-sued.automobil@dekra.comAnsprechpartner:  
Lennart Wienrich  
Tel. direkt 040 756096-35

## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen**                      **nicht vorhanden**                      **FIN**                      **ZDMGA00AAHB008422**

Auftraggeber	Staatsanwaltschaft Stade, Archivstraße 7, 21682 Stade
Ihr Auftrag vom	31.01.2024, per e-Mail
Besichtigung	07.02.2024 um 13:00 Meyer & Walts GmbH, Molkenstäh 15, 21279 Hollenstedt

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.02.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.714,29 EUR	18.700,00 EUR

Duplikat

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 31.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.02.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.02.2024 um 13:00 Uhr durch Herrn Lennart Wienrich bei Meyer & Walts GmbH, Molkenstäh 15, 21279 Hollenstedt, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Laut Auftraggeber soll sich ein zweiter zusätzlicher Funk- Zündschlüssel bei der Staatsanwaltschaft befinden.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 330 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kraftstofftank

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	16.10.2017
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom Fahrzeug	16.10.2017 stillgelegt

Duplikat

## Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 10 / 2019

## Technische Daten

Fahrzeugart	Motorrad
Hersteller	DUCATI (I)
Typ / Verkaufsbezeichnung	GA / XDiavel S Thrilling Black
HSN / TSN	4042 / ACY
Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZDMGA00AAHB008422
Farbe	Schwarz
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	112 kW / 1262 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO4; L3e; >=130km/h; PI
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	1.187

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 vorne	120 / 70 ZR 17 58 W	Pirelli / Diablo	S / O	4 mm
2 hinten	240 / 45 ZR 17 82 W	Pirelli / Diablo	S / O	4 mm

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

ABS (Anti-Blockier-System), Antriebs-Schlupf-Regelung, Katalysator, Rückspiegel rechts, Stoßdämpfer verstellbar

## Sonderausstattung

Brems- Kupplungshebel aus Aluminium, Flansch aus Aluminium, Rahmestopfen aus Aluminium, Riemenschutz aus Aluminium, Termignoni Abgasanlage

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Service fällig, erneuern; HU abgelaufen, erneuern; Blinkergehäuse vorne rechts zerkratzt, erneuern.

Duplikat

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Lennart Wienrich

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Kombiinstrument



Bild 4 : Innenraum

Duplikat



Bild 5 : Diagonale vorne rechts



Bild 6 : Diagonale hinten links

Duplikat



Bild 7 : Seitenansicht links



Bild 8 : Seitenansicht rechts