

Bitte stets angeben:
Bewertungsnummer:
11BGV24L002

12.12.2024

Fahrzeugbewertung

Ford Transit Custom Kasten

Auftrag vom 09.12.2024

Besichtigungsdatum 10.12.2024



Gebrauchtfahrzeug - Bewertung

Gutachten-Nr.	11BGV24L002	Besichtigungsdatum	10.12.2024
Fahrzeugart	Transporter	Motorart	Turbo - Diesel
Fabrikat	Ford	Leistung (KW) / Hubraum	74 kw / 2198 ccm
Typ	Transit Custom Kasten	Baujahr	02/2013
Aufbauart/Ausf.	Kastenwagen / 270 L1	Farbe	Frost-Weiß
Amtl. Kennz.	NT-09 40 (RO)	Ges.Fahrstrecke	116584 km
Kfz.-Ident. Nr.	WFOYXXTTGYDUXXXX		
Reifen/Zust. 1.Achse	215/65R15C 104/102 T / 1,0/1,0		
Reifen/Zust. 2.Achse	215/65R15C 104/102 T / 1,0/1,0		

Serienausstattung:

2. Batterie, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Basis, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum, Bordcomputer, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fensterheber elektrisch, Getriebe 6-Gang, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten, Karosserievariante: Normaldach, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, LKW-Zulassung, Motor 2,2 Ltr. - 74 kW TDCi KAT, Radstand 2933 mm, Reserverad in Fahrbereifung, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro und 5, Scheinwerfer H4, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Schmutzfänger vorn und hinten, Seitenschutzleisten, Sitz-Paket 4: Fahrersitz (3-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff, Stoßfänger teillackiert, Verglasung getönt, Verzurrschienen seitlich im Laderaum, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Doppelschließanlage, Heckflügeltüren mit Verglasung, Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad), Heckscheibenwischer, Laderaumschutz-Paket, Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer, mit Fenster und Durchlademöglichkeit unten, Sicht-Paket 1, Start/Stop-Anlage

Zusatzausstattung:

Anhängerkupplung, Fensterheber elektr. 2, Frontscheibe heizbar, Getriebe 6-Gang, Radio /CD, Boxen, Spiegel links u. rechts elektr. verstellbar, Heckflügeltüren mit Verglasung

Bemerkungen:

Ohne Probelauf und Probefahrt, keine Fahrzeugpapiere vorhanden, Fahrzeug mit rumänischen KFZ-Kennzeichen, Batterie def, 4 Reifen drucklos, Laderaum Innenverkleidung fehlt an Tür hinten li. und tw. gebrochen, Fahrzeug mit Moos und Flechte befallen, Kundendienst durchführen, HU fällig, nur 1 Fahrzeugschlüssel vorhanden

Auf der Basis des Marktspiegels der Deutschen Automobil Treuhand und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der **Händlerverkaufswert** des oben genannten Fahrzeugs am 12.12.2024

600,00 EUR (inkl. MwSt.)

Diese Bewertung wurde durchgeführt vom Sachverständigen Jürgen Förster

Schlussbemerkung

Die vorliegende Bewertung wurde unparteiisch erstellt.

Der Sachverständige

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010




Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Bild Nr. 013

