

Kfz Sachverständige Bernd Schumann GmbH

Sachverständige für Kfz-Schäden und Bewertungen



Classic Data

E-Mail: info@kfz-sachverstaendiger-leipzig.de

04209 Leipzig

Brüner Straße 12

Telefon: 0341/4220992

Fax: 0341/4220993



Kfz Sachverständige Bernd Schumann GmbH
Brüner Strasse 12 * 04209 Leipzig

Staatsanwaltschaft Leipzig
Postfach 225
04002 Leipzig

Leipzig, 12.08.2024

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SFWBS24263
KFZ Sachverständige

Beweissicherung

Betreff: Beweissicherung

Schaden-Nr.:	Audi A4
Vers.-Nr.:	WAUZZZ8KXAA035662
Auft.-Datum:	08.08.2024
Bes.-Datum:	09.08.2024
Besichtigt von:	Der Sachverständige Frank Weber
Auftraggeber:	Staatsanwaltschaft Leipzig
Bes.-Ort:	Sicherstellung Lützner Straße 218 04179 Leipzig

Zusammenfassung

Fahrzeugart:	Pkw	Wertminderung	ohne MwSt. €	inkl. MwSt. €	keine
Fabrikat:	Audi	Wertverbesserung			keine
Typ:	A4 Avant (8K5)(04.2008->) Ambition	Wiederbeschaffungswert			nicht ermittelt
Fzg. Id.-Nr.:	WAUZZZ8KXAA035662	Restwert			1.930,00
Erstzulassung:	28.07.2009				
km-Stand:	179604 km abgelesen				

Der Sachverständige
Frank Weber

22 Fotos

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart:	Pkw
Aufbau:	Kombi
Fabrikat:	Audi
Typ / Untertyp:	A4 Avant (8K5)(04.2008->) Ambition
KBA-Nummer:	0588/AJS
Fzg.Ident.-Nummer:	WAUZZZ8KXAA035662
Baujahr:	07.2009
Erstzulassung:	28.07.2009 Zulassungsbescheinigung Teil II
Motorart / Bauform / Zylinder:	Superbenzin / Reihenmotor / 4
Getriebe / Anzahl der Gänge:	manual / 6
Schadstoffklasse:	Euro 5
Leistung in kw:	88
Hubraum in ccm:	1798
Verbrauch:	9,6 ltr / 5,8 ltr / 7,2 ltr / 171 g/km
Anzahl der Türen:	5
Maße über Alles in mm:	4703 x 2040 x 1436
Radstand:	2808
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1
Anzahl der Plätze:	5
Laufleistung in km abgelesen:	179604 abgelesen
Leermasse in kg:	1.470
Gesamtmasse in kg:	2.040
Bereifung:	v.l. 225/50R17 v.r. 225/50R17 h.r. 225/50R17 h.l. 225/50R17
Farbe / Lackart:	Brillantschwarz
Ausstattung:	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Paket: Ambition, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Dachreling verchromt, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe 6-Gang, Getränkehalter in Mittelkonsole, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Hologramm, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen), LM-Felgen, Monochrom-Display (6,5 Zoll), Motor 1,8 Ltr. - 88 kW 16V TFSI, Nebelscheinwerfer integriert, Reifen-Reparaturkit,

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Empore, Sport-Fahrwerk, Sportsitze vorn, Tagfahrlicht, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Ablage-Paket, Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar), Audiosystem Concert (Radio/CD-Player), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Einparkhilfe hinten (APS), Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay, Glanz-Paket, Mittelarmlehne vorn, Sitzheizung vorn, Sonderlackierung Brilliant-Schwarz, Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)

Bemerkungen:

1 Fahrzeugschlüssel sowie 1 Schlüssel zur besichtigung vorhanden, Fahrzeug wurde nicht gestartet/keine technische Prüfung durchgeführt. Ausstattung wurde über die VIN ermittelt und kann abweichen.

Auftrag

Laut schriftlicher Auftragserteilung durch die Staatsanwaltschaft Leipzig, soll hier der Fahrzeugwert (Restwert nur erzielbar) des vorstehend näher bezeichneten Fahrzeuges ermittelt werden.

Fahrzeugzustand

Besichtigungszustand

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem stark gebrauchten Zustand. Die Fahrzeugtechnik sowie Getriebe konnte nicht geprüft werden. Der Fahrzeugschlüssel lag zur Besichtigung vor. Die Fahrzeugunterlagen sind nicht vorhanden, lediglich der Fahrzeugbrief ist vorhanden. Die Ausstattung sowie Fahrzeugdaten wurden anhand des Fahrzeugbrief und der VIN ermittelt und können abweichen.

Alt/Vorschäden

- Allgemein verwittert
- Dellen und Kratzer ringsrum vorhanden
- Fahrersitz starke Gebrauchsspuren
- Kotflügel links beschädigt
- Kotflügel rechts Lackschäden
- Stoßstange vorn + hinten beschädigt
- Außenspiegel rechts beschädigt
- Heckklappe beschädigt
- Lackschäden Seitenwände hinten
- Kotflügel vorn links + Tür hinten links nachlackiert
- Technischer Zustand unbekannt
- es wurden Fremdkabel im Motorraum verlegt

Wiederbeschaffungswert

Ein Wiederbeschaffungswert ist hier durch den Gesamtzustand und der Beschädigungen nicht mehr

erzielbar. Es wurde der Restwert ausgewiesen.

Restwert

Im Hinblick auf den Schadenumfang und der verwendbaren Teile ist der angegebene Restwert beim Verkauf zu erzielen.

Ein Kaufangebot wurde mitgeteilt von: 1.930,00 EUR

H.J. Automobile Jasiulaniec
Schmiedestr. 1 | D 28879 Grasberg
Tel.: 0157/54255899 | hjauto-jasiu@web.de

Das vorgenannte Kaufangebot ist dem Eigentümer gegenüber verbindlich und hat eine Gültigkeit bis zum 3.9.2024.

Die Gültigkeit des Kaufangebots setzt voraus, dass keine weiteren Schäden am Fahrzeug entstehen, die Ausstattung des Fahrzeugs unverändert vorhanden ist und der Fahrzeugbrief nicht entwertet wurde.

Hinweis zur Abwicklung:

Das verbindliche Kaufangebot beinhaltet die kostenlose Abholung des Unfallfahrzeugs. Zur Annahme des Kaufangebots setzen Sie sich innerhalb der Angebotsfrist direkt (z.B. telefonisch) mit dem interessierten Aufkäufer in Verbindung, sofern Sie das Unfallfahrzeug zu diesem Betrag nicht anderweitig veräußern können. Unter Nennung der o.g. Objekt- bzw. Auftragsnummer werden die Übernahmemodalitäten mit Ihnen abgestimmt. Im Interesse einer reibungslosen Abwicklung halten Sie bitte alle für den Verkauf notwendigen Papiere bereit.

Schlusswort

Die Tatsachenfeststellung und die abschließende Ausarbeitung erfolgten durch den unterzeichnenden Sachverständigen.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist mit einer digitalen Signatur unterzeichnet.

Der Sachverständige

Verteiler

- Auftraggeber

Bildanlage

Foto Nr. 001



Foto Nr. 002



Foto Nr. 003



Foto Nr. 004



Foto Nr. 005



Foto Nr. 006



Foto Nr. 007



Foto Nr. 008



Foto Nr. 009



Foto Nr. 010




Foto Nr. 011



Foto Nr. 012



Foto Nr. 013



Foto Nr. 014



Foto Nr. 015



Foto Nr. 016



Foto Nr. 017




Foto Nr. 018



Foto Nr. 019




Foto Nr. 020




Foto Nr. 021



Foto Nr. 022

