



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Porschestra. 2a • 38112 Braunschweig

Staatsanwaltschaft Braunschweig
Tunierstr. 1
38100 Braunschweig

erstellt durch :

von der HWK Hildesheim-Süd-niedersachsen
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk

Handy :
Datum : 17.03.2025

Gutachten



Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung
Ihr Zeichen :
Auftrag vom / durch : 17.03.2025 / GV Harig
Besichtigungsdatum : 11.03.2025
Besichtigungsort : Firma Lesum GmbH
Porschestra. 20, 38259 Salzgitter Bad
Besichtigt durch : Unterzeichner
Anwesend : keiner

Kosten- und Wertzusammenstellung:


Marktwert ohne Umsatzsteuer	EUR	17.478,99
Umsatzsteuer 19 %	EUR	3.321,01
Marktwert incl. Umsatzsteuer	EUR	20.800,00



Gutachten Nr.: 0 [redacted]

Datum: 17.03.2025

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart : PKW
 Aufbauart : Kombi, 5-türig
 Fabrikat : SKODA
 Typ / Untertyp : Octavia / Octavia Combi 2.0 TDI 4x4 DSG RS
 Fahrzeug-Ident-Nummer : TMBLK9NE7L0 [redacted]
 Hubraum / Leistung : 1968 ccm / 135 kW
 Motorart / Zylinder / Motorbauart : Diesel Kat / 4-Zylinder / Reihe
 Abgascode : E6T
 Plätze : 5
 KBA-Nr.: : 8004AOM
 Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast : 1573 kg / 2087 kg / 514 kg
 Länge / Breite / Höhe : 4667 mm / 1814 mm / 1465 mm
 Reifendimension vorn / hinten : 225/40 R18 92Y / 225/40 R18 92Y
 Reifenfabrikat : Continental
 : Sommer-Reifen

 Profiltiefe in (mm) :
 Reifenzustand : verkehrssicher
 Anzahl der Achsen : 2
 2. Reifensatz
 Radstand : 2686 mm
 Erstzulassung : 27.11.2019
 Letzte Zulassung : 06.12.2022
 Nächste HU / AU : 11.2024 / 11.2024
 Laufleistung abgelesen : 113090 km
 Laufleistung geschätzt : 113090 km
 Farbe : stahlgrau (F7A)
 Lackart : Uni (2 Schicht)
 Fahrzeugzustand : gut
 Besichtigungszustand : unzerlegt, abgemeldet
 Serien/Sonderausstattungen : Serien- und Sonderausstattung siehe Bewertung



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten



Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.03.2025

AUFTRAGS-NR: [REDACTED]

SCHLÜSSEL-NR: 10461344

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 11.03.2025 / SALZGITTER BAD

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU: PKW / KOMBI

HERSTELLER: SKODA
TYP: OCTAVIA
AUSFÜHRUNG: OCTAVIA COMBI 2.0 TDI 4X4 DSG RS
FAHRZEUG IDENT NR: TMBLK9NE7L0 [REDACTED]

FARBE: STAHLGRAU (F7A)
TÜREN: 5

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.968 CCM / 135 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / E6T

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 27.11.2019 /06.12.2022
NÄCHSTE HU / AU: 11.2024 /11.2024

GESAMTLAUFLEISTUNG: 113.090 KM ABGELESEN

BEREIFUNG MILLIMETER
V-ACHSE: 225/40 R 18 92Y 5.0 5.0
H-ACHSE: 225/40 R 18 92Y 5.0 5.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

MARKTWERT OHNE MWST	EUR****	17.478,99
19% MWST AUF DEN MARKTWERT	EUR****	3.321,01
MARKTWERT MIT 19% MWST	EUR****	20.800,00

BRAUNSCHWEIG , DEN 17.03.2025

FORM AUDATEX

Gutachten Nr.: [REDACTED]**Datum:** 17.03.2025

AUFTRAGS-NR: 0 [REDACTED]

SCHLÜSSEL-NR: 10461344

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABLAGEFACH MIT CARGOELEMENT LINKS IM KOFFERRAUM UND GEPÄCKHAKEN IM KOFFERRAUM; ABLAGEFACH MIT CARGOELEMENTEN RECHTS IM KOFFERRAUM; ABLAGEN; AIRBAG, FAHRER UND BEIFAHRENER AIRBAG, FAHRER-KNIEAIRBAG; AIRBAG, KOPFAIRBAGS; AIRBAG, SEITENAIRBAGS VORNE; ALLRADANTRIEB 4X4; ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS); ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR); AUTOMATISCHE INNENSPIEGELABBLENDUNG; FAHRLICHTASSISTENT, REGENSENSOR; AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH ANKLAPP- SOWIE ABLENDBAR; AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH EINSTELL- UND BEHEIZBAR, MIT INTEGRIERTEN BLINKLEUCHTEN; AUßENSPIEGEL SCHWARZ LACKIERT, TÜRGRIFFE IN WAGENFARBE; BELEUCHTETES HANDSCHUHFACH; BERGANFAHRASSISTENT; BORDCOMPUTER MIT FARBIGEM 4,2" BILDSCHIRM; BREMSLEUCHE, DRITTE; DACHKANTENSPOILER; DACHRELING, SCHWARZ LACKIERT; DEKORLEISTE DARK-CARBON; DIESELPARTIKELFILTER UND SCR-KATALYSATOR; DOPPELAUSPUFFENDROHR IM RS-DESIGN; DREHZAHLMESSER; EDELSTAHPEDALERIE; EISKRATZER IN DER TANKKLAPPE; ELEKTRONISCHE QUERDIFFERENZIALSPERRE (XDS+); ELEKTRONISCHE STABILISIERUNGSKONTROLLE (ESC); FAHRPROFILAUSWAHL INKL. PERSONALISIERUNG SOWIE 3. FAHRZEUGSCHLÜSSEL; FAHRWERK: SPORTFAHRWERK; FENSTERHEBER ELEKTRISCH HINTEN; FENSTERHEBER ELEKTRISCH VORN INKL. EINKLEMMSCHUTZ; FRONTRADARASSISTENT INKL. CITY-NOTBREMSFUNKTION MIT PERSONENERKENNUNG; FUßMATTEN; FUßRAUMBELEUCHTUNG VORN UND HINTEN; GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE (TEMPOMAT); GETRIEBE: 7-GANG-DIREKTSCHALTGETRIEBE (DSG); GREEN TEC: START-/STOPP-AUTOMATIK INKL. BREMSENERGIERÜCKGEWINNUNG; HECKLEUCHTEN IN KRISTALLGLASOPTIK MIT LED-KENNZEICHENBELEUCHTUNG; HECKSCHEIBE BEHEIZBAR; HECKSCHEIBENWISCHER INKL. SCHEIBENWASCHANLAGE; HYDRAULISCHER BREMSASSISTENT; ISOFIX-VORBEREITUNG AUF DEN ÄUßEREN RÜCKSITZEN, INKLUSIVE TOP-TETHER; KESSY SOWIE DIEBSTAHLWARNANLAGE INKL. SAFE-SYSTEM; KLIMAAANLAGE CLIMATRONIC; KOPFSTÜTZEN VORN UND HINTEN HÖHENVERSTELLBAR; LED-AMBIENTEBELEUCHTUNG IM INNENRAUM; LED-TAGFAHRLICHT; LACKIERUNG: UNI; LEHNENFERNENTRIEGELUNG DER RÜCKSITZLEHNEN IM KOFFERRAUM; LENKRAD: LEDERLENKRAD IM SPORTDESIGN MIT MULTIFUNKTIONSTASTEN INKL. SCHALTWIPPEN; LENKRAD: HÖHEN-UND LÄNGENEINSTELLBAR; LESELEUCHTEN ZWEI VORN; MITTELARMLEHNE HINTEN MIT BECHERHALTERN UND DURCHLADEMÖGLICHKEIT; MITTELARMLEHNE VORN, INKL. ABLAGEFACH; MOTORSCHEPPMOMENTREGELUNG (MSR); MULTIKOLLISIONSBREMSE; NEBELSCHEINWERFER LED; PARKSENSOREN HINTEN; POLSTER: STOFF- MICROFASER ALCANTARA-AUSSTATTUNG RS-SCHWARZ; PROGRESSIVLENKUNG; RADIO: MUSIKSYSTEM BOLERO; RADIOZUBEHÖR: 8 LAUTSPRECHER; RADIOZUBEHÖR: SMARTLINK+ ZUR KOPPLUNG AUSGEWÄHLTER SMARTPHONE-TYPEN; RADIOZUBEHÖR: USB-ANSCHLUSS UND SD-KARTEN-SLOT; REGENSCHIRMFACH INKL. SCHIRM UNTER DEM BEIFAHRENER; REIFENDRUCKÜBERWACHUNG; REIFENMOBILITÄTSSSET; RÄDER: 18"-LEICHTMETALLFELGEN GEMINI, ANTHRAZIT GLANZGEDREHT; RÜCKSITZLEHNE 60:40 GETEILT, UMKLAPPBAR; SKODA CARE CONNECT; SCHALT- UND HANDBREMSHEBEL MIT LEDERELEMENTEN; SCHEIBENWASCHDÜSEN BEHEIZT; SICHERHEITSGURTE OCTAVIA; SITZ: FAHRER- UND BEIFAHRENER SITZ HÖHENVERSTELLBAR INKL. LENDENWIRBELSTÜTZEN; SITZE: BEHEIZBARE VORDERSITZE; SONNENBLLENDE AUF FAHRER- UND BEIFAHRENERSEITE MIT MAKE-UP-SPIEGEL; STECKDOSE 12-V IM KOFFERRAUM; STECKDOSE 12V IN DER MITTELKONSOLE VORN; TELEFON: TELEFONFREISPRECHEREINRICHTUNG BLUETOOTH OHNE SPRACHBEDIENUNG; VERZURRÖSEN IM KOFFERRAUM; VOLL LED-HAUPTSCHEINWERFER DYNAMISCHER LEUCHTWEITENREGULIERUNG; VORBEREITUNG ZUR BEFESTIGUNG VON WARNDREIECK; WEGFAHRSPERRE; ZENTRALVERRIEGELUNG INKL. FUNKFERNBEDIENUNG;

FORM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten



Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.03.2025

AUFTRAGS-NR: 0 [REDACTED]

SCHLÜSSEL-NR: 10461344

SONDER - ZUBEHÖR

ADAPTIVER ABSTANDSASSISTENT (ACC) MIT REGELBEREICH BIS 160 KM/H
INKL. SPEEDLIMITER; ANHÄNGERKUPPLUNG, ABSCHLIEßBAR; FERNLICHTASSISTENT;
GEPÄCKNETZTRENNWAND; HECKKLAPPE, ELEKTRISCH; LENKRAD: BEHEIZBARES LEDERLENKRAD
IM SPORTDESIGN MIT MULTIFUNKTIONSTASTEN (DSG); MÜDIGKEITSERKENNUNG; PAKET:
ASSISTENZPAKET TRAVELLER FÜR AUSSTATTUNGSPAKET BUSINESS ONLINE COLUMBUS; PAKET:
BUSINESS COLUMBUS; PAKET: PARKEN (DSG); PARKLENKASSISTENT INKL. PARKSENSOREN
VORN; RADIO: INFOTAINMENTSYSTEM AMUNDSEN; RADIOZUBEHÖR: DIGITALER RADIOEMPFANG
DAB+; RÜCKFAHRKAMERA; SPURHALTEASSISTENT (LANE ASSIST) SOWIE
SPURWECHSELASSISTENT (BLIND SPOT DETECT); STANDHEIZUNG MIT FUNKFERNBEDIENUNG;
VARIABLER LADEBODEN IM KOFFERRAUM SOWIE MULTIFUNKTIONSABLAGE UNTER DER
KOFFERRAUMABDECKUNG;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/40 R 18 V
H-ACHSE: 225/40 R 18 V

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/40 R 18 92Y LI: (SO) 5.0 mm RE: (SO) 5.0 mm
H-ACHSE: 225/40 R 18 92Y LI: (SO) 5.0 mm RE: (SO) 5.0 mm

SO=SOMMER-ORIGINAL

FORM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.03.2025

AUFTRAGS-NR: [REDACTED]

SCHLÜSSEL-NR: 10461344

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 17.03.2025 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

MARKTWERT OHNE MWST	EUR****	17.478,99
19% MWST AUF DEN MARKTWERT	EUR****	3.321,01
MARKTWERT MIT 19% MWST	EUR****	20.800,00

BRAUNSCHWEIG , DEN 17.03.2025

FORM AUDATEX

Gutachten Nr.: 0 [REDACTED]

Datum: 17.03.2025

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nur begrenzt möglich.

Hinweis:

Motorlauf konnte aufgrund elektr. Probleme mit der Schlüsselerkennung / Wegfahrsperrung nicht geprüft werden !

Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

Fahrzeugzustandsbewertung

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- altersbedingte Gebrauchsspuren im Innen- u. Außenbereich
- elektr. Anlage prüfen - keine Schlüsselerkennung möglich

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Hinweis:

Die evtl. im Gutachten aufgeführten Ausstattungen wurden nach VIN Abfrage System Audatex übernommen. Diese können ggf. von der Herstellervorgabe abweichen !



Gutachten Nr.: 0 [redacted]

Datum: 17.03.2025

Schlusswort

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen
[redacted].

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Braunschweig, 17.03.2025



von der HWK Hildesheim-Süd-niedersachsen
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 19 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Gutachten Nr.: 0 [redacted]

Datum: 17.03.2025



Bild 1



Bild 2



Gutachten Nr.: 0 [redacted]

Datum: 17.03.2025



Bild 3



Bild 4



Gutachten Nr.: [redacted] 2

Datum: 17.03.2025



Bild 5



Bild 6



Gutachten Nr.: [Redacted]

Datum: 17.03.2025



Bild 7




Bild 8



Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.03.2025



Bild 9



Bild 10



Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.03.2025



Bild 11



Bild 12



Gutachten Nr.: [redacted]

[redacted]: 17.03.2025



Bild 13



Bild 14



Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.03.2025



Bild 15



Bild 16



Gutachten Nr.: 0 [redacted]

Datum: 17.03.2025



Bild 17



Bild 18



Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.03.2025



Bild 19



Bild 20

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.03.2025



Bild 21