

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn

Duplikat



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 7 : Laufleistung



Bild 8 : Bremse vorn und hinten korrodiert

Duplikat



Bild 9 : Rücksitzbank - Befestigung mangelhaft



Bild 10 : Bremse vorn und hinten korrodiert

Duplikat



Bild 11 : Spoiler vorne links deformiert



Bild 12 : Felge vorne rechts zerkratzt