

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn

Duplikat



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 7 : Motorraum



Bild 8 : Serviceanzeige

Duplikat



Bild 9 : Luftführung vorne rechts gebrochen



Bild 10 : Felge vorne rechts zerkratzt

Duplikat



Bild 11 : Felgen vorne und hinten rechts zerkratzt



Bild 12 : Bremsen vorne und hinten korrodiert

Duplikat



Bild 13 : Bremsen vorne und hinten korrodiert



Bild 14 : Luftbalg hinten links Manschette defekt

Duplikat



Bild 15 : Bremsen vorne und hinten korrodiert



Bild 16 : Bremsen vorne und hinten korrodiert