

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH  
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin

## Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN TMADB51CABJ175381

Besichtigung

08.10.2024 um 10:15 Uhr

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.10.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		1.600,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Duplikat

### Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.10.2024 um 10:15 Uhr

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

### Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

### Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 115 µm bis 145 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

### Fahrzeugbeschreibung

#### Zulassungsdaten

Haltereintrag  
Kennzeichen  
Tag der Erstzulassung

23.11.2010

#### Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Duplikat

**Technische Daten**

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	i30 (FD)(06.2007->) / i30 1.4 Edition+
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1349 / AAB
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMADB51CABJ175381
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	CRYSTAL WHITE
Lackierung	Uni / 7F0
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	80 kW / 1396 cm <sup>3</sup>
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	35.584

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

**Räder / Reifen**

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 88 H	Vredestein / Snowtrac3	W/S	0 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 H	Hankook / Optimo K415	S/S	5 mm
2 links	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / I'Zen Kw23	W/S	5 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / I'Zen Kw23	W/S	5 mm

W/ Winter; S/ Sommer; /S Schaden;

**Serienausstattung**

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Kopfstützen vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig), Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben 15", Elektr. Bremskraftverteilung, Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 5-Gang, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Leuchtweitenregelung, Motor 1,4 Ltr. - 80 kW KAT, Nebelschlussleuchte, Produktionsstätte: Tschechien, Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher, Reifen 185/65 R15 ..H, Reserverad als Notrad, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2000, Seitenairbag, Seitenaufprallschutz, Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sondermodell Edition+, Stahlfelgen 5,5x15, Stoßfänger Wagenfarbe, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

**Zustandsbeschreibung****Allgemeinzustand und Wartung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Duplikat

Auftragsgemäß hat der Unterzeichner das Fahrzeug, soweit möglich auf Fahrtüchtigkeit, Funktionstüchtigkeit, Verkehrssicherheit und Fahrbereitschaft untersucht. Auf Grund der langen Standzeit sind die Bremsscheiben korrodiert und die Reifen deformiert. Die Fahrzeugbatterie war tiefenentladen, das Fahrzeug konnte also nur mit Starthilfe gestartet werden. Entsprechend liegen einige Fehler vor. Sobald der Motor abgestellt wurde, war kein zweiter Start aus eigener Kraft möglich. Des Weiteren ist die letzte Hauptuntersuchung nicht nachgewiesen.

Nach Auffassung des Unterzeichners können die o.g. Anforderungen nicht bzw. lediglich bedingt bestätigt werden.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten gestaucht und zerkratzt, erneuern (Bild 8); Bremse vorn und hinten korrodiert, erneuern (Bild 9, 10, 12); Endschalldämpfer undicht, erneuern (Bild 11); Unterboden ölflechtig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 13); Feder vorne links gebrochen, erneuern (Bild 14).

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.