

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn

Duplikat



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Duplikat



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 7 : Typenschild



Bild 8 : Stoßfänger hinten gestaucht und zerkratzt

Duplikat



Bild 9 : Bremse vorn und hinten korrodiert



Bild 10 : Bremse vorn und hinten korrodiert



Duplikat



Bild 11 : Endschalldämpfer undicht



Bild 12 : Bremse vorn und hinten korrodiert

Duplikat



Bild 13 : Unterboden ölfleucht

Duplikat



Bild 14 : Feder vorne links gebrochen