

Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG
 Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
 Inspection certificate according to directive 2014/45 EU

Ihr Servicebüro:
 Alt Bartelsdorfer Str. 1
 18146 Rostock
 Tel.: 0381/36223

Untersuchungsbericht:
 G11G0476-0

Fahrzeughalter:
 [REDACTED]

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.:	VTLSE321000057205 -	(2) Amtl. Kennzeichen:	HGW YM 2 (D)
(3) Prüfort:	0001927691 / 17489 Greifswald	(3) Prüftermin:	18.09.2019, 10:55 Uhr
(4) Stand Wegstreckenzähler:	28586 km	(5) Fahrzeugklasse:	L3e / B / 2räd.KR o. BW > 45 km/h / Leichtkraftrad
Fahrzeughersteller:	YAMAHA (E) / 7501	Fahrzeugtyp:	SE32 / AAA00008
Variante:	I	Version:	i
Zulässige Gesamtmasse:	355 kg	Erstzulassung / Letzte HU:	04.06.2009 / 08.2017
Handelsname (D.3):	YP125R	iKfz-Prüfziffer:	oNcS&Mp5

Sehr geehrte(r) [REDACTED]
 an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel	HU-Plakette: Zugeteilt	(8) Nächste Untersuchung: 09/2021
----------------------------------	-------------------------------	--

(9) **Verantwortlicher:** Dipl.-Ing. (FH) Hartmut Knoll (90100134)
 Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG



Stempel und Unterschrift

F4.17.0 / Z1.0.0

1. Exemplar

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:

- 10150 - Betriebsbremsanlage: Die Bremswirkung des Kraftrades ist in Ordnung
- 10156 - Betriebsbremsanlage: Die Ermittlung der Bremswirkung erfolgte im Fahrversuch, die Verwendung eines Verzögerungsmessgerätes war wegen der Fahrzeugbauart nicht möglich

Prüfungsart G-Kat Kraftrad

Emissionsschlüssel: 0211
 Kraftstoffart: Benzin

	Einheit	Min	Max	Ist	Ergebnis
Konditionierung					
Öltemperatur	°C	50		87	i.O.
Bei erhöhter Leerlaufdrehzahl					
Drehzahl	1/min	2400	2600	#2500	#i.O.
CO	%vol		0.30	0.00	i.O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung

bestanden

Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach 5.3 der AU-Richtlinie #

Entgeltinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug:

Prüfungsentgelt in Euro	66,81	inkl. USt. 19,0 %
Vorgaben nach Nr.1 Anl. VIIIa StVZO	1,19	inkl. USt. 19,0 %
Vergütung gem. Nr.6.4. der Anl. VIIIb StVZO	3,00	inkl. USt. 19,0 %
Gesamt	71,00	inkl. USt. 19,0 %

06769796
5045 03.10 FSP © TÜV, TÜEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)

Untersuchungsbericht: G11G0476-0	Prüftermin: 18.09.2019, 10:55 Uhr
Amtl. Kennzeichen: HGW YM 2 (D)	Fahrzeug-Ident-Nr.: VTLSE321000057205

Erläuterungen #
FIN #VTLSE321000057205

AU-Geräteleitfaden 5.01

Abgasmeßgerät; Saxon; Infralyt; 408/1514; SmartBedienrechner; Saxon; AU; 6.35L501 Stand Solldaten: II/2018;