

vom 14.03.2025

## Schätzung / Bewertung

### Termine

Erstbesichtigung:

am 14.03.2025, Ort:

bei Rückfragen bitte angeben:

**Gutachtennummer:** [REDACTED]  
**vom 14.03.2025**

## **Zusammenfassung**

**Veräußerungswert ohne MwSt.**

**1.500 €**

## **Fahrzeugdaten**

Erstzulassung am:	<b>27.02.2007</b>
Fahrzeugart:	<b>Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Coupe</b>
Emissionsklasse:	<b>EURO 4</b>
HSN / Hersteller:	<b>4136 / FIAT (I)</b>
TSN / Typ:	<b>AAX00001 / 939</b>
Verkaufsbezeichnung:	<b>Alfa Romeo Brera 3,2 V6 JTS</b>
Fahrzeugidentnummer:	<b>ZAR93900005</b> [REDACTED]
Leistung [kW]:	<b>191</b>
Hubraum [cm <sup>3</sup> ]:	<b>3.195</b>
Leergewicht [kg]:	<b>1.705</b>
zul. Gesamtgewicht [kg]:	<b>2.050</b>
Fahrzeuglänge [mm]:	<b>4.410</b>
Fahrzeugbreite [mm]:	<b>1.830</b>
Fahrzeughöhe [mm]:	<b>1.341</b>
Anzahl Sitzplätze:	<b>4</b>
Laufleistung, geschätzt:	<b>110.000 km</b>
Zulassungsstatus :	<b>Das Fahrzeug war abgemeldet.</b>
Datennachweis / Fahrzeugpapiere:	<b>Es lagen keine Fahrzeugpapiere vor.</b>

## **Ausstattung**

Karosserie: 2-türig  
Außenspiegel Wagenfarbe  
Panoramadach (Glas)  
Sonnenschutzrollo elektr. für Panorama-Glasdach  
Leuchtweitenregelung  
Nebelscheinwerfer  
Nebelschlussleuchte  
Heckscheibenwischer  
Stoßfänger Wagenfarbe  
Colorverglasung  
Multi-Funktions-Display  
Außentemperaturanzeige  
Einparkhilfe elektronisch  
Innenausstattung: Interieurleisten / Mittelkonsole Aluminium  
Knieairbag Fahrerseite  
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)  
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite  
Kopf-Airbag-System  
Seitenairbag  
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert  
Mittelarmlehne hinten

Klimaautomatik 2-Zonen  
Sitze vorn höhenverstellbar  
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts  
Rücksitzlehne geteilt/klappbar  
Fensterheber elektrisch vorn  
Zentralverriegelung mit Fernbedienung  
Heckklappenöffnung elektrisch  
Wegfahrsperre (elektronisch)  
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz  
Anti-Blockier-System (ABS)  
Vehicle-Dynamic-Control (ESP / VDC)  
Reifen 235/45 R18 98Y  
Reifen-Reparaturkit  
Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder  
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)  
Servolenkung  
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)  
Antriebsart: Allradantrieb permanent  
Getriebe 6-Gang  
Motor 3,2 Ltr. - 191 kW JTS V6 24V KAT  
Metallic-Lackierung  
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory  
Bi-Xenon-Scheinwerfer  
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)  
CD-Wechsler  
Sound-System BOSE  
Navigationssystem mit Farbbildschirm  
Knieairbag Beifahrerseite  
Fußmatten  
Sitzbezug / Polsterung: Leder Pieno Fiore / Poltrona FRAU  
Sitze vorn elektr. verstell- und heizbar (links mit Memory)  
LM-Felgen 8x18

## **Montierte Bereifung**

### **1. Achse links:**

Michelin 235/45 R18 98Y / Sommerreifen mit 4,0 mm Profiltiefe  
auf LM-Felgen 8x18

### **1. Achse rechts:**

Michelin 235/45 R18 98Y / Sommerreifen mit 4,0 mm Profiltiefe  
auf LM-Felgen 8x18

### **2. Achse links:**

Michelin 235/45 R18 98Y / Sommerreifen mit 5,0 mm Profiltiefe  
auf LM-Felgen 8x18

### **2. Achse rechts:**

Michelin 235/45 R18 98Y / Sommerreifen mit 5,0 mm Profiltiefe  
auf LM-Felgen 8x18

bei Rückfragen bitte angeben:  
**Gutachtennummer:** [REDACTED]  
**vom 14.03.2025**

### **Auftragsbestätigung**

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Gemäß des Auftrages wird eine Bewertung für das näher bezeichnete Fahrzeug erstellt.

### **Auftragserteilung**

Der Auftrag wurde durch [REDACTED] m 14.03.2025 erteilt.

Vereinbarungsgemäß liegen dem Auftrag die allgemeinen Geschäftsbedingungen der shp PartG zu Grunde.

### **Zulassungsstatus**

Das Fahrzeug war abgemeldet.

### **Überprüfung der Identität**

Die Identität des Fahrzeuges wurde überprüft. Die Fahrzeug-Ident-Nummer wurde am Typschild mit den Angaben der Gerichtsvollzieherin verglichen. Beide stimmen überein.

### **Datennachweis / Fahrzeugpapiere**

Es lagen keine Fahrzeugpapiere vor. Die technischen Daten wurden am Fahrzeug anhand des Typschildes bestimmt.

### **Anwesende**

Bei der Besichtigung war [REDACTED] anwesend.

### **Allgemeinzustand**

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in durchschnittlich gepflegtem Zustand.

Altersbedingte Gebrauchs- und Verschleißspuren an der Lackierung, dem Fahrgast- und Laderaum sind in normaler Ausprägung erkennbar.

### **Karosseriezustand**

Der Zustand der Karosserie entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist dementsprechend als normal zu beurteilen.

### **Lackierung**

Die Lackierung weist diverse Gebrauchsschäden auf.

Der hintere Stoßfänger sowie die Seitenwand hinten links weisen Instandsetzungslackierungen auf.

### **Verkehrszustand**

Das Fahrzeug befand sich bei der Untersuchung in einem nicht fahrfähigen Zustand.

bei Rückfragen bitte angeben:

**Gutachtennummer:** [REDACTED]  
**vom 14.03.2025**

### **Vorschäden**

Am Fahrzeug wurden folgende Alt-/ Vorschäden festgestellt:

Diverse Nutz- und Gebrauchsschäden.

Der vordere rechte Kotflügel ist eingedrückt und lackbeschädigt.

Die Seitenwand hinten rechts ist im Radlaufbereich eingedellt.

Die Stoßfänger vorne und hinten sind verschrammt.

Der vordere linke Reifen ist abgefahren.

Die Seitenwand hinten rechts ist verkratzt.

### **Besichtigungsort**

Die Besichtigung erfolgte auf dem Betriebsgelände der [REDACTED] in Frankfurt am Main.

### **Innenraum**

Der Fahrzeuginnenraum ist durchschnittlich gepflegt.

### **Fotos**

Die beiliegenden Fotos sind Bestandteil des Bewertungsgutachtens und sollen - soweit als möglich - den Fahrzeugzustand verdeutlichen. Die Aufnahmen wurden mit einer Digitalkamera erstellt.

### **Bemerkungen:**

Für die Fahrzeugbewertung konnten keine Fahrzeugdokumente vorgelegt werden.

Ein Motorlauf sowie eine Probefahrt konnte nicht durchgeführt werden.

Die angegebene Laufleistung ist geschätzt. Am 20.03.2020 wurde laut Ölzettel ein Ölwechsel vorgenommen. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Laufleistung 93606 km. 2 Jahre später am 10.08.2022 wurde das Fahrzeug stillgelegt.

---

bei Rückfragen bitte angeben:

**Gutachtennummer:** [REDACTED]  
**vom 14.03.2025**

bei Rückfragen bitte angeben:

**Gutachtennummer:** [REDACTED]  
**vom 14.03.2025**

### **Veräußerungswert ohne MwSt.**

Es wurde eine eigene Ermittlung des Fahrzeugwertes, bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt durchgeführt. Unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Zubehör aller wertbeeinflussenden Faktoren, der Besitzverhältnisse, sowie der örtlichen und saisonalen Marktlage errechnet sich ein Veräußerungswert ohne MwSt. von

**1.500 €**

Dieser angegebene Veräußerungswert berücksichtigt die regionale Marktsituation.

### **Schlussbemerkung**


Das vorliegende Bewertungsgutachten wurde unparteiisch sowie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

### **Anmerkung zum Gutachtenhonorar**

Die Werte der unserem Gutachten zugrunde gelegten Gebührentabelle liegen deutlich innerhalb des durch den BVSK in dessen Honorarbefragung ermittelten Korridors.

Die Angemessenheit und Ortsüblichkeit der durch uns erstellten Gebührenrechnungen wurde in mehreren Gerichtsurteilen bestätigt.

Hanau, 17.03.2025



### **Anlagen**

23 Bilder  
Rechnung