

Bild 1



Bild 2





Bild 3



Bild 4





Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8





Bild 9



Der vordere rechte Kotflügel ist eingedrückt.

Bild 10



Die rechte Seitenwand ist eingedellt.

Bild 11



Bild 12





Bild 13



Stoßfänger hinten links.

Bild 14



Die Seitenwand hinten links ist verschrämmt.

Bild 15



Bild 16



Der linke vordere Reifen ist innen abgefahren.



Bild 17



Bild 18



Bild 19



Bild 20








Bild 21



Bild 22



Bild 23

