

# GEBRAUCHTFAHRZEUGBEWERTUNG

## FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Audi		
Modell	A7 Sportback (4GA)(07.2010->), 3.0 TDI quattro, 2010 - 2014		
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	Anzahl Halter	Unbekannt
Vorgangsname	[REDACTED]	Farbe	Mondscheinblau Metallic
Erstzulassung / HU	29.06.2011 /	DAT Europa-Code®	01 060 125 003 0001 DE001 4983
Laufleistung	183.710 km	KBA-Schlüssel	0588/AQH
VIN	WAUZZZ4GXCN011486	Aufbau	Kombi/Coupé
Leistung	180 kW / 245 PS	Sitzplätze / Türen	4 / 5
Hubraum	2967 ccm	Unfallschaden	unbekannt
Motorart	Diesel	Schadstoffklasse EU	E5
Getriebe	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic		

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Brutto; Besteuerungsart: Differenz  
(1) Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

## EHEMALIGER LISTENNEUPREIS

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen	58.100,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen	11.519,00 EUR
Listenneupreis gesamt (inklusive 19,00 % MwSt.)	69.619,00 EUR

## BEWERTUNG

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der vorhandenen Ausstattungselemente sowie bekannter wertbeeinflussender Faktoren ermittelt sich folgender

**Händlerereinkaufswert** **10.645,00 EUR**

Wertfeststellung am **17.08.2023** Datenstand **08/2023**



## AUSSTATTUNGEN

### Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite  
Anti-Blockier-System (ABS)  
Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS  
Antriebsart: Allradantrieb permanent  
Audi Drive Select  
Außenspiegel asphärisch, links  
Außenspiegel asphärisch, rechts  
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide  
    Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar  
Außenspiegel Wagenfarbe  
Bremsassistent  
Einstiegsleisten mit Aluminiueinlage  
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)  
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)  
Fensterheber elektrisch vorn + hinten  
Fondsitzanlage (2 Sitzplätze)  
Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)  
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)  
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic  
Glanz-Paket  
Heckklappe mit Spoiler integriert  
Heckleuchten LED  
Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar)  
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz  
Karosserie: 4-türig  
Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen  
Kopf-Airbag-System (Sideguard)  
Kraftstofftank: 75 Ltr.  
Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung  
Licht- und Regensensor  
LM-Felgen 8,5x18 (7-Arm-Dynamik-Design)  
Mittelarmlehne hinten mit Fach  
Mittelarmlehne vorn  
Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI  
Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio  
Multifunktionsanzeige / Bordcomputer  
Parkbremse elektro-mechanisch  
Reifenkontroll-Anzeige  
Rußpartikelfilter  
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5  
Schalt-/Wählhebelgriff Leder  
Seitenairbag vorn  
Servolenkung elektro-mechanisch  
Start/Stop-Anlage  
Wegfahrsperrung (elektronisch)  
Wärmeschutzverglasung grün getönt  
Xenon-Scheinwerfer Plus (Ablend- und Fernlicht)  
    Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)  
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

Ablage-Paket  
Außenspiegel elektr. anklappbar  
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)

Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)  
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)  
    Frontkamera (Scheibe)  
Fahrwerk (adaptive air suspension)  
Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt  
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion  
Licht-Paket  
Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch  
    Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay  
Nichtraucher-Paket  
Perleffekt-Lackierung  
Reserverad als Notrad  
Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano  
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Bewertung wurde durchgeführt von:





### BEMERKUNGEN

Landesverkaufsprogramm " Italien" - Importfahrzeug  
Fahrzeug springt nicht an - ggf. Batterie ersetzen  
Motorraum verschmutzt - Schimmelbildung - reinigen  
Fahrzeug außen verschmutzt - daher keine Detailschäden festzustellen  
Reifen vorn 255-35-20 NEXEN auf Alufelge ca. 6 mm  
Reifen hinten 255-35-20 NEXEN auf Alufelge ca. 7 mm  
Steinschlag und Kratzer Stoßfänger vorn  
Fahrzeug innen verschmutzt und Schimmelbildung  
Tragbild Bremsen hinten und vorn nicht o.K. und Schimmelbildung  
Keine Bordpapiere vorhanden  
Anzahl der Besitzer ist nicht bekannt  
Unfallschäden sind nicht bekannt  
1 Schlüssel vorhanden  
Schimmelbildung Kofferraum  
Beule Tür hinten rechts oberhalb  
Diese Bewertung wurde nach besten Wissen und Gewissen erstellt-  
Ersatzansprüche aus dieser Bewertung sind ausgeschlossen.  
Ein Kostenaufstellung für diese Punkte wurde nicht erstellt

### BEREIFUNG

#### Montierte Reifen

Reifen Achse 1	unbekannt	255/45R18	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0 mm /--
Reifen Achse 2	unbekannt	255/45R18	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0 mm /--