

Schätzunggutachten

Auftraggeber: OLG Innsbruck
Maximilianstr. 4
6020 Innsbruck

Aktenzeichen: 21E3454/23x

Ort, Datum: Rum, am 12.01.2024

Alfa Romeo 159

(ZAR93900007043103)

Schätzwert: € 1300,0
(tausenddreihundert Euro)

Fahrzeugart:	Personenkraftwagen
Marke:	Alfa Romeo
Type:	159
Erstmalige Zulassung:	19.05.2006
Fahrgestell-Nr.:	ZAR93900007043103
Antriebsart:	Diesel
Hubraum :	2387
Leistung(kW) :	147
Farbe:	Grau
Kilometerstand:	ca. 240000km
Nächste §57a:	05.2019
Bereifung: vo:	Goodyear 225/50 R17
hi:	Goodyear 225/50 R17
Vignette:	OHNE
Radio:	ja

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt mit Schnee teilweise bedeckt und verweist. Die aufgeklebte §57a Plakette ist bis 05.2019 gültig gewesen. Der Kilometerstand konnte nicht festgestellt werden, der Motor wurde nicht gestartet.

Es sind KEINE Papiere und KEINE Schlüssel vorhanden.

Die Bewertung erfolgte unter Berücksichtigung, dass im Zuge der Veräußerung keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben sind.

Festgestellte Schäden am Fahrzeug:

- Innenraum stark verschmutzt, teilweise beschädigt, stark abgenutzt
- §57a überfällig (05.2019 gelocht)
- Streifschaden/Unfallschaden rechts
- diverse Dellen und Kratzer
- Raucherfahrzeug
- Service fällig
- Keine Schlüssel/Papiere vorhanden













Gebrauchtwagenbewertung
Bewertung erstellt am 12.1.2024 auf www.autopreisspiegel.at

SV Büro Lamparter
Fliederweg 2a
6063 Rum



Bearbeiter Markus Bichler

Fahrzeugdaten

Alfa Romeo Alfa 159 SW 2,4 JTDM 20V Distinctive

Alfa 159 Kombi Diesel

Nationalcode	137351	Hubraum	2.387 ccm
Neupreis	37.750 € (Listenpreis inkl. NoVA und USt.)	Leistung	147 kW (200 PS)
Erstzulassung	19.5.2006	Treibstoff	Diesel
Fahrgestell Nr.	ZAR93900007043103	Alter	17,67 Jahre (212 Monate)

Bewertungskriterien

Bewertungsstichtag	12.1.2024
Zeitfenster	14 Monate
Vergleichsfahrzeuge Bj.	1.2006 - 12.2006
km Stand	240.000 km
km abhängige Wertberichtigung	Korrekturfaktor/1.000 km: 0.4 % für km-Abweichungen größer +100%/ -50%: 0.6%
	Die Aufwertung wird mit 50 % vom Abwertungsfaktor berechnet.

Fahrzeugbewertung

	Händler	Privat
Alle Autos	0	10
Auswahl	0	10
Min. km	0	156.000
Max. km	0	300.000
Soll-km valorisiert	0	245.319
Min. Preis (€)	0	1.769
Max. Preis (€)	0	7.959
Ø Preis (€) valorisiert	0	3.712
abzüglich Nachlass (€)	0	3.657
km-berichtigt (€)	0	3.691
Verkaufswert	0	3.690
Einkaufswert	0	
Marktwert	0	

Die von der Software ermittelten Rechenwerte sind im Sinne einer bestmöglichen Marktabbildung als Vorschläge zu verstehen, die Werte sind vom Anwender im Hinblick auf ihre Plausibilität und Angemessenheit zu prüfen. Die Schätzungen sind vom User letztlich eigenverantwortlich durchzuführen. Das Programm versteht sich lediglich als Hilfsmittel, die Anwendung der Software setzt entsprechende Fachkunde und Marktkenntnisse voraus. APS übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Bewertungsergebnisse. Bei der automatischen Bestimmung der Extras mithilfe der VIN-Abfrage kann es methodenbedingt zu

Unvollständigkeiten bzw. Zuordnungsfehlern kommen. Die Ergebnisse in der Extraliste sind daher sorgfältig zu prüfen. APS übernimmt explizit auch für dieses Service keinerlei Haftung

Weitere Informationen/Fahrzeugbeschreibung:

Folgende Unterlagen stehen zu Verfügung:

Auftrag,

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet es wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstatt durchgeführt werden, in welcher die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen. Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten. Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben. Das gegenständige Objekt weist mehrere Schäden auf.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Prüfarbeiten sind durchzuführen:

Alle technischen und elektronischen Bauteile.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Die angefertigten Lichtbilder vom gegenständlichen Fahrzeug, können natürlich unter der E-Mail Adresse **office@lamparter.at** angefordert werden.

Für die Richtigkeit der Feststellungen



Der Sachverständige
Ing. Kurt Lamparter