

SV Fauser, Hohenheimer Str. 53/2, 70794 Filderstadt

Amtsgericht Nürtingen
Gerichtsvollzieherin Endreß
Kirchheimer Str. 39
72622 Nürtingen

Hohenheimer Straße 53/2
70794 Filderstadt-Plattenhardt
Telefon 0711 77 52 37
Fax 0711 77 87 444
info@sv-fauser.de

Bitte stets angeben:

[REDACTED]

Bewertungs-Datum: 08.01.2024

Fahrzeugaewertung

Auftrag vom / durch:
Besichtigt am / von:
Besichtigungsort:
Fahrzeughalter:

27.12.2023 / Gerichtsvollzieherin Endress
04.01.2024 / [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Zusammenfassung:

Händlereinkaufswert

(Brutto) 2.500,00 EUR

[REDACTED] den 08.01.2024

Der Sachverständige
Sachverständigenbüro Fauser
für Kfz-Schäden und Bewertung
neutral und unabhängig
Hohenheimer Straße 53-2
Tel. 07 11 77 52 37 Fax 07 11 77 87 444
[REDACTED]

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**Nr. 0302524U**

Amtliches Kennzeichen:	[REDACTED]		
Fahrzeugart:	PKW		
Aufbau:	Limo 3 türig		
Fabrikat:	FIAT		
Typ / Untertyp:	Punto Evo (199) 09/09- Punto		
KBA-Nummer:	4136/ARC		
Fzg. Ident.-Nummer:	ZFA19900000924348		
Baujahr:	01.2013		
Erstzulassung:	31.01.2013		
Letzte Zulassung:	02.10.2023		
Motorart:	Benzinmotor		
Leistung in kW:	51		
Hubraum in ccm:	1242		
Anzahl der Türen:	3		
Maße über Alles in mm:	4065 x 1687 x 1490		
Anzahl der Plätze:	5		
Anzahl der Vorbesitzer:	unbekannt		
Nächste HU:	03.2025		
Laufleistung in km abgelesen:	141315		
Laufleistung in km geschätzt:	141315		
Leermasse in kg:	1.090		
Gesamtmasse in kg:	1.575		
Bereifung:	v.l.	5,0 mm	195/55 R 16 87 T
	Verkehrssicher	Nexen	M+S
	v.r.	5,0 mm	195/55 R 16 87 T
	Verkehrssicher	Nexen	M+S
	h.r.	3,0 mm	195/55 R 16 87 T
	Verkehrssicher	Nexen	M+S
	h.l.	3,0 mm	195/55 R 16 87 T
	Verkehrssicher	Nexen	M+S
Allgemeinzustand:	alterbedingt mit Gebrauchsspuren		
Karosseriezustand:	alterbedingt mit Gebrauchsspuren		
Lackzustand:	alterbedingt mit Gebrauchsspuren		
Besichtigungszustand:	unzerlegt		
Farbe / Lackart:	Weiß / Uni		
Ausstattung:	Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Getriebe: 5-Gang Schaltgetriebe, Fensterheber elektrisch vorne, Sitze, Fahrersitz höheneinstellbar, Lackierung: Uni, Heckscheibenheizung, Airbag Fahrerseite und Beifahrerseite, Wärmeschutzverglasung, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, Servolenkung, elektrisch (Dual Drive), Bord-Computer mit Digitaluhr und Trip Computer,		

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Nr. 0302524U

Außenspiegel elektrisch verstellbar, Dritte Bremsleuchte, Polster: Stoff, Airbag Kopfairbags vorne und hinten, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Wegfahrsperr elektronisch, Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung und integriertem Tagfahrlicht, ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm, Grundausstattung Punto:., Kopfstützen vorn und hinten, Lenkrad: mit Höhen- und Längereinstellung, Reifenreparaturkit, Räder: Stahlfelgen 15 " mit Radblenden im 8 Doppel-Speichen-Design, Türgriffe und Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, Klimaanlage manuell, Lederlenkrad und Schaltknäuel in Leder, Navigationszubehör: Vorrüstung für portables Navigationssystem Blue&Me TomTom, Telefon: Blue & Me Funkfreisprechanlage Bluetooth, Navigationssystem Blue&Me TOMTOM Live, Radio: RDS-Autoradio mit MP3-fähigem CD-Player, Lackierung: Uni (Sonderfarben)

Zustand:

- Innenraum stark verschmutzt
- Sitzentriegelung Beifahrersitz fehlt
- Brandloch Fahrersitz
- Raucherfahrzeug
- Flecken Fondsitzbank
- Lackkratzer Seitenwand hinten rechts
- Stoßfänger vorne links verschrammt
- Bordsteinschäden an den beiden vorderen Laufrädern

Bemerkungen:

Es konnte ein Probelauf durchgeführt werden, eine Probefahrt war nicht möglich.
Zulassungsbescheinigung Teil 1 und ein Fahrzeugschlüssel sind vorhanden.

Fotoblatt

Nr. 0302524U

Foto Nr. 001



Foto Nr. 002



Nr. 0302524U

Foto Nr. 003



Foto Nr. 004



Nr. 0302524U

Foto Nr. 005



Foto Nr. 006



Nr. 0302524U

Foto Nr. 007



Foto Nr. 008



Nr. 0302524U

Foto Nr. 009



Foto Nr. 010



Nr. 0302524U

Foto Nr. 011



Foto Nr. 012



Nr. 0302524U

Foto Nr. 013



Foto Nr. 014



Nr. 0302524U

Foto Nr. 015



Foto Nr. 016



Nr. 0302524U

Foto Nr. 017



Foto Nr. 018



Nr. 0302524U

Foto Nr. 019



Foto Nr. 020

