

Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige

übingen

Tel.: 0

E-Mail: m

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Audi	Besichtigungsdatum	27.11.2024
Modell	RS 6 Avant (4G5)(03.2013->), 4.0 TFSI quattro, Avant, 2013 - 2014	Farbe	Estorilblau Kristalleffekt
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 060 133 002 0001 DE001 5253
Vorgangsname	211G	KBA-Schlüssel	7967/AAY
Anzahl Halter	3	Aufbau	Kombi
Erstzulassung / HU	10.10.2013 / 12.2025	Sitzplätze / Türen	4 / 5
Laufleistung (abgelesen)	108.853 km	Schadstoffklasse EU	E5
VIN		Zustand	mangelhaft
Leistung	412 kW / 560 PS	Unfallschaden	unbekannt
Hubraum	3993 ccm		
Motorart	Benzin		
Getriebe	Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Pirelli	275/35R20	M+S 102 W	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0 mm /--
Reifen Achse 2	Pirelli	275/35R20	M+S 102 W	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Händlereinkaufswert

25.500,00 EUR

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 19.12.2024 zum 27.11.2024

Datenstand

12/2024

durchgeführt von:

Seite 1 von 3

Erstellt mit SilverDAT® von



Bezeichnung **21102211G**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum **27.11.2024**
DAT Europa-Code® **01 060 133 002 0001 DE001 5253**
KBA-Schlüssel **7967/AA**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Ablage-Paket
- > Adaptives Bremslicht
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Ambiente-Beleuchtung
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Audi Drive Select
- > Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel asphärisch, rechts
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- > Außenspiegel mit Memoryfunktion
- > Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- > Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- > Bremsassistent
- > Dachhimmel Stoff, schwarz
- > Dachreling (Aluminium)
- > Dachspoiler
- > Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- > Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- > Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- > Elektron. Differentialsperre (EDS)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- > Fahrassistenten-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- > Fahrassistenten-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Fußmatten Velours
- > Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- > Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- > Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- > Getränkehalter in Mittelkonsole
- > Heckleuchten LED
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 4-türig
- > Kindersicherung elektr. betätigt
- > Knieairbag Beifahrerseite
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- > Komfortschaltung elektr. Fensterheber / Schiebedach
- > Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- > Kraftstofftank: 75 Ltr.
- > Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- > Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- > Leseleuchten im Fond zusätzlich
- > Licht- und Regensensor

- > Make-up-Spiegel beleuchtet
- > Mittelarmlehne hinten mit Fach
- > Mittelarmlehne vorn
- > Mittelkonsole
- > Motor 4,0 Ltr. - 412 kW V8 32V TFSI
- > Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- > Parkbremse elektro-mechanisch
- > Raucher-Paket
- > Reifen-Reparaturkit
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > RS-Sportsitze vorn
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- > Seitenairbag vorn
- > Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- > Start/Stop-Anlage
- > Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- > Türarmlehnen beledert
- > Universal-Schnittstelle Bluetooth
- > Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- > Wärmeschutzverglasung grün getönt
- > Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Dynamik-Paket
Scheinwerfer LED, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Tagfahrlicht LED, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Sport-Fahrwerk Plus, Dynamiklenkung, Antriebsart: Allradantrieb, Höchstgeschwindigkeit 280 km/h
- > Fahrassistenten-System: Nachtsicht-Assistent
- > Fahrassistenten-System: Parklenkassistent mit selektiver Anzeige
- > Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- > Fahrassistenten-System: Tempolimit-Anzeige
- > Head-up-Display
- > Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- > Komfort-Paket
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory, Sound-System BOSE, Audi music interface, Sitzheizung vorn, Sitzheizung hinten, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Kristalleffekt-Lackierung
- > Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- > LM-Felgen 8x20 (7-Doppelspeichen, für Winterbereifung)
- > Optik-Paket Aluminium matt
- > Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- > Radioempfang digital (DAB)
- > Rückfahrkamera

Bezeichnung **21102211G**

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum

DAT Europa-Code®

KBA-Schlüssel

27.11.2024

01 060 133 002 0001 DE001 5253

7967/AAY

- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- > Satz Adapterkabel plus Audi music interface
- > Seitenairbag hinten
- > Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- > Sportdifferential
- > Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- > Wendematte Gepäckraum (variabel)

Bemerkungen

**Karosserie befand sich in ungewaschenem Zustand;
LM-Felgen vorne links und hinten rechts verschrammt;
Reifenflanke hinten rechts eingerissen;
Durchgehender Lackkratzer rechte Fahrzeugseite;
Kotflügel links und Seitenwand rechts wurde nachlackiert (erhöhte Lackschichtdicke);
Laderaumabdeckung fehlt;
Unreparierter Hagelschaden;
Motorhaube und Dachbereich vorne eingebault;
Service laut Display fällig;
Motorstörungsanzeige leuchtet (Risiko);
Motorprobelauf durchgeführt;**