


[REDACTED]
[REDACTED]
Gerichtsvollzieherin Lisa Lübeck
Henschelstr. 9
38126 Braunschweig



Ansprechpartner:
[REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen nicht vorhanden **FIN** WVVZZZ1KZAW1 [REDACTED]

Auftraggeber Gerichtsvollzieherin Lisa Lübeck, Henschelstr. 9, 38126 Braunschweig
Ihr Auftrag vom 09.01.2025, elektronisch
Besichtigung 09.01.2025 um 14:00 Uhr
[REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.01.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		610,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.01.2025 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.01.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.01.2025 um 14:00 Uhr durch [REDACTED] ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Der Motor läuft nicht.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Ausstattungsumfang Hersteller

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	08.10.2009

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	Golf VI (5K1)(10.2008->2012) / Golf VI 1.8 TSI
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / AQG
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ1KZAW149855
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	shark blue Metallic (A5Q)
Lackierung	5R, LA5Q

Polster / Farbe	Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Scout" / Titanschwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	118 kW / 1798 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	219.833

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16	Tyfoon / 4 Season	A / O	4 mm
	94 W XL			
rechts	205 / 55 R 16	Tyfoon / 4 Season	A / O	4 mm
	94 W XL			
2 links	205 / 55 R 16	Tyfoon / 4 Season	A / O	5 mm
	94 W XL			
rechts	205 / 55 R 16	Tyfoon / 4 Season	A / O	5 mm
	94 W XL			

Pannenset

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts, Batterie 44 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Brems Scheiben hinten (253 mm x 10 mm), Brems Scheiben vorn (280 mm x 22 mm), Chrom-Paket (1), Doppelscheinwerfer (Halogen), Doppeltonhorn, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußmatten Textil, Generator 110 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe 6-Gang, Handbremshebelgriff Leder, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen verstellbar, Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Lendenwirbelstützen vorn, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten, Longlife-Service, Mittelarmlehne, Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI, Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI KAT (CDAA), Motorhaubenisolierung, Multifunktionsanzeige Plus, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Reifen 205/55 R16 ..V, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheinwerfer: Hella, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze: Komfortsitze vorn, Sondermodell Aktionsmodell 1.8 T, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht, Taschenhaken im Gepäckraum, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten), Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Licht- und Sicht-Paket 1, Metallic-Lackierung, Radioempfang digital (DAB), Reifenkontroll-Anzeige, Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend), Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich), Zusatzheizung (Standheizung)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Der Motor läuft nicht, instandsetzen.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Kombiinstrument