


Bild5



Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Unterboden hinten links



Bild6



Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Unterboden hinten mittig mit Anhängerkupplung



Bild?



Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Unterboden hinten rechts



Bild8



Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Unterboden hinten rechts auf Höhe Radaufhängung



Bild9



Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Unterboden rechtsseitig Tank Nr. 1



Bild10



Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Unterboden rechtsseitig Tank Nr. 2





Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Unterboden, Radkasten vorn rechts



Bild15



Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Unterboden links hinteres Drittel

Bild16



Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Unterboden hinten links auf Höhe Radaufhängung





Bildbeschreibung: Teilübersichtsaufnahme LKW 01 Fahrerkabine von der Beifahrerseite



Bild23



Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Fahrerkabine von der Fahrerseite



Bild24



Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Lenkrad und Armaturen





Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Fahrersitz



Bild26



Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Fußraum Fahrerseite



Bild27



Bildbeschreibung: Detailaufnahme - Fußraum Fahrerseite linksseitig



Bild28



Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Fußraum mittig






Bildbeschreibung: Nahaufnahme - LKW 01 Typenschild (Fußraum mittig)



Bild30



Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Fußraum rechts






Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Klappe Beifahrerseite (offen)



Bild37



Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Motorraum vorn rechts



Bildbeschreibung: Nahaufnahme - LKW 01 Motorraum vorn rechts





Bildbeschreibung: Detailaufnahme - LKW 01 Motorraum vorn links


Bild40



Bildbeschreibung: Nahaufnahme - LKW 01 Schrift auf Motorblock



Bild41



Bildbeschreibung: Nahaufnahme - LKW 01 Motorraum, Kühlergrill

