

Kfz Sachverständige Bernd Schumann GmbH

Sachverständige für Kfz-Schäden und Bewertungen



Classic Data

E-Mail: info@kfz-sachverstaendiger-leipzig.de

04209 Leipzig

Brüner Straße 12

Telefon: 0341/4220992

Fax: 0341/4220993



Kfz Sachverständige Bernd Schumann GmbH
Brüner Strasse 12 * 04209 Leipzig

Staatsanwaltschaft Leipzig
Postfach 225
04002 Leipzig

Leipzig, 12.08.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SFWBS24260

KFZ Sachverständige

Beweissicherung

Betreff: Beweissicherung

Schaden-Nr.:	Husqvarna Vitpilen 701
Vers.-Nr.:	VBKUPV404KM741024
Auft.-Datum:	08.08.2024
Bes.-Datum:	09.08.2024
Besichtigt von:	Der Sachverständige Frank Weber
Auftraggeber:	Staatsanwaltschaft Leipzig
Bes.-Ort:	Sicherstellung Lützner straße 218 04179 Leipzig

Zusammenfassung

Amtl.Kennz.: ██████████
Fahrzeugart: PKW
Fabrikat: Husqvarna
Typ: Vitpilen 701
Fzg. Id.-Nr.: VBKUPV404KM741024
km-Stand: 13356 km abgelesen
Beurteilung: keine konkrete Aussage
möglich

	ohne MwSt. €	inkl. MwSt. €
Wertminderung		keine
Wertverbesserung		keine
Wiederbeschaffungswert		nicht ermittelt
Restwert		1.330,00

Der Sachverständige
Frank Weber

14 Fotos

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	██████████
Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kraftrad
Fabrikat:	Husqvarna
Typ / Untertyp:	Vitpilen 701
Fzg.Ident.-Nummer:	VBKUPV404KM741024
Baujahr:	01.2019 nach Fahrgestellnummernkennung
Motorart:	Benzin
Getriebe:	Schaltgetriebe
Leistung in kw:	55
Hubraum in ccm:	693
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1
Nächste HU:	08.2025
Laufleistung in km abgelesen:	13356 abgelesen
Bereifung:	v. 120/70 R 17 Bridgestone Motorradreifen h. 160/60 R 17 Bridgestone Motorradreifen
Farbe / Lackart:	silber
Ausstattung:	Husqvarna Vitpilen 701, ABS, TC, Drehzahlmesser, Tankanzeige, Temperaturanzeige, Schwinge mit Zentraldämpfer, Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Einzyylinder-Motor, vier Ventile, zwei Ausgleichswellen, Hubraum 693 ccm, Leistung 55 kW/75 PS bei 8500 U/min, max. Drehmoment 72 Nm bei 6750 U/min, Sechsganggetriebe, Kette Fahrwerk: Stahl-Gitterrohrrahmen, vorn Upside-Down-Gabel mit 43 mm Tauchrohrdurchmesser, Zug- und Druckstufendämpfung verstellbar, hinten Aluminium-Zweiarmschwinge, Zentralfederbein mit Hebelsystem, Federbasis und Zugstufendämpfung verstellbar, vorn Doppelscheibenbremse, Durchmesser 320 mm, Vier-Kolben-Festsattel, hinten Einscheibenbremse, Durchmesser 240 mm, Ein-Kolben Schwimmsattel, Traktionskontrolle, Bosch-ABS. Reifen vorn 120/70 ZR17, hinten 160/60 ZR17 Maße und Gewichte: Radstand 1434 mm, Tankinhalt 12 Liter, Sitzhöhe 830 mm, Gewicht fahrfertig 166 kg, zul. Gesamtgewicht: 350 kg
Zusatzausstattung:	Sportspiegel, Sportauspuff

Auftrag

Laut schriftlicher Auftragserteilung durch die Staatsanwaltschaft Leipzig, soll hier der Fahrzeugwert (Restwert nur erzielbar) des vorstehend näher bezeichneten Fahrzeuges ermittelt werden.

Fahrzeugzustand

Besichtigungszustand

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem stark gebrauchten Zustand. Die Fahrzeugtechnik sowie Getriebe konnte nicht geprüft werden. Der Fahrzeugschlüssel lag zur Besichtigung vor. Die Fahrzeugunterlagen sind nicht vorhanden, alle Technische Daten wurden aufgrund von Internet Recherchen angegeben und können ggf. abweichen. Erstzulassung/genaues Baujahr unbekannt.

Alt/Vorschäden

- Allgemein verwittert
- Dellen und Kratzer ringsrum vorhanden
- Kunststoffverkleidung unterhalb fehlt, lt. Gesprächspartner soll diese vorhanden sein
- Technischer Zustand unbekannt
- Keine Fahrzeugpapiere vorhanden, Umbauteile Regelkonform unbekannt

Wiederbeschaffungswert

Ein Wiederbeschaffungswert ist hier durch den Gesamtzustand und der Beschädigungen nicht mehr erzielbar. Es wurde der Restwert ausgewiesen.

Restwert

Im Hinblick auf den Schadenumfang und der verwendbaren Teile ist der angegebene Restwert beim Verkauf zu erzielen.

Ein Kaufangebot wurde mitgeteilt von: 1.330,00 EUR

Motobiketeile GmbH Inh. Andreas Hochmuth
Kocorstr.3 | D 02977 Hoyerswerda
Tel.: 03571-6010999 | crashbikes@freenet.de

Das vorgenannte Kaufangebot ist dem Eigentümer gegenüber verbindlich und hat eine Gültigkeit bis zum 03.09.2024.

Die Gültigkeit des Kaufangebots setzt voraus, dass keine weiteren Schäden am Fahrzeug entstehen, die Ausstattung des Fahrzeugs unverändert vorhanden ist und der Fahrzeugbrief nicht entwertet wurde.

Hinweis zur Abwicklung:

Das verbindliche Kaufangebot beinhaltet die kostenlose Abholung des Unfallfahrzeugs. Zur Annahme des Kaufangebots setzen Sie sich innerhalb der Angebotsfrist direkt (z.B. telefonisch) mit dem interessierten Aufkäufer in Verbindung, sofern Sie das Unfallfahrzeug zu diesem Betrag nicht anderweitig veräußern können. Unter Nennung der o.g. Objekt- bzw. Auftragsnummer werden die Übernahmodalitäten mit Ihnen abgestimmt. Im Interesse einer reibungslosen Abwicklung halten Sie bitte alle für den Verkauf notwendigen Papiere bereit.

Schlusswort

Die Tatsachenfeststellung und die abschließende Ausarbeitung erfolgten durch den unterzeichnenden Sachverständigen.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist mit einer digitalen Signatur unterzeichnet.

Der Sachverständige

Verteiler

- Auftraggeber

Bildanlage

Foto Nr. 001



Foto Nr. 002



Foto Nr. 003



Foto Nr. 004



Foto Nr. 005




Foto Nr. 006



Foto Nr. 007



Foto Nr. 008



Foto Nr. 009



Foto Nr. 010



Foto Nr. 011



Foto Nr. 012




Foto Nr. 013



Foto Nr. 014

