

Fahrzeugbewertung

vom 04.04.2025



BMW

Baureihe 5 Touring / 530 d Luxury Line



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 04.04.2025

Gutachten

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort

Fahrzeugbewertung

14.03.2025 / Auftraggeber
20.03.2025

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden
01239 Dresden

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung

Zeitwert (differenzbesteuert)

Fahrzeugbewertung

EUR 18.000,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	Baureihe 5 Touring / 530 d Luxury Line
KBA-Nummer	0005/DCD
Fahrzeug-Ident-Nummer	 identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	02.09.2020
Hubraum / Leistung	2.993 cm³ / 210 kW
Motor	Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 6 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.940 / 2.550 / 685 kg
Länge / Breite / Höhe	4.963 / 1.868 / 1.498 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	2
nächste HU	10/2025
Laufleistung abgelesen	207.636 km
Farbe	TANSANITBLAU II METALLIC
Lackart	Perlcolor-Effekt (2-Schicht)
Lackzustand	normaler Zustand
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend normal
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	normale Gebrauchsspuren
Zustand des Innenraumes	normaler Zustand
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	lt. Feststellung aufnehmender SV: Seitenwand rechts ersetzt, Fondtür rechts instandgesetzt + lackiert.
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Seitenwand rechts + Fondtür rechts

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Continental	225/55 R17 97H WinterContact TS 850 P SSR * MOEM+S
2	Continental	225/55 R17 97H WinterContact TS 850 P SSR * MOEM+S
Reifenzustand		verkehrssicher II DOT 1818

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
7	7

2. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Nokian	225/50 R17 98H Snowproof 2 XL
2	Nokian	225/50 R17 98H Snowproof 2 XL

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
5	5

Serienausstattung

3. Bremsleuchte LED, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden, Auspuffblenden verchromt, Ausstattungs-Paket: Connected Plus, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 92 Ah, Blinkleuchten LED, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem), Chrome-Line Exterieur, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traction Control (DTC), Ersatzteilkatalog Facelift, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenten-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fondorientierte Mittelkonsole, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - (8-Stufen), Getränkehalter, Getränkehalter vorn und hinten, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Finition, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenkombination (erweiterter Umfang), Instrumententafel Sensatec, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung (automatisch), Licht- und Regensensor, Luftauslass (Air Breather) Chrom, Luftfederung Hinterachse, Luxury Line, Mittelarmlehne hinten, Modellpflege, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Mild-Hybrid Diesel (B57), Nebelschlussleuchte(n), Nichtraucher-Paket, NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance), Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifen 245/45 R18 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung), Service-System: Concierge Services, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI), Service-System: Remote Services, Servolenkung Servotronic, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnah, Sitze vorn teilelektr. verstellbar, Sitzheizung vorn, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Aktive Sitzbelüftung vorn, Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik, BMW Live Cockpit Professional, Business-Paket Professional, Dachreling eloxiert, Fahrassistenten-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung, Fahrassistenten-System: Park-Assistent, Fahrassistenten-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent, Fzg. ohne Modell-Schriftzug, Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion, HiFi-Lautsprechersystem, Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control, Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Kältemittel R 1234 YF, Länder-AV Deutschland, Metallic-Lackierung, Parkassistent-Paket, Rückfahrkamera, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung, Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Nappa mit Farbnah, Sitze vorn mit Massagefunktion, WLAN-Hotspot, LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 618)

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 14.03.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	120 µm
Kotflügel, vorn rechts	126 µm
Tür, vorn rechts	103 µm
Tür, hinten rechts	1170 µm
Seitenwand, hinten rechts	2190 µm
Heckklappe	115 µm
Seitenwand, hinten links	114 µm
Tür, hinten links	115 µm
Tür, vorn links	103 µm
Kotflügel, vorn links	104 µm
Dach	122 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl 2
- 2 x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

18.000,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 24.03.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

18.000,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 49 Seiten inkl. 80 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 04.04.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 4 Diagonalansicht hinten links




Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links



Bild: 9 Seitenschweller rechts



Bild: 10 Seitenschweller links



Bild: 11 Ansicht Fahrzeugdach



Bild: 12 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 13 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 14 Ausweisung Fahrzeugidentnummer

Letzter Castrol Ölwechsel:
bei km: 151.525
am: 22.2.24

ÖlfILTER gewechselt: ☒

	nachgefüllt	gewechselt
Getriebeöl:	☐	☐
Hinterachsöl:	☐	☐
Bremsflüssigkeit:	☐	☐

Nächster Castrol Ölwechsel:
Nach Serviceintervallanzeige: ☐
spätestens bei km: S.I.A.
bzw. Monat/Jahr: S.I.A.

Bild: 15 Ausweisung Kennschild Motorraum



Bild: 16 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 17 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 18 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 19 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 20 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen




Bild: 21 Detailansicht Bremsanlage, Standschäden vorhanden.



Bild: 22 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 23 Innenraum, vorn links



Bild: 24 Einzelansicht Fahrersitz



Bild: 25 Detailansicht Innenraum



Bild: 26 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.




Bild: 27 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel



Bild: 28 Funktionsprüfung Rückfahrkamera




Bild: 29 Ausweisung Hinweis - Fahrzeuginformationssystem



Bild: 30 Ausweisung Hinweis - Fahrzeuginformationssystem




Bild: 31 Ausweisung Hinweis - Fahrzeuginformationssystem




Bild: 32 Ausweisung Hinweis - Fahrzeuginformationssystem




Bild: 33 Ausweisung Hinweis - Fahrzeuginformationssystem




Bild: 34 Ausweisung Hinweis - Fahrzeuginformationssystem



Bild: 35 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 36



Bild: 37 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 38 Innenraum, hinten links mit Ersatzradsatz lagernd



Bild: 39



Bild: 40 Ansicht Kofferraum



Bild: 41 Detailansicht Kofferraum - Ersatzradmulde



Bild: 42 Ansicht Heckklappe im geöffneten Zustand.



Bild: 43 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 44 Innenraum, hinten rechts



Bild: 45 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 46 Einzeldarstellung Innenhimmel



Bild: 47 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 48 Innenraum, vorn rechts



Bild: 49 Einzelansicht Beifahrersitz



Bild: 50 Übersichtsaufnahme Innenraum



Bild: 51 Ausweisung vorhandene Bordliteratur



Bild: 52 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 53 Ansicht Vorderachse links



Bild: 54 Ansicht Vorderachse rechts



Bild: 55 Ansicht Hinterachse links



Bild: 56 Ansicht Hinterachse rechts



Bild: 57 Ansicht Unterboden



Bild: 58 2. Laufradsatz vorhanden.



Bild: 59 Detaillierte Darstellung



Bild: 60 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 61 LM-Felgen im Bereich Ventil beschädigt.



Bild: 62 Detaillierte Darstellung



Bild: 63 Detaillierte Darstellung



Bild: 64 Weitere Detailansicht.



Bild: 65 Einzeldarstellung Lauffläche



Bild: 66 Frontverkleidung rechts streifend beschädigt



Bild: 67 Weiterführend ist das Grundmaterial der Frontverkleidung partiell gestaucht.



Bild: 68 Detailansicht in genäherter Perspektive.




Bild: 69 Steinschlag Motorhaube



Bild: 70 Explizite Detailansicht



Bild: 71 Ansicht Fondtür links



Bild: 72 diese ist im Lackaufbau markiert / verkratzt.



Bild: 73 Sachverständigeseits wurde ein Austausch der rechten Seitenwand festgestellt.



Bild: 74 Ausweisung Trennschnittstelle D-Säule




Bild: 75 Ansicht B-Säule, hier wird der Übergang - Instansetzungslackierung ausgewiesen.



Bild: 76 Detailansicht in genäherter Perspektive.



Bild: 77 Ausweisung Trennschnitt C-Säule

DCD000031		2	1	210/4000	250
11AJ		4963	4963	1868	1868
IAAS0700		1498	1498	1940	1940
530D		145	90	2550	2550
BAYER.MOT.WERKE-BMW		1210	1455	-	-
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		1210	1455	-	-
Kombilimousine		73	3000	69	69
715/2007*201*1832AP		2000	750	-	-
EUREC-Diesel/E		245/45 R19	100Y A C1	-	-
0010		245/45 R19	100Y A C1	-	-
7.2/8.2: +150 H.ANANGEBOTET		BLAU	-	-	-
NNLEISTUNG 2.2 kW		el*2007/46*1750*09	5	-	-
		02.06.2020	K	FXS10400	-
		WA.AHK LT.EGTG *20 PZ/F4: NE	-	-	-

Bild: 78 Zulassungsbescheinigung Teil I vorhanden

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

(D)

Nummer der Zulassungsbescheinigung: DCD 000031

D.1	Typ	BMW
D.2	Werk	CSK
D.3	Werk	11AJ
D.4	Werk	IAAS0700
D.5	Werk	0005
D.6	Werk	WZ11AJ090CF19858
D.7	Werk	M1
D.8	Werk	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
D.9	Werk	Kombilimousine
D.10	Werk	BLAU
D.11	Werk	2993
D.12	Werk	Hydr.Diesel/E
D.13	Werk	el*2007/46*1750*09
D.14	Werk	0010
D.15	Werk	02.06.2020

Unterschrift: i.v. Kraus

Bild: 79 Zulassungsbescheinigung Teil II vorhanden




Bild: 80 COC-Papiere vorhanden

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	BMW		
Modell	Baureihe 5 Touring, 530 d Luxury Line,		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	20.03.2025
Vorgangsname		Farbe	TANSANITBLAU II METALLIC
Anzahl Halter	2	DAT Europa-Code®	01 130 113 078 0003 DE003 6079
Erstzulassung / HU	02.09.2020 / 10.2025	KBA-Schlüssel	0005/DCD
Laufleistung (abgelesen)	207.636 km	Aufbau	Kombi
VIN		Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	210 kW / 286 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 6d
Hubraum	2993 ccm	Zustand	normal
Motorart	Diesel	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Getriebe	Getriebe Automatik - (8-Stufen)		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Continental	225/55R17	97	H	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0 mm /--
Reifen Achse 2	Continental	225/55R17	97	H	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	7,0 /	7,0 mm /--
Unmontierte Reifen							
Reifen 1	Nokian	225/50R17	98	H	Zust. Reifen 1/Sich.-Kz.	5,0 /	null mm /--
Reifen 2	Nokian	225/50R17	98	H	Zust. Reifen 2/Sich.-Kz.	5,0 /	null mm /--
Reifen 3	Nokian	225/50R17	98	H	Zust. Reifen 3/Sich.-Kz.	5,0 /	null mm /--
Reifen 4	Nokian	225/50R17	98	H	Zust. Reifen 4/Sich.-Kz.	5,0 /	null mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der			
Zeitwert		18.000,00 EUR	
Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.			
Besteuerungsart: Differenzbesteuerung			
Wertfeststellung am	03.04.2025	zum	25.03.2025
		Datenstand	04/2025

durchgeführt von: |

Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

20.03.2025
01 130 113 078 0003 DE003 6079
0005/DCD

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 3. Bremsleuchte LED
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Aktive Motorhaube
- > Alarmanlage
- > Ambiente-Beleuchtung
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Armauflage vorn
- > Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- > Auspuffblenden verchromt
- > Ausstattungs-Paket: Connected Plus
 - Ausstattungs-Paket: Connected Teaser, Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung), Service-System: Remote Services, Service-System: Concierge Services, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Blinkleuchten LED
- > Bordcomputer
- > Bremsassistent
- > Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- > Chrome-Line Exterieur
- > DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- > Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- > Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- > Dynamische Bremsleuchte
- > Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- > Dynamische Traction Control (DTC)
- > Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- > Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- > Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- > Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- > Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Fondorientierte Mittelkonsole
- > Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- > Fußmatten Velours
- > Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- > Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- > Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- > Getränkehalter
- > Getränkehalter vorn und hinten
- > Heckklappenbetätigung automatisch
- > Heckleuchten LED
- > Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Finline
- > Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- > Instrumententafel Sensatec

- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Kopf-Airbag-System hinten
- > Kopf-Airbag-System vorn
- > Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- > Leuchtweitenregelung (automatisch)
- > Luftauslass (Air Breather) Chrom
- > Luftfederung Hinterachse
- > Luxury Line
- > Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- > Mittelarmlehne hinten
- > Modellpflege
- > Nebelschlussleuchte(n)
- > Nichtraucher-Paket
- > NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- > Parkbremse elektrisch
- > Personalisierungssystem (Personal Profile)
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Scheibenwischer mit Regensensor
 - Licht- und Regensensor
- > Scheinwerfer LED
- > Seitenairbag vorn
- > Service-System: ConnectedDrive Services
- > Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- > Servolenkung Servotronic
- > Sitzausstattung: 5-Sitzer
- > Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnah
- > Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- > Start-Stop-Knopf
- > Start/Stop-Anlage (Funktion)
- > Warndreieck
- > Wegfahrsperre
- > Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Aktive Sitzbelüftung vorn
- > Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- > Business-Paket Professional
 - Dachreling schwarz, BMW Live Cockpit Professional, Fahrassistenz-System: Park-Assistent, Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control, Sitzheizung vorn, Rückfahrkamera
- > Dachreling eloxiert
- > Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- > Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- > Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-

durchgeführt von: |



Bezeichnung		Besichtigungsdatum	20.03.2025
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 130 113 078 0003 DE003 6079
Fahrzeug-Ident.Nr		KBA-Schlüssel	0005/DCD

- Funktion
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
 - > HiFi-Lautsprechersystem
 - > Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
 - > Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
 - > LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 618)
 - > Metallic-Lackierung
 - > Parkassistent-Paket
 - Fahrassistenz-System: Park-Assistent, Rückfahrkamera
 - > Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
 - > Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Nappa mit Farbnaht
 - > Sitze vorn mit Massagefunktion

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:		Datum: 31.03.2025
Hersteller	BMW	
Haupttyp	Baureihe 5 Touring (G31)(2017->)	
Untertyp	530 d Luxury Line	
Herstellercode:	21AJ	
Motorkennung:		
Getriebekennung:		
SilverDAT identifyCODE ®:	011301130780003	
Bauzeit:	28.07.2020 (6079)	
Motorvariante:	Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)	
Connected Car Funktionen:		

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
18"LM RAEDER W-SPEICHE 632	28W	49230
3.00L / 210kW	B57D30O2/3.00/210	
ACTIVE GUARD	5AV	40800
ADAPTIVER LED-SCHEINWERFER	552	18580
AKTIVE SITZBELUEFTUNG VORN	453	33408
AKTIVE.GESCHW.REG.+STOP&GO FUNKT.	5DF	26714
AKTIVER FUSSGAENGERSCHUTZ.	8TF	10715
ALARMANLAGE	302	38000
ALARMANLAGE	302	38002
ALARMANLAGE	302	38004
ALARMANLAGE	302	38205
ALARMANLAGE	302	38206
AMBIENTES LICHT	4UR	37603
AUSSENHAUTSCHUTZ	9AA	
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75500
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75503
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75505
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75605
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75608
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75609
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75904
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75906
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75913
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75914
BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL	6U3	25440

BUSINESS PAKET PROFESSIONAL DE	9D6	2737
CHROME LINE EXTERIEUR	346	5501
CHROME LINE EXTERIEUR	346	11411
CO2 UMFANG	1CB	77240
CONNECTED PACKAGE PROFESSIONAL	6C4	4780
CONNECTEDDRIVE SERVICES	6AK	25150
DAB TUNER	654	24050
DACHRELING SILBER	3AS	16205
DEUTSCH / BORDLITERATUR	879	99954
DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG	801	99954
EDEL.FINEL.RI.M.AKZ.PERL.CHROM	4LF	26246
ERWEITERTES AUSSENSPIEGELPAKET	4T8	2611
ERWEITERTES AUSSENSPIEGELPAKET	4T8	15706
EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE	230	81
EXCL.LEDER NAPPA/MOKKA EX./KED.I.K	LZNI	30223
FERNLICHTASSISTENT	5AC	18610
FUSSMATTEN IN VELOURS	423	28402
HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM	676	24607
INSTRUMENTENTAFEL IN SENSATEC	4AW	26135
INTELLIGENTER NOTRUF	6AC	25151
KAEITEMITTEL	8R9	29099
KILOMETERTACHO	548	
KLIMAAUTOMATIK MIT 4-ZONENREGELUNG	4NB	28981
KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR	456	33090
KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR	456	33100
KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR	456	33107
LUXURY LINE	7S2	97867
MASSAGEFUNKTION FUER FAHRER UND BEI	4T7	33124
MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL	320	789
Model: 530d (G31)		
OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE	8KA	42
PARKING ASSISTANT	5DM	3534
RADSCHRAUBENSICHERUNG	2PA	51299
REIFENDRUCKANZEIGE	2VB	25903
REKUPERATIONSSYSTEM	1CE	40050
SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRE	494	29500
SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRE	494	29505
SPORT-LEDERLENKRAD	255	69200
SPORT-LEDERLENKRAD	255	69300
SPORT-LEDERLENKRAD	255	69306
SPRACHVERSION DEUTSCH	851	
TANSANITBLAU II METALLIC	C3ZM	11827
TELEFONIE MIT WIRELESS CHARGING	6NW	39898
TELESERVICES	6AE	25151

WARNDREIECK	428	38999
WLAN HOTSPOT	6WD	24840
	COUNTRY:DE	
	TypeA:21AJ	
	TypeB:11AJ	
	VIN10:0	
	VIN11:C	
	WHC:WBA	
	M	11000

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
TANSANITBLAU II METALLIC	A1	C3Z	
EXCL.LEDER NAPPA/MOKKA EX./KED.I.K	I1	LZNI	
EXCL.LEDER NAPPA/MOKKA EX.	PM	L	
KED.I.K	PF		