

DEKRA Automobil GmbH
Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm

Hildenbrand Kai
Baumgartenstraße 5
89231 Neu-Ulm

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ulm
Herrlinger Str. 72
89081 Ulm
Telefon 0731 / 9372-0
Fax 0731 / 9372-72
E-Mail ulm.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Achim Betz
Tel. direkt 0731 9372-27



Bewertungsgutachten

Kennzeichen



FIN WDC1660241A513741

Auftragsnummer	1710489163701d
Auftraggeber	Hildenbrand Kai, Baumgartenstraße 5, 89231 Neu-Ulm
Ihr Auftrag vom	15.03.2024, elektronisch
Besichtigung	21.03.2024 um 09:00 Uhr Gutheber GmbH Abschlepp- und Pannendienst, Erich-Rittinghaus-Str. 2, 89250 Senden

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 21.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.857,14 EUR	21.250,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	20.588,24 EUR	24.500,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 21.03.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 21.03.2024 um 09:00 Uhr durch Herrn Achim Betz bei Gutheber GmbH Abschlepp- und Pannendienst, Erich-Rittinghaus-Str. 2, 89250 Senden, im Beisein von Herr Hildebrand.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Beide Türen links

Folgende Beschädigungen wurden als gebrauchstypische Spuren gewertet und nicht in Abzug gebracht:

- Frontpartie lauffleistungstypische Steinschläge
- Alters- und nutzungstypische Spuren im Innen- und Kofferraum

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug mit Winterräder ausgestattet.
Die Sommerräder waren nicht vorhanden, aufgrunddessen kann über den Zustand und Verschleiß der Sommerräder keine Aussage getroffen werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

Hildenbrand Kai, Baumgartenstraße 5, 89231 Neu-Ulm
[REDACTED]
07.01.2015

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	166 / ML 350 BlueTEC 4MATIC 7G-TRONIC
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1313 / CRU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDC1660241A513741
Radstand	2915
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
Polster	Leder
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	190 kW / 2987 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;T;CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	112.601

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 55 R 18 105 H	Continental / 4x4 WinterContact * FR	W /O	5 mm
rechts	255 / 55 R 18 105 H	Continental / 4x4 WinterContact * FR	W /O	5 mm
2 links	255 / 55 R 18 105 H	Continental / 4x4 WinterContact * FR	W /O	6 mm
rechts	255 / 55 R 18 105 H	Continental / 4x4 WinterContact * FR	W /O	6 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE, ATTENTION ASSIST, Ablagefach in Mittelkonsole, Ablagefach in den Türen, Adaptives Bremslicht, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer (kombinierter Thorax-/Pelvisbag), Airbag: Windowbag für Fahrer, Beifahrer und Fondraumpassagiere, Allradantrieb 4MATIC permanent, Anti-Blockier-System, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Armlehne im Fond mit Cupholder, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar und in Wagenfarbe lackiert, Bordkantenzierstab in Chromoptik, Bremsassistent BAS, COLLISION PREVENTION ASSIST, Cupholder 2-fach vorne, Dachreling in Chromoptik, Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC (SCR) inkl. Harnstofftank, Dieselpartikelfilter, Downhill-Speed-Regulation (DSR), Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsschienen vorne, Elektronisches Stabilitätsprogramm, Elektronisches Traktions-System für Allrad (4ETS), Fahrwerk mit Stahlfederung inklusive selektivem Dämpfungssystem, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Reversierfunktion 4-fach, Feststellbremse elektrisch mit Komfortfunktion, Fußgängerschutz mit aktiver Motorhaube, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Getriebe: Automatik 7-Gang, 7G-TRONIC PLUS, Getriebe: Offroad-Fahrprogramm, Handschuhfach abschließbar, klimatisiert und beleuchtet, Heckleuchten in LED-Lichtleitertechnik, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX Kindersitzverankerungen im Fond, Kindersicherung mechanisch in den Fondtüren, Kleiderhaken in der Rückwandtür, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kombiinstrument in

2-Tubenoptik, Kopfstützen (5) verstellbar, Kraftstofftank mit größerem Volumen, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekantenschutz in Chromoptik, Lenkrad: Multifunktionslenkrad (4 Speichen) in Leder Nappa, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Lenkung: DIRECT SELECT Lenkradschalt paddles und DIRECT SELECT Wählhebel an der Lenksäule, Lenkung: Direktlenkung, Netz im Beifahrerfußraum, PRE-SAFE-System, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Audio 20 CD, Radiozubehör: Controller auf Mittelkonsole, Radiozubehör: Lautsprecher 8fach, Reifendruckkontrolle (RDK), Räder: Leichtmetallräder 4-fach, 43,2 cm (17") im 10-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Schlüssel: elektronischer Schlüssel in Chromoptik, Sicherheitsgurte M-Klasse, Sitze: Fondsitzelehnen klappbar, 1/3 zu 2/3 geteilt, Sitze: Vordersitze elektrisch verstellbar, Sonnenblenden mit Make-Up Spiegel, Steckdosen (12V), TIREFIT mit elektrischer Luftpumpe, Taschenhaken, Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung >>SPEEDTRONIC<<, Unterschutz in Chromoptik, Upfront- und Überrollsensoren, Verbandstasche, Warndreieck, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum inklusive Heckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas, Zentralverriegelung mit Innenschalter, Zierelemente: Aluminium mit Längsschliff hell, Zierleisten auf Seitenschweller in Chromoptik

Sonderausstattung

AIRMATIC, Adaptiver Fernlichtassistent, Ambientebeleuchtung, Anhängervorrichtung mit elektrischer Entriegelung, Doppelte Sonnenblende ausziehbar, Fond-Entertainment-System-Vorrüstung, Intelligent Light System, Lackierung: Metallic, Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, Paket: AMG Sport-Paket EXTERIEUR, Paket: Fahrassistenz-Paket Plus, Paket: Memory Paket, Paket: Spiegel-Paket, Park-Assistent, aktiv, Radio-Navigation: COMAND Online Multimedia-System, Radiozubehör: Media Interface, Räder: Leichtmetallräder AMG 4fach, 50,8 cm (20") im 5-Speichen-Design, glanzgedreht, Rückfahrkamera, Scheibenwaschanlage beheizt, Servoschließen für Türen vorne und hinten, Sitze: Durchlademöglichkeit, Sitze: Sitzheizung im Fond, Sitze: Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer, Standheizung/-lüftung mit Fernbedienung, Telefon: Komfort-Telefonie in der Armauflage

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 321 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Innenraum verschmutzt, reinigen; A-Säule re verkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Aussenspiegel re verschrammt, erneuern; Mehrfach Kratzer an der Aussenkarosserie, polieren; Türverkleidung hi li mehrfach verkratzt, erneuern; Einstieg hi re verkratzt, smart repair; Hagelschadentypische Eindellungen, drücken; Tür hinten rechts Parkdelle, smart repair.

Fehlende Teile

Laderraumrolle

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Achim Betz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Typ Schild