

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO



Laufleistung abgelaufen:	57970 km	Fz.-Art:	Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.	M1AE	Bericht-Nr.:	X154892010
U-Stelle:	26795AE	Aufbau-Art:	Kabrio-Limousine		Amtl. Kennz.:	
Kennnummer:	E0709001	Hersteller:	GENERAL MOT-GMC(USA)	1006	Fz.-Ident-Nr.:	1G0MG35XX8Y116093
K-Nr.:	44497288 / R0G9bGhg	Fz.-Typ:	K/R	AAQ00002	Prüfdatum:	10:16 / 06.03.2019
Letzte HU:	03/2017	ZGM:	1625			
Auftrag:	2020K	Erstzul.:	07/2008			

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die nächste HU ist fällig im März 2021.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

Betriebsbremsanlage:		links	rechts	
Abbremsung: 68 %	1. Achse	360	350	
	2. Achse	180	190	
Feststellbremsanlage:		links	rechts	
Abbremsung: 24 %	2. Achse	200	190	Blockiert

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

HU-Plakette:
angebracht
nächste HU:
März 2021

Das Abgasverhalten wurde am 06.03.2019 durch die Werkstatt mit der Nr. NW-7-48-0612-63 überprüft. Zum Nachweis der gültigen Hauptuntersuchung können Sie im Online-Portal Ihrer Zulassungsbehörde folgende Prüfziffer (HU-Expresscode) nutzen: R0G9bGhg Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter www.kues.de/ikfz.

Ihr Prüferingenieur Dipl.-Ing. Karsten Heyde



E0709001



Bemerkungen

Das Fahrzeug wurde auf einem Platten-Bremsprüfstand geprüft.

Die Untersuchung wurde im Namen und auf Rechnung der KÜS durchgeführt. Steuernummer: 020/140/01800. Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIII StVZO. (Version 4.16.6.3)