

Nr.: 1227610325L

Datum: 02.04.2025

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen: K-CA 1567
Fahrzeugart: Pkw
Aufbau: Schräghecklimousine
Fabrikat: Volkswagen
Typ / Untertyp: Golf V Comfortline
KBA-Nummer: 0603/721
Fzg.Ident.-Nummer: WVWZZZ1KZ5B019784
Baujahr: 06.2004
Erstzulassung: 02.08.2004

Motorart: Benzin
Getriebe / Anzahl Gänge: Manuelles Getriebe / 5
Schadstoffklasse: Euro 4
Leistung in kW: 55 kw
Hubraum in ccm: 1390 ccm
Anzahl der Türen: 5
Radstand: 2578
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen: 2 / 1
Anzahl der Plätze: 5
Nächste HU: 02.2025
Laufleistung in km abgelesen: 114839 km
Laufleistung in km geschätzt: 114839 km

Leermasse in kg: 1154 kg -
Gesamtmasse in kg: 1740 kg
Nutzlast in kg: 586 kg

Bereifung:	v.l.	195/65 R15 91V	Strial
	v.r.	195/65 R15 91V	Strial
	h.r.	195/65 R15 91V	Dunlop
	h.l.	195/65 R15 91V	Dunlop

Allgemeinzustand: durchschnittlich
Besichtigungszustand: ursprünglich beschädigt/unzerlegt
Farbe / Lackart: reflexsilber metallic metallic (2-Schicht)

Ausstattung: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Bremsassistent, Doppeltonhorn, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe

Nr.: 1227610325L

Datum: 02.04.2025

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

5-Gang, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kopfstützen hinten (3-fach), Lendenwirbelstützen vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten, LM-Felgen, Mittellarmlehne, Mittellarmlehne hinten, Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V, Nebelschlussleuchte, Rücksitzlehne geteilt, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze: Komfortsitze vorn, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Stoßfänger Wagenfarbe, Verglasung grün getönt, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung, Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 6-Lautsprecher-System), Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Klimaautomatik, Metallic-Lackierung, Raucher-Paket, Winter-Paket

Vorschäden:

Bei der Besichtigung sind, soweit ohne weitergehende Untersuchung erkennbar, keine Vorschäden festgestellt worden.

Nicht reparierte Vorschäden:

Nur normale alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren erkennbar.

Bemerkungen:

Fehlermeldungen - siehe Foto's, Kühlmittelstand unter Minimum. Motorprobelauf OK. Fahrzeug war sehr schmutzig, keine Hubmittel - daher keine ausreichenden Besichtigungsbedingungen.

Am Fahrzeug wurde mit dem Lackschichtdickenmessgerät (NexDiag) eine komplette Messung durchgeführt, es konnten keine erhöhten Lackwerte festgestellt werden (siehe Protokoll im Anhang).

Nr.: 12276I0325L

Datum: 02.04.2025

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Nr.: 1227610325L

Datum: 02.04.2025

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Nr.: 1227610325L

Datum: 02.04.2025

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Nr.: 1227610325L

Datum: 02.04.2025

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Nr.: 1227610325L

Datum: 02.04.2025

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Nr.: 1227610325L

Datum: 02.04.2025

Bild Nr. 011




Bild Nr. 012



Nr.: 1227610325L


Datum: 02.04.2025

Bild Nr. 013



Kühlflüssigkeit unter Minimum

Bild Nr. 014



Fehlermeldungen

Nr.: 1227610325L

Datum: 02.04.2025

Bild Nr. 015




Bild Nr. 016



Nr.: 1227610325L

Datum: 02.04.2025

Bild Nr. 017




Bild Nr. 018

