

## Fahrzeugbewertung Gebrauchtfahrzeug

<b>Letztes Amtl. Kennzeichen</b>	PB-T 411	<b>Erstzulassung:</b>	*Baujahr 2015
<b>Fahrzeugklasse und Aufbauart</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.		Schl.Nr.: M1AC Schl.Nr.:
<b>Fahrzeughersteller</b>	VOLKSWAGEN-VW		Schl.Nr.: 0603
<b>Typ und Ausführung</b>	AU		Schl.Nr.:
<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	Golf VII Lim. 2.0 TSI, GTI,		
<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	WVWZZZAUZFW	<b>nächste HU</b>	---
<b>Leistung / Hubraum</b>	K 162 / 1984 cm <sup>3</sup>	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Gesamtfahrleistung (km)</b>	221560 (abgelesen)	<b>Bereifung (Größe):</b>	225/35R19 88Y
<b>Farbe des Fahrzeugs</b>	Pure White	<b>Reifenprofiltief</b>	5/ 5/ 6/ 6
<b>Sitzbezüge: Material/Farbe</b>	Leder / Anthrazit	<b>Reserverad:</b>	Reparaturset

\*Baujahr geschätzt

### Serienausstattung gem.Vin-Abfrage:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Ablagefach am Dachhimmel, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattung GTI, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremssättel Rot lackiert Chrom-Paket (1), Dachhimmel Stoff, schwarz, Dachspoiler, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Getränkehalter vorn Handschuhfach abschließbar und beleuchtet, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckleuchten LED, abgedunkelt, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkered Black, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kühlergrill schwarz, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen- /Längsverstellung, Mittelarmlehne vorn klappbar, Motor 2,0 Ltr. - 162 kW TSI, Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay), Nebelschlussleuchte, Parkbremse elektrisch, Pedale Edelstahl / Aluminium-Design, Progressivlenkung, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige Rücksitzlehne geteilt, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitze: Sportsitze, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Fahrwerk, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Sport-Design, lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wegfahrsperre (elektronisch), Winter-Paket, Wärmeschutzverglasung grün getönt Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung gem.Vin-Abfrage:

Anhängerkupplung schwenkbar, Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CDPlayer, MP3, Bluetooth) Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung, (DCC), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn), Licht- und Sicht-Paket 1, LM-Felgen, Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio- Schnittstelle), Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod, Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem), Raucher-Paket, Schließ-/Startsystem Keyless Access, Sonderlackierung Pure-White Sound-System DYNAUDIO, Verglasung hinten abgedunkelt (90 %)

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Fahrzeugpapiere lagen nicht vor; Batterie entladen; Fahrzeug sprang auch mit Fremdstart nicht an; Vermutlich wurde der Schlüssel nicht erkannt; Bremsscheiben angerostet; Starke Schimmelbildung im Innenraum; Standschäden; Kratzer, Dellen und Lackschäden die dem Alter und der Laufleistung des Fahrzeugs entsprechen; Fahrzeug innen und außen stark verschmutzt; Fahrzeug innen vermüllt.

### Sonstiges:

Eine Fahrzeuguntersuchung auf einer Hebebühne/Grube erfolgte nicht. Eine Probefahrt erfolgte nicht. Das Fahrzeug sollte vor der Gebotsabgabe besichtigt werden.

Hersteller-Gewährleistung bis: ---

Anzahl der Fahrzeugschlüssel: 1 Schlüssel

Fahrzeug unfallfrei: unbekannt

Betriebsanleitung vorh.:ja

Serviceheft vorh.:ja

**Zeitwert: 8.000,-€**

**Mindestwert: 6.000,-€**

<b>Standort /PLZ</b>		
<b>Ansprechpartner:</b>		
<b>Telefon-Nummer:</b>		

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen bereithalten. Besichtigung und Abholung nur nach Absprache.

ZW-GA 088-2024