

## Fahrzeugbewertung Gebrauchtfahrzeug

<b>Letztes Amtl. Kennzeichen</b>	██████████	<b>Erstzulassung:</b>	*Baujahr 2003
<b>Fahrzeugklasse und Aufbauart</b>	PKW GESCHLOSSEN		Schl.Nr.: 0102 Schl.Nr.:
<b>Fahrzeughersteller</b>	VOLKSWAGEN-VW		Schl.Nr.: 0603
<b>Typ und Ausführung</b>	9N		Schl.Nr.:
<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	VW Polo 1.4		
<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	WVWZZZ9NZ3Y ██████████	<b>nächste HU/AU</b>	---
<b>Leistung / Hubraum</b>	K 55 / 1390 cm <sup>3</sup>	<b>Inspektion:</b>	---
<b>Gesamtfahrleistung (km)</b>	236101 (abgelesen)	<b>Bereifung (Größe):</b>	185/60R14 82T
<b>Farbe des Fahrzeugs</b>	Schwarz metallic	<b>Reifenprofiltiefe:</b>	4/ 4/ 4/ 4
<b>Sitzbezüge: Material/Farbe</b>	Stoff / Grau	<b>Reserverad:</b>	1

\*Baujahr geschätzt

**Serienausstattung gem. VIN-Abfrage:**

3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb  
 Audiosystem Beta (Radio/Cassette), Ausstattungs-Paket: Color, Seitenschutzleisten Wagenfarbe,  
 Schutzleisten Stoßfänger, Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide  
 Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Getriebe 5-Gang  
 Getränkehalter vorn, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Highline, Innenraumfilter: Staub- und  
 Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Karosserie: 4-türig, Klimaanlage, Kopfstützen hinten, Lenksäule  
 (Lenkrad) höhenverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V, Nebelscheinwerfer integriert  
 Nebelschlussleuchte, Rücksitz geteilt / klappbar, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar  
 Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar  
 Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Sportsitze, Stoßfänger lackiert  
 Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten), Zentralverriegelung

**Sonderausstattung gem. VIN-Abfrage:**

Perleffekt-Lackierung, Raucher-Paket, Winter-Paket

**Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

Fahrzeugpapiere lagen nicht vor; Unterschiedliche Felgen am Fahrzeug verbaut; Kotflügel vorne links: Delle;  
 Tür hinten links: Dellen, Kratzer; Antenne fehlt; Bremsscheiben angerostet; Schimmelbildung im Innenraum;  
 Gepäckraumabdeckung fehlt; Kratzer Dellen und Lackschäden am gesamten Fahrzeug; Fahrzeug innen und  
 außen verschmutzt.

**Sonstiges:**

Eine Fahrzeuguntersuchung auf einer Hebebühne/Grube erfolgte nicht. Eine Probefahrt erfolgte nicht. Das  
 Fahrzeug sollte vor der Gebotsabgabe besichtigt werden.

Hersteller-Gewährleistung bis: ---

Anzahl der Fahrzeugschlüssel: 1 Schlüssel

Fahrzeug unfallfrei: unbekannt Betriebsanleitung vorh.:ja

Serviceheft vorh.:nein

**Zeitwert: 300,-€**

**Mindestwert: 150,-€**

<b>Standort /PLZ</b>	
<b>Ansprechpartner:</b>	
<b>Telefon-Nummer:</b>	

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen bereithalten. Besichtigung und Abholung nur nach Absprache.