

DEKRA Automobil GmbH
[Redacted]

Firma

Fax 0581 / 979980-10
E-Mail uelzen.automobil@dekra.com

Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen

FIN WME4503321J [Redacted]

Aktenzeichen 3201 Js 40610/20
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom 11.02.2025, telefonisch durch
Besichtigung 13.02.2025 um 08:00 Uhr

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.02.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		300,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.02.2025 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch . Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.02.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.02.2025 um 08:00 Uhr durch Herrn , ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeug nicht fahrbereit !!!!

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen
Tag der Erstzulassung 22.08.2006

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 04 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	C -Klasse T-Modell (BM 203)(01.2001->) / C 200 CDI T Classic
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0710 / 915
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WME4503321J [REDACTED]
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Obsidianschwarz
Lackierung	Metallic / 197
Polster	Stoff
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	90 kW / 2148 cm ³
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	399.341

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 V	Fulda / Multicontrol	A /O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Fulda / Multicontrol	A /O	7 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 V	Fulda / Multicontrol	A /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Fulda / Multicontrol	A /O	6 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Batterie 72 / 74 Ah, Dachreling, Design- und Ausstattungslinie Classic, Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fzg. ohne Rußpartikelfilter, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 6-Gang, Getriebe mechanisch - Varianten, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staubfilter, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage (Varianten), Klimaautomatik (Thermatic), Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen hinten (3-fach), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn, Motor 2,2 Ltr. - 90 kW CDI KAT, Reifen 205/55 R16 ..V, Reiserechner, Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Tempomat, Verglasung getönt / Heckscheibe ESG

Sonderausstattung

Anhängerkupplung, Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player), Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz, Leichtmetallfelgen 7x16, Metallic-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 29.08.2022 bei Kilometerstand 385.909.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Service fällig; Stoßfänger hinten eingedrückt, verformt und gebrochen, erneuern; Bremsanlage Standschäden, instandsetzen; linke Seitenwand eingedellt und Lackschaden, instandsetzen; Türverkleidung Fahrtür eingerissen, erneuern; Schalthebelknauf beschädigt, erneuern; Dachrahmen rechts und Zierleiste Seitenscheibe zerkratzt, lackieren; B-Säule rechts unterhalb zerkratzt, lackieren; Sicherheitsgurt hinten rechts schwergängig und verschimmelt, erneuern; Abdeckung Ablagefach Mittelkonsole schwergängig, erneuern; Heckklappe eingedellt, drücken; Leichtmetallfelge hinten links zerkratzt, erneuern; Dachverkleidung und Sonnenblenden vergilbt (Raucherfahrzeug), erneuern; Batterie tiefentladen, erneuern.

Fehlende Teile

1 Fahrzeugschlüssel, Schließanlage ersetzen

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fahrzeugident-Nr.