



**EXPERT  
PARTNER**



**BFSK**



**KFZ-Sachverständigenbüro Bernd Schmid**  
freiberufl. Kfz-Sachverständiger

Vogelsangstr. 2  
75328 Schömberg

Mobil: 0151/10250350

Tel.: 07235/975222

Fax: 07235/975223

info@kfzsv-schmid.de

www.kfzsv-schmid.de

SV-Büro Bernd Schmid, Vogelsangstr. 2, 75328 Schömberg

Herrn  
Wolfgang Schober  
Gerichtsvollzieher  
Schillerstraße 11  
75365 Calw

Schömberg, 31.01.2023

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. BS-014-01-23**  
Schömberg

## Fahrzeugbewertung

**Betreff: Fahrzeugbewertung**

**Auftraggeber:** Wolfgang Schober  
Schillerstraße 11  
75365 Calw

**Auft.-Datum:** 24.01.2023 08:45

**Auftraggeber:** Wolfgang Schober  
Gerichtsvollzieher

**Bes.-Datum:** 27.01.2023 13:30

**Besichtigt von:** Der Sachverständige  
Bernd Schmid

### Zusammenfassung

**Fahrzeugart:** Anhänger

**Wiederbeschaffungswert  
Händlerverkauf**

ohne MwSt. € inkl. MwSt. €

2.800,00

3.332,00

**Fabrikat:** Humbaur

**Typ:** HK 253015-18P

**Fzg. Id.-Nr.:** WHDK2542BH0821539

**Erstzulassung:** 15.08.2017



Der Sachverständige  
Bernd Schmid

12 Fotos



**EXPERT  
PARTNER**



**BFSK**



Schömburg, 31.01.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. BS-014-01-23**  
Schömburg

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart: Anhänger  
 Aufbau: geschlossener Kasten  
 Fabrikat: Humbaur  
 Typ / Untertyp: HK 253015-18P  
 KBA-Nummer: 7721/ADZ  
 Fzg.Ident.-Nummer: WHDK2542BH0821539  
 Baujahr: 08.2017  
 Erstzulassung: 15.08.2017 lt.Zulassungsbescheinigung Teil I  
 Letzte Zulassung: 14.09.2022 lt.Zulassungsbescheinigung Teil I

Maße über Alles in mm: 4525/2026/2460  
 Anzahl der Achsen: 2  
 Anzahl der Vorbesitzer: 0  
 Nächste HU: 06.2023

Leermasse in kg: 636  
 Gesamtmasse in kg: 2.500  
 Nutzlast in kg: 1.864

Bereifung:  
 v.l. 5,0 mm 195/65R15 95N GT Radial  
 v.r. 5,0 mm 195/65R15 95N GT Radial  
 h.r. 3,5 mm 195/65R15 95N GT Radial  
 h.l. 3,5 mm 195/65R15 95N GT Radial

Allgemeinzustand: normal  
 Farbe / Lackart: Weiß / uni

Ausstattung: Tandemkoffer Plywood, Stahlfelgen 15 Zoll, Tandemachse, Holzdach, Ladehöhe 550 mm, Doppelflügeltüre hinten abschließbar, 6 Verzurringe im Rahmenprofil, Stützräder hinten links und rechts, 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte, V-Zugdeichsel, Bodenplatte 15 mm stark, Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung, Kunststoffkotflügel.

Vorschäden: Die Feststellungen bezüglich `Vorschäden` beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung, hierbei sind keine erkennbar.

Nicht reparierte Vorschäden: Die Feststellungen bezüglich `nicht reparierte Vorschäden` beruhen lediglich auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung, hierbei sind keine erkennbar.



EXPERT  
PARTNER



BFSK



Schömburg, 31.01.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. BS-014-01-23**

Schömburg

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

---

Bemerkungen:

Das Anhänger weist dem Alter und den Einsatzbedingungen entsprechende leichtere Gebrauch- und Benutzungsspuren auf.

Reifen hinten an der Abfahrgrenze.  
Kofferaufbau weist Restspuren der Beschriftung auf.  
1 Unterlegkeil fehlt.

Die vorstehend benannten Punkte wurden im Wiederbeschaffungswert berücksichtigt.



EXPERT  
PARTNER



BYSK



Schömburg, 31.01.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. BS-014-01-23**

Schömburg

## Auftrag

Gemäß telefonischem Auftrag vom 24.01.2023 wurde der näher bezeichnete Anhänger besichtigt und ein Bewertungsgutachten erstellt.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte beim Autohaus Widmann in 75365 Calw.

## Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Begutachtung war ohne Hebebühne oder sonstiger technischer Einrichtungen möglich.

## Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag der **Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I in Kopie** vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

Die Fahrzeugidentität konnte anhand der vorgelegten Fahrzeugunterlagen sowie der am Anhänger abgelesenen Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) überprüft werden. Eine Übereinstimmung lag vor.

## Wiederbeschaffungswert

Der Wert des Anhängers wurde unter Berücksichtigung aller bekanntgewordenen wertbildenden Faktoren auf den angegebenen Betrag festgelegt und bezieht sich unmittelbar auf den Zeitpunkt vor dem Schadeneintritt.

„Es handelt sich vorliegend um einen Anhänger, das im Kfz-Handel **überwiegend regelbesteuert** angeboten wird. Im Wiederbeschaffungswert ist demnach **der gesetzliche Mehrwertsteueranteil** enthalten.“

## Anmerkungen

Die Tatsachenfeststellung und abschließende verantwortliche Ausarbeitung der Fahrzeugbewertung erfolgte durch den unterzeichnenden Sachverständigen.

Schömburg, 31.01.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. BS-014-01-23**

Schömburg

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Schömburg, 31.01.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. BS-014-01-23**

Schömburg

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



# HK 253015-18P

HK

## TECHNISCHE DATEN

Modell	HK 253015-18P
Gesamtmaß	4.525 x 2.026 x 2.460 mm
Innenmaße	3.040 x 1.510 x 1.800 mm
Gesamtgewicht	2.500 kg
Nutzlast	1.885 kg
Bereifung	15 Zoll



## SERIENAUSSTATTUNG

- ▶ V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- ▶ 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- ▶ Bodenplatte 15 mm stark
- ▶ Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
- ▶ Innenleuchte montiert
- ▶ Doppelflügeltüre hinten
- ▶ Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
- ▶ 6 Stück Zurringe im Rahmenprofil, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- ▶ Automatikstützrad



Preis ohne MwSt. 5.426,00 €

**6.456,94 €**

Preis inkl. MwSt.\*