

Fahrzeugbewertung Gebrauchtfahrzeug

Letztes Amtl. Kennzeichen		Erstzulassung:	*Baujahr 2003
Fahrzeugklasse und Aufbauart	PKW GESCHLOSSEN		Schl.Nr.: 0102 Schl.Nr.:
Fahrzeughersteller	SKODA (CZ)		Schl.Nr.: 8004
Typ und Ausführung	1U		Schl.Nr.:
Verkaufsbezeichnung:	Skoda Octavia 1.9 TDI Combi Ambiente		
Fahrzeug-Ident-Nr.:	TMBHG21U012490814	nächste HU/AU	---
Leistung / Hubraum	K 66 / 1896 cm ³	Inspektion:	---
Gesamtfahrleistung (km)	355911 (abgelesen)	Bereifung (Größe):	195/65R15 91T M+S
Farbe des Fahrzeugs	Silber metallic	Reifenprofiltiefe:	3/ 3/ 2/ 2
Sitzbezüge: Material/Farbe	Stoff / grau	Reserverad:	---

*Baujahr geschätzt

Serienausstattung gem. VIN-Abfrage:

ABS - Abgas-Rückführung - Airbag, Fahrer und Beifahrer - Airbag, Seitenairbags vorne - Außenspiegel (2) elektrisch einstell- und beheizbar - Drehzahlmesser - Fensterheber elektrisch vorn und hinten - Gepäckraumabdeckung - Getriebe: 5-Gang-Getriebe - Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage - Klimaanlage - Kofferraumladeboden (variabel) - Kopfstützen (4) vorn und hinten höhenverstellbar vorne zusätzlich neigungsverstellbar - Lendenwirbelstütze für die Vordersitze - Lenksäule, höhen- und längeneinstellbar - Multifunktionsanzeige mit den Funktionen: - Anzeige des aktuellen Kraftstoffverbrauchs - Anzeige des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs - Anzeige der durchschnittlichen Geschwindigkeit - Anzeige der zurückgelegten Strecke - Anzeige der Fahrdauer - Digitaluhr - Nebelscheinwerfer im Hauptscheinwerfer integriert - Radiovorbereitung (8 Lautsprecher) und Antenne - Räder: Leichtmetall "Triton" mit Radsicherung - Rücksitzbank 1/3 zu 2/3 geteilt, umklappbar - Servolenkung - Sitz: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar - Sitze vorne beheizbar - Wegfahrsperre - Wärmeschutzverglasung - getönte Scheiben - Zentralverriegelung mit Fernbedienung mit Safe-System

Sonderausstattung:

LM-Räder (3x)

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Fahrzeugpapiere lagen nicht vor; Batterie entladen; Unrunder Motorlauf; Türschloss defekt; Hinten rechts wurde eine Stahlfelge montiert; Seitenteil hinten rechts: Kratzer; Stoßfänger vorne und hinten beschädigt; Kratzer, Dellen, Lack- und Korrosionsstellen am gesamten Fahrzeug; Fahrzeug innen und außen verschmutzt.

Sonstiges:

Eine Fahrzeuguntersuchung auf einer Hebebühne/Grube erfolgte nicht. Eine Probefahrt erfolgte nicht. Das Fahrzeug sollte vor der Gebotsabgabe besichtigt werden.

Hersteller-Gewährleistung bis: ---

Anzahl der Fahrzeugschlüssel: 1 Schlüssel

Fahrzeug unfallfrei: unbekannt

Betriebsanleitung vorh.:ja

Serviceheft vorh.:nein

Zeitwert: 300,-€

Mindestwert: 150,-€

Standort /PLZ	
Ansprechpartner:	
Telefon-Nummer:	

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen bereithalten. Besichtigung und Abholung nur nach Absprache.