

allg. gerichtl. beeidet



Unfallanalysen  
Technische Gutachten  
Schadengutachten  
Bewertungen

---

An das  
OLG – Innsbruck

Bruneckerstraße 3  
6020 Innsbruck

am 6.5.2024

## **Befund und Gutachten zu 25 E 4178/22w – Audi A4**

Gutachten: Nr.: OLG-24-2v

Das Fahrzeug wurde am 6.5.2024 in Zirl besichtigt.  
Die Bewertung wurde mit dem Besichtigungsdatum gerechnet.  
Das Fahrzeug konnte mit kurzer Fahrprobe geschätzt werden.

Mängel, welche eventuell bei einer Zerlegung erkannt werden, können nicht eingerechnet werden.  
Die Fahrzeugdaten wurden durch den Gerichtsvollzieher bekannt gegeben und mit dem Fahrzeug verglichen.

## Befund

Fahrzeugart, -fabrikat	PKW – Audi A4	
Type Farbe:	A4 - B8 grau	
<b>Erstzulassung</b>	24.11.2015	
Fgstnr.:	WAUZZZF40GA003803	
Eigengewicht	1554	
Gesamtgewicht kg	2030	
Leistung KW	110	
Hubraum ccm	1968	
KM Stand - abgelesen	127.351	
Service bei km	unbekannt	
Sitzplätze	1+4	
Bereifung	225/50 R 17 98H M&S	
Abgasklasse	Euro 6	
CO2 – g/km	104	

Das Fahrzeug besitzt eine österreichische Typengenehmigung.

Das Fahrzeug konnte nur im Freien in einer sogenannten Straßenbeschau besichtigt werden.

Es wird kein Ankaufstest durchgeführt.

Es wurden keine Zerlegungsarbeiten durchgeführt.

Es erfolgte keine Schichtdickenmessung.

Es ist die Grundlackierung vorhanden.

Das Fahrzeug wird nicht vollständig auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüft.

Das Pickerl nach § 57a KFG ist gültig bis 8/24 +4.

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer und die Gesamtleistung wurden abgelesen und verglichen.

Allenfalls bestehende technische Mängel konnten daher nur berücksichtigt werden, wenn diese Mängel bei den gegebenen Bedingungen offensichtlich erkennbar waren.

Der Motor konnte gestartet und eine kurze Probefahrt durchgeführt werden.

Am Fahrzeug sind Winterreifen mit einer Profiltiefe von etwa 6-7 mm montiert.

Die Bremsscheiben zeigen geringe Abnutzungen und keine Anrostungen.

Sitze stark verunreinigt.

Datenblatt  
www.autopreisspiegel.at



Marke	Audi	Nationalcode	220082
Handelsbezeichnung	A4 Limousine	Genehmigungsnr.	e1*2001/116*0430*37
Type/Variante/Version	B0/ L2DEUAF1/ FM6DJ002P8W0S57MMEM	Genehmigungsdatum	2015-09-00
Fahrgestellnummer	WAUZZZF40GA003803	Sitze/Türen	5 / 4
Erstzulassung	24.11.2015	Türen Anordnung	4 / 2 links, 2 rechts
Fahrzeugart	Personenkraftwagen M1	Eigengewicht	1.554 kg
Leistung	110,00 kW (150 PS) bei 3.250 [1/min]	Gesamtgewicht	2.030 kg
Aufbau	Limousine	techn. zul. Gesamtgew.	
Farbe	Grau	max. Nutzlast	
§57a Plakette	weiß	max. Dachlast	
NoVA	3%	Gesamtgew. Kombination	
		Höchstgeschwindigkeit	221 km/h

**Motor, Antrieb**

Motor type	DEU	Abgasverhalten	136/2014W
Motor Hersteller	AUDI AG	<b>Abgasklasse</b>	Euro 6
Motor typ	DEU	CO	0,1042 g/km
Funktionsweise	Selbstzündung/ 4-Takt	CO <sub>2</sub>	104 g/km
Hubraum	1.968 ccm	NOx	0,0554 g/km
Zylinder, Anordnung	4, ; in Reihe	HC	
Antriebsart	Diesel	HC+NOx	0,0759 g/km
Hybrid Code	N	Partikel	
Ø Verbrauch	4,00 l/100 km	Partikelzahl	0.15E11
Verbrauch Stadt	4,80 l/100 km	Trübung	0,5000 1/m
Verbrauch Land	3,60 l/100 km		
Verbrauch ges.	4,00 l/100 km		
Standgeräusch	73,0 dB		
Standgeräusch Drehzahl	2,375		
Fahrgeräusch	70,0 dB		

**Fahrwerk und Abmessungen**

Radstand	2.828 mm	Masse fahrbereit min.	
Achsen	2	Masse fahrbereit max.	
Antriebsachsen	1	Achslast 1	1.050 kg
Räder	4	Achslast 2	1.065 kg
Länge min./max.	4.726 mm / -	Anhänger gebremst	1.700 kg
Breite min./max.	1.842 mm / -	Anhänger ungebremst	750 kg
Höhe min./max.	1.385 mm / -	max. Stützlast	80 kg
Höhe Überhang min.			
Höhe Überhang max.			

Bereifung	205/60 R16 92W 7,0Jx16 ET 35 205/60 R16 92W 7,0Jx16 ET 35
-----------	--

**Anmerkungen:**

#NO 16.1.: mit Anhaenger:2110 kg\*#NO 16.2.: mit Anhaenger Achse 2:1145 kg\*#NO 30.: A2 max.1568 mm\*#A1 max.1575 mm\*#NO 35.: 225/50 R17 94Y#7,SJX17 ET38;\*#205/60 R16 92H M+S#7,0Jx16 ET 35;\*#225/50 R17 98H M+S#7,0Jx17 ET42\*#NO 4.: \*#2830\*#NO 4.1.: \*#2830\*#NO 5.: max 4850\*#NO 7.: max 1429,\*#NO 16.4: Fahrzeugkombination max. 3810 kg

**Getriebe, Lenkung, Bremsen**

Getriebe	
Kupplung	
Antrieb Übersetzung	,000
Lenkhilfe	

**Sonstiges**

Fabriksschild	Folie geklebt, im Motorraum, ww. am Pfosten A, B oder C links ww. rechts vom rechts am Federbein-dom, Nummer gepr ägt "eingeschlagen" geritzt
VIN-Schild	

## Gutachten

Das Fahrzeug weist für das Alter und die Kilometerleistung sehr wenige Gebrauchsspuren und Kratzer auf.

Das Fahrzeug wird in der Klassifikation Stufe 2 bewertet.

Die Berechnung erfolgt mit dem APS Programm Steinbacher –Pfeffer.

Fahrzeugbewertung		
	Händler	Privat
Alle Autos	6	37
Auswahl	6	37
Min. km	70.900	53.000
Max. km	189.000	196.900
Soll-km valorisiert	146.296	142.510
Min. Preis (€)	15.375	14.273
Max. Preis (€)	20.298	22.877
Ø Preis (€) valorisiert	17.220	17.454
abzüglich Nachlass (€)	17.048	17.193
km-berichtigt (€)	17.612	17.647
+ Zuschlag (€)	704	706
- Abschlag (€)	352	353
<b>Verkaufswert</b>	<b>17.960</b>	<b>18.000</b>
<b>Einkaufswert</b>	<b>15.270</b>	
<b>Marktwert</b>	<b>16.620</b>	

Spezialgebiet Motorrad und Motorradunfälle

*Die von der Software ermittelten Rechenwerte sind im Sinne einer bestmöglichen Marktabbildung als Vorschläge zu verstehen, die Werte sind vom Anwender im Hinblick auf ihre Plausibilität und Angemessenheit zu prüfen. Die Schätzungen sind vom User letztlich eigenverantwortlich durchzuführen. Das Programm versteht sich lediglich als Hilfsmittel, die Anwendung der Software setzt entsprechende Fachkunde und Marktkenntnisse voraus. APS übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Bewertungsergebnisse. Bei der automatischen Bestimmung der Extras mithilfe der VIN-Abfrage kann es methodenbedingt zu Unvollständigkeiten bzw. Zuordnungsfehlern kommen. Die Ergebnisse in der Extraliste sind daher sorgfältig zu prüfen. APS übernimmt explizit auch für dieses Service keinerlei Haftung.*

Für die Berechnung wird der durchschnittlich zu erwartende Ankaufspreis eines seriösen inländischen Fahrzeughändlers abzüglich eines prozentuellen Abzugs für möglicherweise bei der Befundaufnahme ohne technische Hilfsmittel wie einer Hebebühne, einem Bremsprüfstand usw. nicht feststellbare Mängel. Der Mindestlös ist der Schätzwert im Exekutionsverfahren.

## Zusammenfassung

Fahrzeugzustand: *Zustand – Klasse 2*

**Zeitwert** (EK) – Mindesterlös

**Bewertung nach APS (Steinbacher-Pfeffer):**

incl. MwSt.

**€ 15.300,--**

Die Ermittlung des Zeitwertes (Mindestwert) erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden, den Angaben, Erhebungen und des Fahrzeugzustandes.  
Zur Beweissicherung wurden 33 Lichtbilder angefertigt.

**Der Sachverständige**

**W1**

Lichtbildbeilage:

## Lichtbilder zu - 25 E 4178/22w



















