

DEKRA Automobil GmbH, Lattweg 21 A, 49377 Vechta

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstr. 7
26135 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Abteilung Sonder- und Gerichtsgutachten
Lattweg 21 a
49377 Vechta

Telefon 04441 9353-0
Telefax 04441 9353-20

Kontakt [REDACTED]
Von IFS GmbH zertifizierter Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



Mobil [REDACTED]
E-Mail [REDACTED]
Datum 30.08.2024

Bewertungsgutachten

Auftraggeber	Staatsanwaltschaft Oldenburg Gerichtsstr. 7 26135 Oldenburg [REDACTED]
Auftrag erteilt wie / am / eing.	schriftlich / 05.08.2024 / 09.08.2024
Vorgang	[REDACTED]
Besichtigungsort	Menke GmbH Oldenburger Str. 128-130 49377 Vechta
Besichtigungsdatum	14.08.2024
Sachverständiger	[REDACTED]

1 Auftrag

Gemäß der schriftlichen Beauftragung vom 05. August 2024 durch Herrn [REDACTED] von der Staatsanwaltschaft Oldenburg sollte ein Gutachten über den Veräußerungswert zu dem unten näher beschriebenen Fahrzeug erstellt werden.

2 Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte durch Herrn [REDACTED] beim Autohaus Menke GmbH, Oldenburger Str. 128-130 in 49377 Vechta. Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem gereinigten Zustand vorgefunden. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt auf einer Hebebühne möglich. Bei der Besichtigung konnte eine Fahrprobe mit Bremsprobe durchgeführt werden. Eine Überprüfung auf dem Bremsenprüfstand war nicht möglich. Die abgelesene Fahrzeugidentnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden 2 Schlüssel vorgelegt. Ein Servicenachweis lag nicht vor. Dieser kann in digitaler Form beim Fahrzeughersteller eingesehen werden. Kenntnisse über Rückrufaktionen lagen nicht vor. Etwaige offene Aktionen können durch den Fahrzeughersteller bereitgestellt werden.

3 Bezugsgrundlagen

- Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I, [REDACTED] ausgestellt am 12.09.2023 durch Landkreis Grafschaft Bentheim
- Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil II, [REDACTED], ausgestellt am 12.09.2023 durch Landkreis Grafschaft Bentheim
- EG-Übereinstimmungsbescheinigung, [REDACTED] ausgestellt am 12.10.2021 durch BMW AG
- Bordbuch

4 Angaben zum Fahrzeug

4.1 Zulassungsdaten Zul.-Beschein. Teil I

Kennzeichen	[REDACTED]
Erstzulassung	02.12.2021
letzte Zulassung	12.09.2023

4.2 Technische Daten

Hersteller	BMW
Typ	G5X
Verkaufsbezeichnung	X5 xDrive 30d
Fahrzeugidentifizierungs-Nr.	[REDACTED]
Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	0005 / DAD
Leergewicht	2.265 kg
zul. Gesamtmasse	2.940 kg
Achsen / anetr. Achsen	2 / 2
Sitzplätze	5
Farbe	schwarz
Lackierung	metallic
Antriebsart	Hybrid Dieselmotor / Elektromotor
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	210 kW / 2.993 cm ³
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Laufleistung abgelesen	15.649 km

4.3 Ausstattung

Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Knieairbag, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Alarmanlage, Allradantrieb xDrive, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Auto Start-/Stop Funktion, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dachreling Aluminium schwarz, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten mit BMW Schriftzug, Favoritentasten, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Gummi, Gepäckraumtrennetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Sport Steptronic, Heckklappe zweiteilig, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Aluminium Mesheffect dunkel, Klimaautomatik mit 2,5-Zonenregelung und erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), vorn und hinten, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenlängsverstellung elektrisch, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional, 12,3" Touch Display, Paket: Connected Package Professional, Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Parking Assistant Kamera- und ultraschallbasiertes Parkassistenzsystem, Personal Profile, Radio BMW Professional mit 6 Lautsprechern, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Rekuperationssystem, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Steckdosen (12V), Teleservices, Warndreieck, Wegfahrsperrung, Wärme- / Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung Sonderausstattung Fahrwerk: Adaptive M Fahrwerk, Head-Up Display, Instrumententafel in Sensatec, Interieurleisten Aluminium Mesheffect dunkel in Verbindung mit M Sportpaket, Lackierung: Metallic, M Dachhimmel anthrazit, M Dachreling Hochglanz Shadow Line,

M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen, M Sportbremse, Paket: M Sportpaket, Panorama Glasdach elektrisch, Soft-Close-Automatic für Türen, Heck- und Seitenscheiben hinten mit Folien abgedunkelt

4.4 Räder / Reifen

- Leichtmetallräder

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Art	Profiltiefe
1	links	275/45 R20 110Y	Bridgestone / Alenza 001 * RSC	S/O/R	6 mm
1	rechts	275/45 R20 110Y	Bridgestone / Alenza 001 * RSC	S/O/R	6 mm
2	links	305/40 R20 112Y	Bridgestone / Alenza 001 * RSC	S/O/R	6 mm
2	rechts	305/40 R20 112Y	Bridgestone / Alenza 001 * RSC	S/O/R	6 mm

S / Sommer; O / Original; R / RunFlat

5 Fahrzeugzustand

5.1 Allgemeinzustand

Das Fahrzeug befand sich in Bezug auf Alter und Laufleistung in einem durchschnittlichem Gebrauchszustand. Eine Lackschichtdickenmessung wurde durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die Hintertür rechts nachlackiert wurde.

5.2 Erforderliche Reparaturen / Zustand nicht akzeptabel

- Hauptuntersuchung fällig, erneuern
- Schwellerverkleidung links hinten Kratzer, Lackieren mit Lackaufbau
- Radlaufverkleidung vorn rechts Kratzer, Lackieren mit Lackaufbau

5.3 Gebrauchsspuren / Zustand akzeptabel

- Fahrertür Kante hinten 2x Lack abgeplatzt
- Türschweller vorn links Einstieg abgeschrammt
- Türschweller vorn rechts Einstieg abgeschrammt
- Stoßfänger hinten Ladekante verschrammt

6 Wertermittlung

Anhand einer umfangreichen Marktrecherche wurde für das gegenständliche Fahrzeug der Verkehrswert (Händlereinkaufswert am Markt) ermittelt. Dies erfolgte unter Berücksichtigung aller wertrelevanter Kriterien, wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs, der festgestellten Schäden sowie aller wertbildenden Faktoren, insbesondere auch der derzeit vorliegenden Marktsituation für entsprechende vergleichbare Fahrzeuge. Aus Sicht des Unterzeichners beträgt der Einkaufswert am Markt des betreffenden Fahrzeuges gesamtheitlich

(inkl. MwSt. 19 %) € 68.500,00.

7 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteilich und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Vechta, den 30.08.2024
315/37542/mm

Niederlassung Vechta
Abteilung Sonder- und Gerichtsgutachten
Lattweg 21 a
49377 Vechta

Tel. (0 44 41) 93 53 - 0
Fax (0 44 41) 93 53 - 20

Der Sachverständige


[REDACTED]

Anlagen: Fotoanlage