

Dr. Harald Pohlhammer
Exekutionsverwalter
Herrenstraße 29
4020 Linz


Sierning, 22.03.2024

Schätzungsgutachten

Teil 1

Fahrzeuge, Landmaschinen und Fahrnisse

in der Exekutionssache



Exekutionssache (§ 79 EO) BG-Vöcklabruck 3 E 2160 / 23i

Auftraggeber: Dr. Harald Pohlhammer, Rechtsanwalt
als Exekutionsverwalter

Gutachten-Nr.: SV1100924

Befundaufnahme & Inventur

Die Inventur und Befundaufnahmen erfolgten am 05.03.2024 um 09:00 Uhr in 4482 Ennsdorf, [REDACTED]

Anwesende Personen

Gegenstände der Schätzung

Fahrzeuge, Landmaschinen und Fahrnisse laut Pfändungsprotokoll vom 20.09.2023, welche teilweise (Pos. 1 – 7, 10,11, 16 – 21, 23 – 28, 30,31) von der betreibenden Partei von 4892 Fornach nach 4482 Ennsdorf verbracht wurden. Bei der Befundaufnahme am 05.03.2024 um 09:00 Uhr konnten keine Fahrzeugschlüssel, Fahrzeugdokumente oder Maschinenbücher vorgelegt werden. Die Bewertung erfolgte daher ohne diese Unterlagen und ohne Probelauf. Kilometerstände bzw. Betriebsstunden wurden geschätzt. Die Fahrnisse haben eine lange Standzeit und sind teilweise im Freien gelagert und dadurch Umwelteinflüssen ausgesetzt. Teilweise Vermoosung der Oberflächen, auch sind noch teilweise Restmengen von Streugut in einigen Maschinen vorhanden.

Ziel der Schätzung

Laut Auftrag des Exekutionsverwalters soll der Schätzwert zum Zeitpunkt der Befundaufnahme am 05.03.2024 in 4482 Ennsdorf, [REDACTED] erhoben werden, um die Gegenstände im Anschluss der Verwertung durch Versteigerung zuzuführen. Die Schätzwerte behalten drei Monate Gültigkeit.

Grundlage der Schätzwertermittlung

Besichtigung der Fahrnisse am 05.03.2024 in Ennsdorf, übermittelte Unterlagen, Nutzungsdauerkatalog des Landesverbands der gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs, Landesverband Steiermark und Kärnten (Auflage 3), Eurotax-Bewertung sowie Recherche im Internet und eigene Erfahrungswerte.

Bewertungsverfahren

Mit Schätzwert (Liquidationswert) ist jener Wert des Wirtschaftsguts gemeint, der sich bei einem Zwangsverkauf ergibt. Unter Berücksichtigung fehlender Garantie- und Gewährleistungsansprüche. Berücksichtigt sind Abbau- und Räumungskosten.

Die Bestandsaufnahme erfolgte vor Ort ohne technische Hilfsmittel, nach dem äußeren Anschein ohne Probelauf. Seitens des Sachverständigen wird keine Gewähr für verdeckte Mängel oder Unbenutzbarkeit und Vollständigkeit übernommen. Das Fahrzeug wurde OHNE Probefahrt bewertet. Die Daten wurden aus den übergebenen Unterlagen entnommen.

| Fahrzeuge | | | |
|------------------|-----|---|------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 1 Pz (1) | 1 | <p>Art: Sportkutsche Hersteller: GLINKOWSKI Typ: Speider Exclusiv SPD Farbe: schwarz Nationaler Code: -- (laut Eurotax) FIN: -- Ez: -- KM: -- km (abgelesen am --) Hubraum/Leistung: -- ccm, -- kW Kraftstoffart: -- Eigen-/Gesamtgewicht: ca. 470 kg / -- kg Kennzeichen: -- § 57a: --</p> <p>Kutsche ist stark verschmutzt und die Bremsanlage ist verrostet. Lederbezüge sind teilweise verschimmelt. Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> <p>Die Kutsche wird laut Hersteller für professionelle Dressurwettbewerbe und Geschicklichkeitstests verwendet. Sie wird von Profifahrern bevorzugt. Ihre Form bezieht sich auf die klassischen Designs der Fahrsportgeschichte.</p> <p>SA: Metallräder 80x100 oder 90x110 cm (Holznachbau) Spurbreite verstellbar 148 - 158 cm (vorne und hinten) Blattfederung (vorne und hinten Eliptikfeder) 4 Bremsen Polsterung aus Leder Spritzbrett und Kotflügel aus Leder</p> | € 2.200,00 |

| Fahrzeuge | | | |
|------------------|-----|---|------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 2 Pz (2) | 1 | <p>Art: Zentralachsanhänger Hersteller: Vezeko / Humer Typ: Mega Cool Max 6c R2BX 04DB 2700VG Farbe: weiß Nationaler Code: -- (laut Eurotax) FIN: TJ5R2B2X0L1084953 Ez: 08.04.2022 Getriebe: -- KM: -- km (abgelesen am --) Hubraum/Leistung: -- ccm, -- kW Kraftstoffart: -- Eigen-/Gesamtgewicht: 848 kg / 2.700 kg Kennzeichen: XXXXXXXXXX § 57a: 04/2025</p> <p>Bereifung: 185R14CMS</p> <p>Bewertung nach Eurotax-Kriterien (Skala 1-4): Lack: Klasse 3 Karosserie: Klasse 3 Innen: Klasse 3 Mechanisch: Klasse 3 Sonstiges: Klasse 3</p> <p>Der Zentralachshänger mit Auflaufbremse und Kühlaggregat (Govi) befindet sich in einem schlechten Erhaltungszustand. Schimmel und Moosbefall ersichtlich. Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> <p>SA: --</p> | € 6.800,00 |

Fahrnisse

| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
|--------------------|-----|--|------------|
| 3 Pz (3) | 1 | <p>Art: Tank mit Auffangwanne Hersteller: Roth Typ: Unitech – Tank 1000 (ca 1000 Liter) SN: ... 56655</p> <p>Tank ist in einem schlechten Erhaltungszustand und zirka zur Hälfte mit einer unbekanntem Flüssigkeit (vermutlich Diesel) gefüllt. Darf nur an berechnigte Entsorger nach § 24a AWG 2002 (SN 35203) übergeben werden!</p> | € 240,00 |



| Fahrzeuge | | | |
|------------------|-----|---|------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 4 Pz (4) | 1 | <p>Art: Zentralachsanhänger Hersteller: SARIS / Leirich Typ: C2000 C2C ALB 200 Farbe: weiß Nationaler Code: -- (laut Eurotax) FIN: XLGC2CACBA0634258 Ez: 04.07.2017 Getriebe: -- KM: -- km (nicht ablesbar am --) Hubraum/Leistung: -- ccm, -- kW Kraftstoffart: -- Eigen-/Gesamtgewicht: 605 kg / 2.000 kg Kennzeichen: XXXXXXXXXX § 57a: 07/2020 - abgelaufen</p> <p>Bewertung nach Eurotax-Kriterien (Skala 1-4): Lack: Klasse 3 Karosserie: Klasse 3 Innen: Klasse 3 Mechanisch: Klasse 3 Sonstiges: Klasse 3</p> <p>Der Zentralachshänger mit Auflaufbremse und befindet sich in einem schlechten Erhaltungszustand. Schimmel und Moosbefall ersichtlich.</p> <p>Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> <p>SA: --</p> | € 3.200,00 |

| Fahrnisse | | | |
|------------------|-----|---|------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 5 Pz (5) | 1 | <p>Art: Propangas Griller (fahrbar) Hersteller: Brennwagen Typ: GT 1200i</p> <p>Der fahrbare Gasgriller ist in einem schlechten Zustand. Starke Verschmutzung ersichtlich. Funktion fraglich.</p> <p>Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> | € 800,00 |

| Fahrzeuge | | | |
|------------------|-----|--|------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 6 Pz (6) | 1 | <p>Art: Motorrad / L3e-A3e Hersteller: BMW Typ: R 1200 GS ABS 1G12 0A51 A Farbe: blau Nationaler Code: 230054 (laut Eurotax) FIN: WB10A5101JZ982396 Ez: 26.09.2018 Getriebe: manuell KM: -- km (nicht ablesbar) Hubraum/Leistung: 1.170 ccm, 92 kW Kraftstoffart: Benzin Eigen-/Gesamtgewicht: 244 kg / 460 kg Kennzeichen: XXXXXXXXXX § 57a: 09/2023 - abgelaufen</p> <p>Bewertung nach Eurotax-Kriterien (Skala 1-4): Lack: Klasse 3 Karosserie: Klasse 3 Innen: Klasse 3 Mechanisch: Klasse 3 Sonstiges: Klasse 3</p> <p>Das Motorrad ist in einem dem Baujahr entsprechend guten Zustand. Kein Fahrzeugschlüssel vorhanden. Probelauf und Ablesen der Laufleistung daher nicht möglich. Ein Ersatzschlüssel ist laut Auskunft einer Fachwerkstätte um ca. € 400,00 zu bekommen.</p> <p>SA: Navigationsgerät</p> | € 9.800,00 |

| Fahrzeuge | | | |
|------------------|-----|--|------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 7 Pz (7) | 1 | <p>Art: Traktor Hersteller: LANZ Typ: D 2416 Farbe: blau Nationaler Code: -- (laut Eurotax) FIN: 55145 EZ: ca. 1958 Getriebe: manuell KM: -- km (abgelesen am --) Hubraum/Leistung: 2.616 ccm, 17,64 kW Kraftstoffart: Diesel Eigen-/Gesamtgewicht: 1.490 kg / -- kg Kennzeichen: -- § 57a: -- nicht vorhanden</p> <p>Bewertung nach Eurotax-Kriterien (Skala 1-4): Lack: Klasse 2 Karosserie: Klasse 2 Innen: Klasse 2 Mechanisch: Klasse 2 Sonstiges: Klasse 2</p> <p>Der Traktor befindet sich in einem guten restaurierten Zustand. Auf Grund des äußeren Erscheinungsbildes ist von voller Funktionstüchtigkeit der Zugmaschine auszugehen. Batterie ist entleert, daher kein Starten möglich. Leichter Ölverlust zwischen Motor und Getriebe. Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> <p>SA:</p> | € 5.800,00 |

| Fahrzeuge | | | |
|------------------|-----|---|------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 8 Pz (10) | 1 | <p>Art: LASTENDREIRAD Hersteller: Graf Carello Typ: LDR 25 / Elektro - Pritsche Farbe: grün Nationaler Code: -- (laut Eurotax) FIN: -- Ez: -- Getriebe: Elektro / 2 Getriebestufen KM: -- km (abgelesen am --) Hubraum/Leistung: 500 W/72 V Kraftstoffart: Strom Eigen-/Gesamtgewicht: -- kg / bis 370 kg Kennzeichen: -- § 57a: --</p> <p>Bewertung nach Eurotax-Kriterien (Skala 1-4): Lack: Klasse 3 Karosserie: Klasse 3 Innen: Klasse 3 Mechanisch: Klasse 3 Sonstiges: Klasse 3</p> <p>Das Fahrzeug ist in einem dem Baujahr und der Laufleistung entsprechend guten Erhaltungszustand. Kurze Rangierfahrt wurde durchgeführt. Ladegerät ist vorhanden.</p> <p>SA:</p> | € 1.200,00 |

| Fahrnisse | | | |
|------------------|-----|--|------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 9 Pz (11) | 1 | <p>Art: Wipp-Kreissäge Hersteller: Posch Typ: M1365HSW Farbe: grün Nationaler Code: -- (laut Eurotax) SN: 2117139H Bj: 2021 Eigen-/Gesamtgewicht: 214 kg / -- kg</p> <p>Die Wipp-Säge mit Zapfwellenantrieb ist in einem guten Erhaltungszustand. Leichte Rostspuren ersichtlich.</p> <p>SA: --</p> | € 1.600,00 |

| Landmaschinen | | | |
|----------------------|-----|--|-------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 10 Pz (16) | 1 | <p>Art: Scheibenmähwerk Hersteller: Krone Typ: EasyCut F320CV Farbe: grün</p> <p>Das Scheibenmähwerk ist in einem schlechten Erhaltungszustand. Die Scheibenmesser sind stark verrostet und teilweise gebrochen. Schutzvorrichtungen sind teilweise beschädigt oder nicht vorhanden.</p> <p>Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> <p>SA: Zapfwelle</p> | € 12.600,00 |

| Landmaschinen | | | |
|----------------------|-----|---|------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 11 Pz (17) | 1 | <p>Art: Walzen-Packer Hersteller: Güttler Typ: Avant 56 Farbe: rot</p> <p>Der Walzen-Packer ist in einem guten Erhaltungszustand. Schutzvorrichtungen sind teilweise beschädigt oder nicht vorhanden.</p> <p>Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> <p>SA: Warntafeln mit Beleuchtung</p> | € 6.800,00 |


| Landmaschinen | | | |
|----------------------|-----|--|------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 12 Pz (18) | 1 | <p>Art: Bodenfräse Hersteller: Breviglieri Typ: B123 V 300 Farbe: rot Bj: 2020 SN: Z1400294 Eigengewicht: 1.250 kg</p> <p>Die Bodenfräse ist in einem mittleren Erhaltungszustand. Rost an Messerwelle und Verblechung.</p> <p>Schutzvorrichtungen sind teilweise beschädigt oder nicht vorhanden.</p> <p>Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> <p>SA: Zapfwelle</p> | € 4.900,00 |

| Landmaschinen | | | |
|----------------------|-----|---|-------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 13 Pz (19) | 1 | <p>Art: Nachsaatgerät Hersteller: Güttler Typ: GREEN MASTER 300 Farbe: rot</p> <p>Das Nachsaatgerät ist in einem guten Erhaltungszustand. Schutzvorrichtungen sind teilweise beschädigt oder nicht vorhanden.</p> <p>Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> <p>SA: Warntafeln mit Beleuchtung</p> | € 14.200,00 |

| Landmaschinen | | | |
|----------------------|-----|---|------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 14 Pz (20) | 1 | <p>Art: Kreiselheuer Hersteller: Niemeyer Typ: HR 671 - DH Farbe: rot</p> <p>Der Kreiselheuer ist in einem schlechten Erhaltungszustand. Ölverlust an der Hydraulik. Schutzvorrichtungen sind teilweise beschädigt oder nicht vorhanden.</p> <p>Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> <p>SA: Zapfwelle</p> | € 1.800,00 |

| Landmaschinen | | | |
|----------------------|-----|--|-------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 15 Pz (21) | 1 | <p>Art: Zinkensämaschine mit Einheit zur Ausbringung von Dünger Hersteller: Güttler Typ: Flex – S410, Super Maxx, Rollfix 30 SN: Super Maxx 30-5 M450577 Bj: 2017 SN: Krummbacher Type EPS 5 17692 SN: Rollfix 30 HN95168-4 Bj: 2018 SN: Technik-Plus TP0630TN, 0617031 Bj: 2017 Farbe: rot</p> <p>Das Maschinenkombination ist in einem guten Erhaltungszustand. In der Düngeeinheit ist noch Restdünger vorhanden – Folgeschäden durch lange Standzeit sind nicht auszuschließen. Schutzvorrichtungen sind teilweise beschädigt oder nicht vorhanden.</p> <p>Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> <p>SA: Warntafeln mit Beleuchtung</p> | € 19.500,00 |

| Landmaschinen | | | |
|----------------------|-----|--|-------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 16 Pz (23) | 1 | <p>Art: Kammschwader Hersteller: BB - Umwelttechnik Typ: Clementer 550 F SN: 003790 Bj: 2020 Farbe: rot / schwarz</p> <p>Der Kammschwader ist in einem dem Baujahr entsprechend guten Zustand. Schutzvorrichtungen sind teilweise beschädigt oder nicht vorhanden.</p> <p>Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> <p>SA: Warntafeln mit Beleuchtung, Zapfwelle</p> | € 17.500,00 |

| Fahrnisse | | | |
|---|-----|---|------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 17 Pz (24) | 1 | <p>Art: Mobile Tankstelle Hersteller: CHEMO GmbH Typ: DT – Mobil Easy (ca. 440 Liter) SN: ... 10985 Bj: 2022 Elektropumpe 12V bis zu 40 l / min Automatik-Zapfpistole Maße: 118 x 80 x 71 cm</p> <p>Tank ist in einem mittleren Erhaltungszustand und zirka 1/3 mit einer unbekanntem Flüssigkeit (vermutlich Diesel) gefüllt. Darf nur an berechnigte Entsorger nach § 24a AWG 2002 (SN 35203) übergeben werden!</p> | € 380,00 |
|  | | | |

| Fahrnisse | | | |
|------------------|-----|---|------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 18 Pz (25) | 1 | <p>Art: Kistendrehgerät Hersteller: verm. STEKRO Typ: Stekro mit Gabelzinken SN: ... 68369733</p> <p>Das Kistendrehgerät ist in einem guten Zustand. Die angebauten Gabelzinken sind augenscheinlich in gutem Zustand (Prüfung nötig).</p> <p>Schutzvorrichtungen sind teilweise beschädigt oder nicht vorhanden.</p> <p>Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> | € 1.250,00 |

| Landmaschinen | | | |
|----------------------|------------|--|-------------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 19 Pz (26) | 1 | <p>Art: Ballenpresse Hersteller: CLAAS Typ: Markant 55 - Hochdruckpresse SN: 02809543 Eigengewicht: 1.260 kg Farbe: grün</p> <p>Die Ballenpresse ist in einem schlechten Erhaltungszustand. Ölverlust an der Hydraulik und Reste von Heu in der Maschine. Schutzvorrichtungen sind teilweise beschädigt oder nicht vorhanden.</p> <p>Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> <p>SA: Zapfwelle</p> | € 2.900,00 |

| Landmaschinen | | | |
|----------------------|------------|--|-------------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 20 Pz (27) | 1 | <p>Art: Motormäher Hersteller: BCS - Group Typ: 635 HY - PowerSafe Motor: Honda GX 340 – Alps 8 kW SN: A001048452 (schlecht leserlich) Farbe: blau Hydrostatischer Antrieb Einzelradlenkbremse</p> <p>Der Motormäher ist in einem dem Baujahr entsprechenden mittleren Erhaltungszustand. Kunststoffteile durch Sonnenstrahlung stark gebleicht. Mähbalken ist stark angerostet. Schutzvorrichtungen sind teilweise beschädigt oder nicht vorhanden.</p> <p>Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> <p>SA: Mähbalken</p> | € 4.900,00 |

| Fahrzeuge | | | |
|------------------|-----|--|-------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 21 Pz (28) | 1 | <p>Art: Abschiebe – Dungstreuer (Anhänger) Hersteller: Fliegl Typ: ADS 100 Agrom einachsige SN: WGJ111103KM401479 HzGG: 10.000 kg Stützlast: 2.500 kg Farbe: grau</p> <p>Fliegl ADS 100 Abschiebe-Dungstreuer - zul. Gesamtgewicht 10 000 kg mit Einachsfahrgestell, hydraulisch gefederte Zugeinrichtung inkl. Klappstützfuß, Untenanhängung, Kugelkopf K 80, 2-Kreis-Druckluftbremse mit Handregelung, 25 km/h Österreich-Ausführung mit Überbreite, Bereifung BKT 750/60R30,5, Streuermulde verzinkt ca. 4500 mm x 1300 / 2100 mm x 1350 mm, Ladekantenschutz ca. 80 x 80 mm, Steigleiter an der Stirnseite montiert, hydraulischer Schiebeboden mit umlaufenden Polyurethanleisten, Beleuchtung 12 V 7-poliger Stecker</p> <p>Der Anhänger ist in einem mittleren Erhaltungszustand. Dungreste in der Mulde und am Streuwerk vorhanden. Rost in der Streumulde und an den Heckwalzen ersichtlich. Schutzvorrichtungen sind teilweise beschädigt oder nicht vorhanden.</p> <p>Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> <p>SA: Zapfwelle</p> | € 28.900,00 |

| Fahrzeuge | | | |
|------------------|-----|---|------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 22 Pz (30) | 1 | <p>Art: Anhänger Tandem-Dreiseitenkipper Hersteller: Fliegl Typ: TDK 80.4,5.25 DL SN: F51479 Bj: 2014 Zulassung: 25 km/h HzGG: 10.000 kg Stützlast max.: 2.000 kg Farbe: grün</p> <p>Der Anhänger ist in einem mittleren Erhaltungszustand. Bereifung überaltet. Grünschnittreste im Laderaum. Bordwandteil links fehlt. Schutzvorrichtungen sind teilweise beschädigt oder nicht vorhanden.</p> <p>Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> <p>SA: Getreideauslauf, Planenverdeck</p> | € 8.900,00 |

| Fahrzeuge | | | |
|------------------|-----|--|------------|
| Pos. | Stk | Objekt Bezeichnung, Beschreibung | Schätzwert |
| 23 Pz (31) | 1 | <p>Art: Viehanhänger / O2 Hersteller: IFOR WILLIAMS by Humer Typ: DP 2Cb DP 120S 12x6 SN: SCKD00000G0691312 Ez: 02.09.2016 Pa 57a: 09/2023 - abgelaufen Eigengewicht: 1.203 kg HzGG: 3.500 kg Farbe: grau</p> <p>Der Anhänger ist in einem mittleren Erhaltungszustand. Gebrauchsspuren innen wie außen. Schutzvorrichtungen sind teilweise beschädigt oder nicht vorhanden.</p> <p>Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine umfangreiche technische Überprüfung durchzuführen.</p> <p>SA: Reserverad</p> | € 7.400,00 |

Zusammenfassung der Schätzwerte per 05.03.2024 Pos. 1 bis 22:

Schätzwerte gesamt

€ 163.570,00

-einhundertdreißigtausendfünfhundertsiebenzig-

22.03.2024

Der Sachverständige eh.


Fotodokumentation Pos. 1



Fotodokumentation Pos. 2



Fotodokumentation Pos. 3



Fotodokumentation Pos.4



Fotodokumentation Pos. 5



Fotodokumentation Pos. 6



Fotodokumentation Pos. 7



Fotodokumentation Pos.8



Fotodokumentation Pos. 9



Fotodokumentation Pos. 10



Fotodokumentation Pos. 11



Fotodokumentation Pos. 12



Fotodokumentation Pos. 13



Fotodokumentation Pos. 14



Fotodokumentation Pos. 15



Fotodokumentation Pos. 16



Fotodokumentation Pos. 17



Fotodokumentation Pos. 18



Fotodokumentation Pos. 19



Fotodokumentation Pos. 20



Fotodokumentation Pos. 21



Fotodokumentation Pos. 22



| | | | | | |
|--|------------------|--------------------|------|--|--|
| Fliegl Agrartechnik GmbH Bürgermeister-Roch-Strasse 1 D - 84453 Mühldorf | | | | | |
| Fabriknummer | F51479 | "gen." F/8724/03 | | | |
| kg | 10.000 | zul. Gesamtgewicht | | | |
| kg | 7.610 | Nutzlast | | | |
| kg | 2.000 | max. Stützlast | | | |
| kg | 6.000 | 1. Achse | | | |
| kg | 6.000 | 2. Achse | | | |
| kg | XXX | 3. Achse | | | |
| Typ | TDK 80.4.5.25 DL | Baujahr | 2014 | | |
| PK-A | 14001091 | SB | VN | | |

Fotodokumentation Pos. 23

