

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1KP202967/A

(3) 24.02.2021 10:29

(2) Amtl. Kennzeichen

D

(1) Fzg-Ident-Nr.

WVWZZZ6RZAY042975

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AB)	Messwerte: Betriebsbremse			Feststellbremse		
Hersteller (-Nr)	VOLKSWAGEN-VW (0603)	Achse	links	rechts	links	rechts	
Typ und Ausführung (-Nr)	6R (APN-00002)		[daN]	[daN]	[daN]	[daN]	
Erstzulassung	09/2009	1	240	210	block.	120 120 block.	
(4) Stand des Wegstreckenzählers	180.309	2	170	170	block.		
Zul. Gesamtmasse	1550 kg	Abbremsung BBA: 51 %				Abbremsung FBA: 15 %	
letzte Hauptuntersuchung vom	11/2018						
Version Systemdaten-Anwendung	4.19						

(7) HU-Untersuchungsergebnis: geringe Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 24.02.2021, Kontrollnummer: BW-1-01-0116-13

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:

- * 2.1.3g Lenkübertragungsteile, Staubmanschette (Spurstangenkopf) vorn links beschädigt (GM)

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.

532371 7

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

02.2023



Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII
StVZO

Datum: 24.02.2021

Uhrzeit: 10:05 Uhr

Meßprogramm: G-Kat mit OBD

Kraftstoffart: Benzin

Fahrzeug - Ident. - Daten

Amtliches Kennzeichen :
 Kilometerstand : 180308 Erstzulassung : 29.09.2009
 Emissionsklasse : Schlüssel-Nr. 1 / Feld 14.1 (Code zu Feld 14) : 35A0
 Fzg-Hersteller : Volkswagen Schlüssel-Nr. 2 / Feld 2.1 (Code zu Feld 2) : 0603
 Fzg-Typ/Ausführung : Polo (09-) Schlüssel-Nr. 3 / Feld 2.2 (Code zu Feld D 2) : APN
 Fzg-Ident.-Nr. :
 WWWZZZ6RZAY042975#

Funktionsprüfung OBD:

Prüfbereitschaft: unterstützt: 011101100001 alle Systemtests durchgeführt : i.O.
 gesetzt: 000000000000 Sprungsonde
 Prüfung Signale der RegelSonden: Bauart:

Fzg - Solldaten Fzg - Istdaten Ergebnis

Fehlerspeicher: Anzahl abgasrelevanter Fehler: 0 i.O.

Kontrollleuchte Motordiagnose :

Sichtprüfung : i.O. #
 Status : i.O.
 Ansteuerung : i.O. #

Funktionsprüfung Abgas:

Konditionierung:	Fzg - Solldaten	Fzg - Istdaten	Ergebnis
Katalysator:	—	—	
Motortemperatur: [°C]	min: 75	75	i.O.
Abgasmessung:			
Leerlaufdrehzahl: [1/min]	min: 700 max: 980	835	i.O.
Erhöhter Leerlauf: [1/min]	min: 2500 max: 3000	2764	i.O.
Lambda Wert: [-]	min: 0.97 max: 1.03	1.013	i.O.
CO: [%Vol]	max: 0.2	0.06	i.O.

Ergebnis: Funktionsprüfung OBD: i.O.
 Funktionsprüfung Abgas: i.O.

GESAMTERGEBNIS: BESTANDEN

Hinweis: Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.
Bemerkungen: