

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Peugeot		
Modell	1007 (04.2005->), 1.4, Filou 90, 2005 - 2007		
Amtl. Kennzeichen	██████████	Besichtigungsdatum	10.07.2024
Vorgangsname	24G62007G	Farbe	FARBE SCHWARZ
Anzahl Halter	3	DAT Europa-Code®	01 670 110 002 0005 DE002 4320
Erstzulassung / HU	26.04.2006 / 10.2023	KBA-Schlüssel	3003/ABC
Laufleistung (abgelesen)	113.772 km	Aufbau	Lim. Schrägheck
VIN	VF3KMKFUC20073236	Sitzplätze / Türen	5 / 3
Leistung	65 kW / 88 PS	Schadstoffklasse EU	E4
Hubraum	1360 ccm	Zustand	mangelhaft
Motorart	Benzin	Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
Getriebe	Getriebe 5-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	unbekannt	185/60R15	M+S 84 T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	3,0 /	2,0 mm /--
Reifen Achse 2	unbekannt	185/60R15	M+S 84 T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	4,0 /	4,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Händlerverkaufswert

150,00 EUR

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 30.07.2024 zum 30.07.2024

Datenstand

07/2024

Bezeichnung	24G62007G	Besichtigungsdatum	10.07.2024
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	DAT Europa-Code®	01 670 110 002 0005 DE002 4320
Fahrzeug-Ident.Nr	VF3KMFUC20073236	KBA-Schlüssel	3003/ABC

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antischlupfregelung (ASR)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Getriebe 5-Gang
- > Gurtstraffer
- > Innenausstattung: Blende Heizungs-/Radiobetätigung, schwarz
- > Karosserie: 3-türig
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Kopf-Airbag-System
- > Kopfstützen hinten verstellbar
- > Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- > Motor 1,4 Ltr. - 65 kW 16V KAT (KFU / ET3J4)
- > Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt
- > Seitenairbag hinten
- > Seitenairbag vorn
- > Seitenschutzleisten
- > Servolenkung
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitz vorn rechts umklappbar
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player)
Audiosystem mit 4 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad,
Audiobedienung am Lenkrad
- > Klimaanlage
Frontscheibe (Sun-Protect)
- > Metallic-Lackierung

Bemerkungen

Hagelschaden;
HU fällig;
Service fällig;
Fahrzeug steht seit Juli 2023;
Unfallschaden vorne links: Vorderstoßstange ausgerissen, Kotflügel links deformiert, Scheinwerfer links gerissen;
Hinterstoßstange links verschrammt;
Seitenwand links verschrammt;
Heckklappen-Unterkante verrostet;
beide vorderen Radkappen verschrammt;
Reifenflanke vorne rechts eingerissen;
Bremsscheiben standzeitbedingt verrostet;
Kotflügel rechts verschrammt;
Türe rechts eingebeult;
1 Schlüssel + Serviceheft vorhanden;
kein Motorstart trotz Starthilfe möglich;
Innenraum verunreinigt und ungepflegt;

+++++

Der ermittelte Händlereinkaufswert entspricht dem Restwert des Fahrzeugs.

durchgeführt von: Guido Mehl info@ingenieurbuero-mehl.de | 07071/91600

Bezeichnung	24G62007G	Besichtigungsdatum	10.07.2024
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	DAT Europa-Code®	01 670 110 002 0005 DE002 4320
Fahrzeug-Ident.Nr	VF3KMFUC20073236	KBA-Schlüssel	3003/ABC